ARMIC CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.580.229-2

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

FECHA	07 DE FEBRERO DE 2026
CÓDIGO	SST-INSP-HER
VERSIÓN	1

ACTIVIDAD: Corte y Figurado de Acero CIUDAD: Bogotá

FECHA DE REVISIÓN

PERIODO DE REVISION DESDE: 30-3-26 HASTA: 4-4-26

B -> BUENO M -> MALO NA -> NO APLICA

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA (DIA DE REVISIÓN)

N°	INDICADORES DE REVISIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. HERRAMIENTAS MANUALES																						
1	Se usa la herramienta adecuada al trabajo	X			X			X									X						
2	Se almacenan y portan adecuadamente	X			X			X									X						
3	Los mangos y aislación de las herramientas se encuentran en buen estado	X			X			X									X						
	B. HERRAMIENTAS DE CORTE / PERFORACIÓN																						
1	El arco de sierra se encuentra con empuñadura y partes de fijsción para hoja de sierra en buen estado	X			X			X									X						
2	Cuenta con protección para ser guardado y/o almacenado	X			X			X									X						
3	Las hojas de sierra se encuentran en buenas condiciones para ser utilizadas	X			X			X									X						
	C. HERRAMIENTAS DE GOLPE																						
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor			X			X			X									X				
2	Sus caras y bordes están en buen estado			X			X			X									X				
3	Su mango no está quebrado, desgastado ni suelto			X			X			X									X				
	D. HERRAMIENTAS ELECTRICAS																						
1	Las extensiones eléctricas no presentan deterioro, cortes o picaduras en su aislación	X			X			X									X						
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X			X			X									X						
3	Poseen cable aislamiento o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X			X			X									X						
4	El taladro eléctrico cuenta con llave para mandril			X			X			X									X				
5	Las brocas cuentan con el filo adecuado			X			X			X									X				
	E. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN																						
1	Se encuentra en buenas condiciones y funcionando correctamente	X			X			X									X						
2	La medición mostrada en el metro es correctamente legible	X			X			X									X						
	F. ESCALERAS O PLATAFORMAS DE TRABAJO																						
1	Los peldaños de la escalera se encuentran fijos y en buenas condiciones			X			X			X									X			✓	
2	La escalera es de material adecuado a la actividad a realizar			X			X			X									X				

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

NOMBRE	Carolina Rozo
CARGO	Ing Residente.
FIRMA	Carolina Rozo