INSPECCION

HOJA DE VIDA E INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL ARNES

Codigo :SG- SST- FT- 26
Version: 02
Fecha: 06/11/2025

Serie Arnes: 652	LUGAR /PROYECTO	Colegio Charry		MES/AÑO	03/2026
Serie Eslinga: 56-193	INSPECCIONADO POR	Michael Palomeque	LUGAR DONDE SE EFECTÚA LA INSPECCIÓN		Area de trabajo

Marcar con C= Cumple NC= No cumple NA = No aplica

		CRITERIO DE VERIFICACIÓN	DIA DEL MES																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Arnés	Correas	Las correas estan libres de agujeros					C					C									C											
		Las costuras se encuentran en buen estado					C					C									C											
		Las correas estan sin grietas					C					C									C											
		Sin evidencia de estiramiento excesivo					C					C									C											
		Las correas estan libres de quemaduras					C					C									C											
		Las correas estan libres de corrosion por exposición a acidos u otros quimicos (pinturas, etc)					C					C									C											
	Argollas laterales, dorsal y de esternon	Sin evidencia de desgaste excesivo o deformaciones					C					C									C											
		Estan sin grietas					C					C									C											
		Sin evidencia de corrosión					C					C									C											
		Sin evidencia de deterioro general					C					C									C											
	Hebillas	Sin evidencia de desgaste excesivo o deformaciones					C					C									C											
		Sin evidencia de picaduras, grietas					C					C									C											
		Sin evidencia de deterioro general					C					C									C											
		Sin evidencia de corrosión					C					C									C											
Eslinga con Absorbedor de choque	correas o restas	Sin evidencia de rasgaduras, cortes o roturas					C					C									C											
		Se encuentran libres de abrasion, moho, quemaduras o decoloración					C					C									C											
		Las costuras estan libres de puntadas tiradas o cortadas					C					C									C											
	Absorbedor de choque	Sin evidencia de roturas o salida de su contenido					C					C									C											
		Las uniones con la eslinga y el gancho se encuentran intactas					C					C									C											
	Ganchos	Funcionan normalmente para apertura y cierre					C					C									C											
		Sin evidencia de deformación o doblados					C					C									C											
		Sin evidencia de corrosión					C					C									C											





Para diligenciar la lista de chequeo se debe escribir en los espacios libres **C: Conforme** cuando se cumple con el criterio de verificación y **NC: No Conforme** cuando el criterio de verificación se incumple

En el caso de que se presente un **NC: No conforme**, se debe reportar de manera inmediata al jefe inmediato ya que el equipo no cumple con los requerimientos de seguridad para trabajo en alturas y se debe realizar su reposicion

Observaciones:

Cuarga

Powered by CamScanner

HOJA DE VIDA E INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL ARNES

Codigo :SG- SST- FT- 26
Version: 02
Fecha: 06/11/2025

Serie Arnes: 167	LUGAR /PROYECTO		MES/AÑO 3-2026
Serie Eslinga: 407090B0	INSPECCIONADO POR	JHON BERNAL	LUGAR DONDE SE EFECTUA LA INSPECCIÓN: Area de trabajo

Marcar con C= Cumple NC= No cumple NA = No aplica

		CRITERIO DE VERIFICACIÓN	DIA DEL MES																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Arnés 	Correas	Las correas estan libres de agujeros					C					C									C											
		Las costuras se encuentran en buen estado					C					C									C											
		Las correas estan sin grietas					C					C									C											
		Sin evidencia de estiramiento excesivo					C					C									C											
		Las correas estan libres de quemaduras					C					C									C											
		Las correas estan libres de corrosion por exposición a acidos u otros quimicos (pinturas, etc)					C					C									C											
	Argollas laterales, dorsal y de esternon	Sin evidencia de desgaste excesivo o deformaciones					C					C									C											
		Estan sin grietas					C					C									C											
		Sin evidencia de corrosión					C					C									C											
		Sin evidencia de deterioro general					C					C									C											
	Hebillas	Sin evidencia de desgaste excesivo o deformaciones					C					C									C											
		Sin evidencia de picaduras, grietas					C					C									C											
		Sin evidencia de deterioro general					C					C									C											
		Sin evidencia de corrosión					C					C									C											
Eslinga con Absorbedor de choque 	correas o reatas	Sin evidencia de rasgaduras, cortes o roturas					C					C									C											
		Se encuentran libres de abrasion, moho, quemaduras o decoloración					C					C									C											
		Las costuras estan libres de puntadas tiradas o cortadas					C					C									C											
	Absorbedor de choque	Sin evidencia de roturas o salida de su contenido					C					C									C											
		Las uniones con la eslinga y el gancho se encuentran intactas					C					C									C											
	Ganchos	Funcionan normalmente para apertura y cierre					C					C									C											
		Sin evidencia de deformación o doblados					C					C									C											
		Sin evidencia de corrosión					C					C									C											

Para diligenciar la lista de chequeo se debe escribir en los espacios libres C: Conforme cuando se cumple con el criterio de verificación y NC: No Conforme cuando el criterio de verificación se incumple

En el caso de que se presente un NC: No conforme , se debe reportar de manera inmediata al jefe inmediato ya que el equipo no cumple con los requerimientos de seguridad para trabajo en alturas y se debe realizar su reposicion

Observaciones:

Evargas

Powered by CamScanner

HOJA DE VIDA E INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL ARNES

Codigo: SG- SST- FT- 26
Version: 02
Fecha: 06/11/2025

Serie Arnes: 168	LUGAR /PROYECTO	Colegio Charry		MES/AÑO	03/2026
Serie Eslinga: 4070089080	INSPECCIONADO POR	Esperanza Vargas Camacho	LUGAR DONDE SE EFECTUA LA INSPECCIÓN		Area de Trabajo

Marcar con C= Cumple NC= No cumple NA = No aplica

DIA DEL MES Marzo

		CRITERIO DE VERIFICACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Arnés  Serie 168	Correas	Las correas estan libres de agujeros					C					C									C											
		Las costuras se encuentran en buen estado					C					C									C											
		Las correas estan sin grietas					C					C									C											
		Sin evidencia de estiramiento excesivo					C					C									C											
		Las correas estan libres de quemaduras					C					C									C											
		Las correas estan libres de corrosion por exposición a acidos u otros quimicos (pinturas, etc)					C					C									C											
	Argollas laterales, dorsal y de esternon	Sin evidencia de desgaste excesivo o deformaciones					C					C									C											
		Estan sin grietas					C					C									C											
		Sin evidencia de corrosión					C					C									C											
		Sin evidencia de deterioro general					C					C									C											
	Hebillas	Sin evidencia de desgaste excesivo o deformaciones					C					C									C											
		Sin evidencia de picaduras, grietas					C					C									C											
		Sin evidencia de deterioro general					C					C									C											
		Sin evidencia de corrosión					C					C									C											
Eslinga con Absorbedor de choque  06	correas o reatas	Sin evidencia de rasgaduras, cortes o roturas					C					C									C											
		Se encuentran libres de abrasion, moho, quemaduras o decoloración					C					C									C											
		Las costuras estan libres de puntadas tiradas o cortadas					C					C									C											
	Absorbedor de choque	Sin evidencia de roturas o salida de su contenido					C					C									C											
		Las uniones con la eslinga y el gancho se encuentran intactas					C					C									C											
	Ganchos	Funcionan normalmente para apertura y cierre					C					C									C											
		Sin evidencia de deformación o doblados					C					C									C											
		Sin evidencia de corrosión					C					C									C											

Para diligenciar la lista de chequeo se debe escribir en los espacios libres C: Conforme cuando se cumple con el criterio de verificación y NC: No Conforme cuando el criterio de verificación se incumple

En el caso de que se presente un NC: No conforme , se debe reportar de manera inmediata al jefe inmediato ya que el equipo no cumple con los requerimientos de seguridad para trabajo en alturas y se debe realizar su reposicion

Observaciones:

Vargas

Powered by CamScanner

	HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS (ESLINGA)	CODIGO: SG-SST - FT -008
		VERSION: 02
		FECHA: 26/10/2025

MARCA: INSAFE

MODELO: ep1160

SERIAL: 12404

LOTE: 46967

FECHA DE FABRICACIÓN: 5- 03 [illegible] 2026

FECHA DE INICIO OPERACIÓN: 06- MAYO 2026

FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:



INSPECCIÓN

	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	▫ Distancia máxima de caída libre permitida 1.8 mts, longitud de 10 mts a 500 mts, La elongación de la cuerda es del 8%, Capacidad máxima 140 Kg incluyendo ropa, zapatos y cualquier otro material de trabajo.			B							B		
B	▫ La vida útil de este equipo es de 5 años, desde la fecha de su primer uso o si no lo recuerda, desde la fecha de fabricación.			B							B		
	▫ Esta línea de vida está diseñada para soportar 22.2 kN (2272 kg - 5000 libras) de tensión Esta línea de vida está diseñada bajo los lineamientos de la norma ANSI/ASSE Z359.15-2014 (4.3.1)			B							B		

B: Bueno R: Regular M: Malo

OBSERVACIONES: Entrega SST

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES		APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA
Enero	— o — o — o	— o
Febrero	— o — o — o — o	
Marzo	Linea de vida en buenas condiciones	
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre	~~EQUIPO NUEVO~~	
Noviembre		
Diciembre		

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN:	
ITEM	DESCRIPCION
1	INSTRUCCIONES DE LAVADO: limpie la linea de vida con solución de agua y jabón suave. No utilice blanqueador o soluciones blanqueadoras. Limpie los herrajes con un paño limpio y seco y deje que se sequen al aire. No aplique calor para apurar el secado. La acumulación excesiva de suciedad, pintura, etc., puede hacerno funcione correctamente y en casos graves, puede degradar la cincha al extremo de volverla frágil en cuyo caso deberá retirarse de servicio.
2	LAVADO:Lave los protectores ignífugos separados de otras prendas que no son ignífugas. Las pelusas de otras prendas de vestir pueden afectar la resistencia del producto al fuego. • Use un detergente neutro sin blanqueador para lavar el arnés y los protectores. No use jabón; el jabón puede dejar residuos que podrían afectar la resistencia del producto al fuego. • No use un blanqueador con cloro. El blanqueador puede debilitar el tejido y reducir la duración del producto. • Las manchas de aceite o grasa pueden dejarse en remojo y lavarse con agua caliente a una temperatura máxima de 60° C (140° F).
3	CONSERVACIÓN:Guarde en un lugar fresco, seco, limpio y donde no queden expuestos a la luz solar directa. Evite los lugares donde pueda haber vapores de sustancias químicas. Inspeccione minuciosamente el arnés de cuerpo entero si ha estado guardado por mucho tiempo.

FECHAS DE MANTENIMIENTO							
DD	MM	AA	APELLIDOS Y NOMBRES	DD	MM	AA	APELLIDOS Y NOMBRES
5	3	26		5	3	26	
5	3	26		5	3	26	
				-			
5	3	26		5	3	26	
5	3	26		5	3	26	

INSPECCIONA	Esperanza Vargas	FIRMA:	Vargas

Powered by CamScanner

STEEL PANEL
FORTALEZA ESTRUCTURAL

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FRT-10
FECHA: 24-07-2023
VRS- 01

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE LA PULIDORA

PROYECTO: Colegio Panamericano

FECHA DE INSPECCIÓN: DESDE : 27 - 07 - 26 HASTA: 29 - 07 - 26

ACTIVIDAD: Intalación y corte de Teja

MARCA: Dwalt Nº: SERIAL/MODELO:

DESCRIPCION: GRANDE: PEQUEÑA:

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES B	LUNES M	MART B	MART M	MIERC B	MIERC M	JUEV B	JUEV M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOMIN B	DOMIN M
ESTADO MECÁNICO	Se verifico el estdo de conexloneselectricas extenciones,cables tomas?									✓					
	¿El estado de insertacion del disco									✓					
	Estado del sujetador del fijador adecuado									✓					
	Estado de instalacion adecuada del mango de sujecion.									✓					
	Estado de la guia de la pulidora y de la guarda									✓					
	adecuado uso del disco según su tarea									✓					
	La pulidora no presenta golpes,abolladuras .frisuras en su caparazon									✓					
	¿El estado del interruptor - encendido apagado se encuentra en buen estado?									✓					

YO COMO OPERADOR,HE VERIFICADO EL EQUIPO Y CERTIFICO QUE ES SEGURO PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.

INSPECCION DIARIA DEL OPERARIO A CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS	LUNES	MART	MIERC	JUEV	VIER	SAB	DOMIN
Jeferson Vuelve					Jeferson		
Andres Diaz					Andres		

APROBADO SI ✓	APROBADO NO	CON RESTRICCIÓN:

PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
		Bueno

NOMBRE DEL SST QUE VERIFICA: Vargas

FIRMA DE QUIEN APRUEBA: Jeferson Vuelve

Powered by CamScanner

STEEL PANEL
FORTALEZA ESTRUCTURAL

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FRT-07
FECHA: 18-08-2023
VRS- 01

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PISTOLA ATORNILLADORA

PROYECTO: Colegio Panamericano

FECHA DE INSPECCIÓN: DESDE : 27-03-26 HASTA: 29-03-26

ACTIVIDAD: Instalacion De Cubierta

MARCA: Dewalt **Nº:** **SERIAL/MODELO:**

DESCRIPCION: **IMPACTO:** **INALAMBRICO:**

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES B	LUNES M	MART B	MART M	MIERC B	MIERC M	JUEV B	JUEV M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOMIN B	DOMIN M
ESTADO MECÁNICO	Se verifico el estdo de conexiones de la pila o cable?									✓					
	¿El estado de Insertacion de la broca									✓					
	Estado del Mandril y mordaza									✓					
	Estado del Interrutor de gatillos									✓					
	Estado del boton de avance y reversa									✓					
	Adecuado uso según su tarea									✓					
	El Pistola no presenta golpes,roturas .frisuras en su caparazon									✓					
	Se utilizan adecuadamente los EPP para la ejecucion de la actividad									✓					

YO COMO OPERADOR,HE VERIFICADO EL EQUIPO Y CERTIFICO QUE ES SEGURO PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.

INSPECCION DIARIA DEL OPERARIO A CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS	LUNES	MART	MIERC	JUEV	VIER	SAB	DOMIN
Jeferson Duque					Jeferson		
Andres Diaz					Andres		

APROBADO	NO	CON RESTRICCIÓN:
X		

PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
		Bueno

NOMBRE DEL SST QUE VERIFICA Edwards

FIRMA DE QUIEN APRUEBA Jeferson Duque

Powered by CamScanner

LM	**INSPECCION COMPACTADOR**	Código: SG-SST-FT-39 Version: 01 Fecha: 25/03/2026

PROYECTO: Manuela Beltran Sede B **OPERADO POR:** Diego Mendez

ACTIVIDAD: Compactación de recebo **MARCA:** Motoborda

FECHA Marzo 24 Al 26-2026

DESCRIPCION	DIA DE INSPECCION													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ESTADO (C: BUENO - NC: NO CUMPLE - NA : NO APLICA)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EL EQUIPO POSEE STIKERS DE SEGURIDAD			N/A		✓		✓							
RODILLOS EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓							
TANQUE Y NIVEL DE COMBUSTIBLE EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓							
TANQUE Y NIVEL DE AGUA EN BUEN ESTADO			N/A		N/A									
TANQUE Y NIVEL DE ACEITE EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓							
AMORTIGUADORES EN BUEN ESTADO			N/A		N/A		N/A							
FRENO DE ESTACIONAMIENTO EN BUEN ESTADO			✓	X	✓		✓							
BOTON DE DETENCION DE MARCHA DE TRETROCESO EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓							
ACELERADOR EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓							
BATERIA EN BUEN ESTADO			N/A		N/A		N/A							
TAPA DE CONBUSTIBLE			✓		✓		✓							
INTERRUPTOR DE ARRANQUE EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓							
OTROS Rueda			✓		✓		✓							
FIRMA TRABAJADOR:			Diego		Diego		Diego							
MAESTRO														
RESIDENTE OPERATIVO														
Vo. Bo SUPERVISOR DE HSE			George		George		George							

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SG-SST-FT-027
	INSPECCIÓN PULIDORA	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/10/2025

OBSERVACIONES ADICIONALES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
OBSERVACIONES ADICIONALES	Ok Obligatorio Con Guarda.						

DATOS DEL OPERARIO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
NOMBRES Y APELLIDOS	Daniel Suspes		Daval Sospes			Daval S.	
CÉDULA	1033794774		1033794774			1033794774	
CARGO	Ayudante		oficial			oficial	
FIRMA							

DATOS DE LA PERSONA QUIEN REALIZÓ LA INSPECCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
NOMBRES Y APELLIDOS	Evargos						
CÉDULA	39781341						
CARGO	SST						
FIRMA	Evargos						

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SG-SST-FT-027
		VERSIÓN: 02
	INSPECCIÓN EXTENSIÓN ELÉCTRICA	FECHA: 01/10/2025

FECHA DE INSPECCIÓN	CIUDAD	PROYECTO	MARCA	SERIAL
30-03-2026	Bogotá D.C	China	N/A	N/A

INSPECCIÓN SEMANAL

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La conexión eléctrica está en buen estado (sin cortes, empates, peladuras o desgaste visible).	X															X					
El aislante (encauche) está en buen estado (sin grietas, sin quemaduras o zonas expuestas).	X															X					
Los conectores (clavija y toma) están firmes, sin piezas flojas, sin fisuras o partes expuestas.	X															X					
Hay necesidad de tirar del cable o que quede tensionado.		X															X				
Los tomas corrientes están sobrecargados; con adaptadores en exceso.		X															X				
El calibre del cable es adecuado para la carga utilizada	X															X					
La extensión eléctrica pasa por zonas de alto tránsito o húmedas.	X															X					
Tiene rotulado o identificación de propiedad y uso.		X															X				

OBSERVACIONES ADICIONALES

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
OBSERVACIONES ADICIONALES	/						

DATOS DE LA PERSONA QUIEN REALIZÓ LA INSPECCIÓN

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
NOMBRE Y APELLIDOS	Cornel Suspes					Paul S.	
CÉDULA 1033794794	1033794794					1033794794	
CARGO	Ayudante.					Oficial	
FIRMA							

Powered by CamScanner

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Codigo: SG -SST - FT- 35
Version: 01
Fecha: 2-09-2025

EMPRESA CONTRATISTA	NOMBRE DEL SOLICITANTE	UBICACIÓN	FECHA DE EXPEDICION DD	MM	AAAA

DURACION DEL PERMISO					TRABAJO A REALIZAR	
DESDE:						
DD	MM	AAAA	HH	MM		
HASTA:					EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	N° TRABAJADORES
DD	MM	AAAA	HH	MM		

DOCUMENTACION ANEXA

CERTIFICADO AISLAMIENTO		CERTIFICADO ALTURAS		CERTIFICADO EXCAVACIONES		CERTIFICADO ESPACIOS CONFINADOS		ATS	

LISTAS DE CHEQUEO

ELECTRICO		GRUAS		ESCALERAS		ANDAMIOS		OTROS ?	

PELIGROS IDENTIFICADOS (Diligenciado por el Ejecutante del Trabajo)

QUIMICOS	Contacto con químicos		Gases Vapores		Polvos Humos		Corrosivo		Explosivo		Tóxico		Reactivo		Otro?	
FISICOS	Temperatura alta-baja		Iluminación deficiente		Ruido		Radiación Ionizante		Radiación no Ionizante		Superficie caliente		Ventilación deficiente		Otro?	
BIOMECANICOS	Movimientos repetitivos		Sobre esfuerzos		Sitio difícil acceso		Posturas inadecuadas		Movimiento forzado		Otro?					
MECANICOS	Trabajos en altura		Proyección partículas		Equipos en movimiento		Superficie irregular		Excavación		Sistema presurizado		Otro?			
ELECTRICOS	Contacto con electricidad		Equipos energizados		Líneas energizadas		Intervención en sistemas		Equipo de inyección		Otro?					
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Contaminación ambiental		Fuentes radiactivas		Manejo explosivos		Uso de grúas		Potencial derrames		Incendio explosión		Espacio confinado		Otro?	

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO (Adicional a overol, pantalón, camisa manga larga, casco, botas, guantes de vaqueta y protector auditivo)

Arnés y línea de vida		Protector facial (careta)		Monogafas		Respirador vapores orgánicos		Respirador vapores ácidos		Mascarilla de polvos y humos		Guantes de caucho	
Equipo de aire fresco		Vestido y guantes		Kit para derrames		Otros ?							

PRECAUCIONES PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO

Monitoreo atmósfera		Iluminación adicional		Uso de guardas o mamparas		Extintores adicionales		Instalar barreras		Cerrar vías de acceso		Señalizar el área	
Apagar equipos		Uso de línea de vida y arnés		Botas de caucho		Despresurizar		Inertizar		Otros ?			

APROBACION Y REFRENDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

Nombre y Firma del Encargado area SST		Nombre y Firma del encargado de la actividad	FIRMAS

NOMBRE DE LOS EJECUTORES DE LA ACTIVIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACION	LUNES	MARTES	MIER COLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

SUSPENSION DEL PERMISO DE TRABAJO

Suspensión debido a:

Mauricio Gil (Res. Operativo)

Javier Avila (Maestro)

Angela Mayorga (SST)

OBSERVACIONES

FINALIZACION Y CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

Declaro que el área y los equipos relacionados en este permiso han quedado en condiciones adecuadas de orden, aseo y operación	Firma del encargado de la actividad	Recibo el área y equipos en condiciones de orden, aseo y operación	Firma del Líder del Area SST

Powered by CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	Código: SG-SST-FT-38 Version: 02 Fecha: 10/11/2025

PROYECTO: CHINA **OPERADO POR:** Raul Sospes

ACTIVIDAD: cambio de enchape **MARCA:** Duro.

FECHA 9-03-2026

DESCRIPCION	DIA DE INSPECCION													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ESTADO (C: BUENO - NC: NO CUMPLE - NA : NO APLICA)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del accesorio Porta Brocas (mandril)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado accesorio	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general taladro (fisuras,ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS														
Broca														
FIRMA TRABAJADOR:														
MAESTRO														
RESIDENTE OPERATIVO														
Vo. Bo SUPERVISOR DE HSE														

OBSERVACIONES:

E Vargas

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SG-SST-FT-027
	INSPECCIÓN EXTENSIÓN ELÉCTRICA	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/10/2025

FECHA DE INSPECCIÓN	CIUDAD	PROYECTO	MARCA	SERIAL
9-3-2026	Bogotá	CHINA	N/A	N/A

INSPECCIÓN SEMANAL

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La conexión eléctrica está en buen estado (sin cortes, empates, peladuras o desgaste visible).	X			✓			✓			✓			✓								
El aislante (encauche) está en buen estado (sin grietas, sin quemaduras o zonas expuestas).	X			✓			✓			✓			✓								
Los conectores (clavija y toma) están firmes, sin piezas flojas, sin fisuras o partes expuestas.	X			✓			✓			✓			✓								
Hay necesidad de tirar del cable o que quede tensionado.		X			✓			✓			✓			✓							
Los tomas corrientes están sobrecargados; con adaptadores en exceso.		X			✓			✓			✓			✓							
El calibre del cable es adecuado para la carga utilizada	X			✓			✓			✓			✓								
La extensión eléctrica pasa por zonas de allo tránsito o húmedas.		X			✓			✓			✓			✓							
Tiene rotulado o identificación de propiedad y uso.	X		-	✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES ADICIONALES

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
OBSERVACIONES ADICIONALES	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DE LA PERSONA QUIEN REALIZÓ LA INSPECCIÓN

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
NOMBRE Y APELLIDOS	Esperanza Vargas	David Suspes	David Suspes	David Suspes	David Suspes		
CÉDULA	39787341	1033744944	1033744944	1033744944	1033744944		
CARGO	SST	Oficial	Oficial	Oficial	Oficial		
FIRMA	Vargas						

Vargas

Powered by CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	Código: SG-SST-FT-38 Version: 02 Fecha: 10/11/2025

PROYECTO: SS China **OPERADO POR:**

ACTIVIDAD: demolicion placa: **MARCA:** Rival

FECHA 16. Mar. 2026

DESCRIPCION	DIA DE INSPECCION													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ESTADO (C: BUENO - NC: NO CUMPLE - NA : NO APLICA)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	/		/											
Estado del interruptor de encendido y su seguro	/		/											
Estado del accesorio Porta Brocas (mandril)	/		/											
Estado del mango	/		/											
Estado del cuerpo	/		/											
Estado accesorio	/		/											
Estado general de la guía y la guarda	/		/											
Estado general taladro (fisuras,ruptura, etc.)	/		/											
Condiciones de orden y aseo	/		/											
OTROS														
Broca														
FIRMA TRABAJADOR:	Daniel													
MAESTRO														
RESIDENTE OPERATIVO														
Vo. Bo SUPERVISOR DE HSE	Jorge													

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:
LM	FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR CHINA	FECHA: VERSIÓN:

Proyecto	Ciudad	Fecha inspección	Capacidad	Fecha recarga	Fecha vencimiento	Tipo extintor	Identificación extintor	Ubicación extintor
China	Bogotá	16-3-26	10	NOV 2025	NOV 2026	ABC	Señalización	Pasillo Colegio

#	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Extintor colocado sobre soporte de pared y asegurados fuertemente a la misma.	/			
2	Extintor colocado sobre soporte de piso.	/			
3	El soporte de piso está en buen estado (estables, sin moho, sin rupturas).	/			
4	Cuenta con la señalización de la ubicación del extintor y está en forma sobresaliente.	/			
5	Extintor con señalización que indica tipo de extintor, clase de fuego y forma de emplearlo.	/			
6	Extintor con un peso bruto inferior a 40 libras están instalados de tal forma que su parte superior no esté a más de 1.53 m por encima del piso.			/	
7	Extintores con su peso bruto superior 40 libras están instalados de tal forma que su parte superior no esté a más de 1.07 m por encima del piso.			/	
8	Instrucciones de manejo del extintor colocadas sobre la parte delantera del extintor.	/			
9	Etiqueta del cilindro del extintor se encuetra en buen estado (clara, identificable, sin deterioro).	/			
10	Etiqueta de recarga se encuentra perforada de acuerdo al mes de revisión.	/			
11	Tiene el anillo de verificación correspondiente al color del año presente.	/			
12	Aguja del manómetro del extintor en la mitad, indicando una presión normal dentro del extintor.	/			
13	Manguera del extintor está en buenas condiciones.	/			
14	La boquilla está en buen estado (No rota y ajustada).	/			
15	Palanca de accionamiento se encuentra fija y sujeta por el seguro y el precinto.	/			
16	Palanca de transporte se encuentra fija y en buen estado.	/			
17	El cilindro del extintor se encuentra en buen estado (Sin moho, rupturas, hundimiento, etc).	/			
18	La base del extintor se encuentra en buen estado (Sin moho, rupturas, hundimiento, etc).	/			
19	La pintura del extintor está en buen estado (sin desgaste o levantada).	/			

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Esperanza Vargas	39785341	SST	Vargas

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SG-SST-FT-027
	INSPECCIÓN PULIDORA	VERSIÓN. 02
		FECHA. 01/10/2025

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE INSPECCIÓN	CIUDAD	PROYECTO	MARCA	SERIAL
11-3-2026	Bogotá	Llinas	Barker	1016547

TIPO DE DISCO A UTILIZAR

Disco de corte		✓	Disco de desbaste		Disco diamantado		Disco flap (o de láminas)		Discos de fieltro o pulido		Disco abrasivo de fibra / velcro		Cepillos metálicos (accesorios)		Disco para madera (con dientes tipo sierra)	

INSPECCIÓN SEMANAL

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cable de alimentación está en buen estado, encauchetado (sin cortaduras, peladuras, empalmes).				✓			✓			✓			✓			✓					✓
Los conectores (clavija y toma) están firmes, sin piezas flojas, sin fisuras o partes expuestas.				✓			✓			✓			✓			✓					
Carcasa está en buen estado (sin grietas, fisuras o partes sueltas).				✓			✓			✓			✓			✓					
El disco es el adecuado para el material a trabajar.				✓			✓			✓			✓			✓					
El disco está en buen estado (sin grietas, sin fragmentaciones, deformaciones, desgaste).				✓			✓			✓			✓			✓					✓
Las tuercas del disco están completas y quedan bien ajustadas.				✓			✓			✓			✓			✓					
La guarda de protección del disco está en buen estado (sin roturas, grietas, fisuras).				✓			✓			✓			✓			✓					
La guarda de protección del disco está bien firme, ajustado, sin holguras.				✓			✓			✓			✓			✓					
El mango auxiliar está en buen estado (sin roturas, grietas, fisuras).				✓			✓			✓			✓			✓					
El mango auxiliar está firme, ajustado (sin movimientos, giros).				✓			✓			✓			✓			✓					
Interruptor de encendido/apagado funciona correctamente.				✓			✓			✓			✓			✓					
Hay presencia de chispas o humo al encender.				✓	✓			✓			✓			✓			✓				
Vibración y ruido dentro de parámetros normales.				✓			✓			✓			✓			✓					
Limpieza general del equipo está en buenas condiciones.				✓			✓			✓			✓			✓					
Etiquetas, placas de advertencia o especificaciones legibles.				✓			✓			✓			✓			✓					

Cargo GST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SG-SST-FT-027
LM	INSPECCIÓN EXTENSIÓN ELÉCTRICA	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/10/2025

FECHA DE INSPECCIÓN	CIUDAD	PROYECTO	MARCA	SERIAL
16-3-2026	Bogotá	Lima 1	N/A	N/A

INSPECCIÓN SEMANAL

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La conexión eléctrica está en buen estado (sin cortes, empates, peladuras o desgaste visible).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El aislante (encaucho) está en buen estado (sin grietas, sin quemaduras o zonas expuestas).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los conectores (clavija y toma) están firmes, sin piezas flojas, sin fisuras o partes expuestas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Hay necesidad de tirar del cable o que quede tensionado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los tomas corrientes están sobrecargados; con adaptadores en exceso.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El calibre del cable es adecuado para la carga utilizada	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
La extensión eléctrica pasa por zonas de alto tránsito o húmedas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Tiene rotulado o identificación de propiedad y uso.	✓			✓			✓					✓				✓		✓			✓

OBSERVACIONES ADICIONALES

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
OBSERVACIONES ADICIONALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DE LA PERSONA QUIEN REALIZÓ LA INSPECCIÓN

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
NOMBRE Y APELLIDOS	Esperanza Vargas	Esperanza Vargas	Esperanza Vargas	Esperanza Vargas	Esperanza Vargas		
CÉDULA	39787341	39787341	39787341	39787341	39787341		
CARGO	SST	SST	SST	SST	SST		
FIRMA	Evargas	Evargas	Evargas	Evargas	Evargas		

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:
LM	FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR	FECHA: VERSIÓN:

Proyecto	Ciudad	Fecha inspección	Capacidad	Fecha recarga	Fecha vencimiento	Tipo extintor	Identificación extintor	Ubicación extintor
Líneas	Bogotá	23-2-26	10LB			ABC		cubierta

#	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Extintor colocado sobre soporte de pared y asegurados fuertemente a la misma.	✓			
2	Extintor colocado sobre soporte de piso.	✓			
3	El soporte de piso está en buen estado (estables, sin moho, sin rupturas).	✓			
4	Cuenta con la señalización de la ubicación del extintor y está en forma sobresaliente.	✓			
5	Extintor con señalización que indica tipo de extintor, clase de fuego y forma de emplearlo.	✓			
6	Extintor con un peso bruto inferior a 40 libras están instalados de tal forma que su parte superior no esté a más de 1.53 m por encima del piso.			✓	
7	Extintores con su peso bruto superior 40 libras están instalados de tal forma que su parte superior no esté a más de 1.07 m por encima del piso.			✓	
8	Instrucciones de manejo del extintor colocadas sobre la parte delantera del extintor.	✓			
9	Etiqueta del cilindro del extintor se encuetra en buen estado (clara, identificable, sin deterioro).	✓			
10	Etiqueta de recarga se encuentra perforada de acuerdo al mes de revisión.	✓			
11	Tiene el anillo de verificación correspondiente al color del año presente.	✓			
12	Aguja del manómetro del extintor en la mitad, indicando una presión normal dentro del extintor.	✓			
13	Manguera del extintor está en buenas condiciones.	✓			
14	La boquilla está en buen estado (No rota y ajustada).	✓			
15	Palanca de accionamiento se encuentra fija y sujeta por el seguro y el precinto.	✓			
16	Palanca de transporte se encuentra fija y en buen estado.	✓			
17	El cilindro del extintor se encuentra en buen estado (Sin moho, rupturas, hundimiento, etc).	✓			
18	La base del extintor se encuentra en buen estado (Sin moho, rupturas, hundimiento, etc).	✓			
19	La pintura del extintor está en buen estado (sin desgaste o levantada).	✓			

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Jairo Gaitan	1065[illegible]1	OFICIOS	

Powered by CamScanner

ARME CONSTRUCCIONES SAS NIT. 900.040.279-0	**INSPECCION DE HERRAMIENTAS**	FECHA	07 DE FEBRERO DE 2026
		CÓDIGO	SST-INSP-HER
		VERSIÓN	1

ACTIVIDAD: Excavación Manual. CIUDAD:

N°	INDICADORES DE REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN PERIODO DE REVISION DESDE: 24-3-26 HASTA: 28-3-26 B -> BUENO M -> MALO NA -> NO APLICA MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA (DIA DE REVISIÓN)																					OBSERVACIONES
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
	A. HERRAMIENTAS MANUALES																						
1	Se usa la herramienta adecuada al trabajo				X			X			X			X									
2	Se almacenan y portan adecuadamente				X			X			X			X									
3	Los mangos y aislación de las herramientas se encuentran en buen estado				X			X			X			X									
	B. HERRAMIENTAS DE CORTE / PERFORACIÓN																						
1	El arco de sierra se encuentra con empuñadura y partes de fijación para hoja de sierra en buen estado						X			X	·		X	·		X							
2	Cuenta con protección para ser guardado y/o almacenado				X			X			X			X									
3	Las hojas de sierra se encuentran en buenas condiciones para ser utilizadas						X			X			X			X							
	C. HERRAMIENTAS DE GOLPE																						
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor				X			X			X			X									
2	Sus caras y bordes están en buen estado				X			X			X			X									
3	Su mango no está quebrado, desgastado ni suelto						X			X			X			X							
	D. HERRAMIENTAS ELECTRICAS																						
1	Las extensiones eléctricas no presentan deterioro, cortes o picaduras en su aislación				X			X			X			X									
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada				X			X			X			X									
3	Poseen cable aislamiento o conexión a tierra por enchufe de tres patas				X			X			X			X									
4	El taladro eléctrico cuenta con llave para mandril						X	X					X			V							
5	Las brocas cuentan con el filo adecuado				X		X	X			X			X									
	E. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN																						
1	Se encuentra en buenas condiciones y funcionando correctamente				X			X			X			X									
2	La medición mostrada en el metro es correctamente legible				X			X			X			X									
	F. ESCALERAS O PLATAFORMAS DE TRABAJO																						
1	Los peldaños de la escalera se encuentran fijos y en buenas condiciones						X			X			X			X							
2	La escalera es de material adecuado a la actividad a realizar						X			X			X			X							

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

NOMBRE	Carolina Rozo	FIRMA	Carolina Rozo
CARGO	Ing Residente		

ARME CONSTRUCCIONES SAS NIT. 900.840.920-1	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	CÓDIGO	SST-INSP-ORD
		FECHA	7 DE FEBRERO DE 2026
		VERSION	1

ACTIVIDAD: CIUDAD:

NOMBRE QUIEN INSPECCIONA: FECHA INSPECCION: 27-3-2026

Nº	ASPECTO CONSIDERADO	C	NC	NA
1	Los puestos de trabajo se encuentran libres de objetos innecesarios para el desarrollo de la actividad	X		
2	Los pasillos y escaleras son suficientes para el tránsito de personas, equipos o materiales y cumplen con los requerimientos del estatuto de seguridad	X		
3	Todos los equipos/herramientas que hay en el sitio de trabajo tienen uso definido para las actividades propias del área	X		
4	El número de personas es suficiente para cada proceso o trabajo	X		
5	La iluminación natural y las luminarias son suficientes para el trabajo a realizar	X		
6	Existe señalización para la ubicación de áreas	X		
7	Los pasillos y escaleras se encuentran libres de objetos innecesarios o desperfectos que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales			X
8	Los recipientes se encuentran ubicados en un sitio cercano a las fuentes que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación	X		
9	Las herramientas se conservan y se guardan en buen estado y limpias	X		
10	Los pisos se encuentran limpios, secos, señalizados y demarcados			X
11	Los pasillos y escaleras se encuentran limpios, secos, señalizados y demarcados			X
12	Las fuentes de agua son aptas para el consumo	X		
13	Realizan limpieza periódica del área de trabajo	X		
14	Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X		
15	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X		
16	El número de herramientas son las necesarias para el proceso o trabajo y las que son necesarias están libres de deformaciones, filos mellados, mangos deteriorados, etc. Y las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado.	X		

Observaciones

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

FIRMA: Carolina Pozo
NOMBRE: Carolina Pozo
C.C: 1033766878
CARGO: Ing Civil

ENTREGA DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EHIVA	Código: SG- SST - FT -22
	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Versión: 2
		Fecha: 22 septiembre 2025

NOMBRE DEL COLABORADOR: Dumar Mendez Ojeda CÉDULA 93295833

CARGO: CONTRATISTA

Marcar con una X el elemento entregado

FECHA			CASCO CON BARBUQUEJO	TAPAOIDOS		GUANTES					PROTECCIÓN RESPIRATORIA		IMPERMEABLE	MONGAFAS				FIRMA DEL TRABAJADOR
				COPA	INSERCIÓN	NITRILO	NITRILO REFORZADO	VAQUETA	CARNAZA REFORZADO	MOSQUETERO	MATERIAL PARTICULADO	MASCARILLA MEDIA CARA	GABAN	DOS PIEZAS	CLARAS	OSCURAS	CARETA DE PULIR	
DIA	MES	AÑO																
4	3	26									X				X			

Observaciones

En aplicación de lo dispuesto en Ley 9 de 1979, artículos 122, 123, y 124, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección personal:
a- Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
b- Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
c- Informar al Supervisor o Seguridad y Salud Ocupacional cualquier defecto, anomalía o daño apreciable en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sandra Patricia Vargas Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo	Jacqueline Ortiz Coordinadora de Talento Humano	Luis Milton Ortiz Vargas Representante Legal

Powered by CamScanner