PERSONAL EN OBRA

Ing. Residente	1
Insp. Obra	1
Insp. SST	1
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Clima	Soleado

25 Agosto 2025

Inicio de actividades y charlas por parte del área SST, se inicia con el desmonte de mallas del cerramiento, su retiro y limpieza para evitar accidentes garantizando seguridad y orden.

Edwin A Fernandez
Residente. Obra.

Interventoria.

Powered by CamScanner

26 Agosto 2025

Desmonte Cerramiento.

Se finaliza el desmonte completo del cerramiento Se organiza los escombros, se acomulan y retiran del sitio, asegurando el lugar y asegurando el espacio de trabajo

PERSONAL EN OBRA.

Ing. Residente	1
Insp. Obra	1
Insp. SST	1
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Clima	Soleado

Edwin A Fernandez
Residente Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

27 Agosto 2025.

Se realiza el desmonte completo de los arcos, al igual que su retiro y el retiro de los escombros resultados de la realización de la actividad, despejando el sitio de trabajo

PERSONAL EN OBRA	
Ing. Residente	1
Insp. Obra	1
Insp. SST	1
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Clima	Soleado

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

28 Agosto 2025.

Se inicia las actividades de rocería, poda, descapote del material vegetal presente en el sitio, pero no se termina por completo la actividad

PERSONAL EN OBRA	
Ing. Residente	1
Insp. Obra	1
Insp. SST	1
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Clima	Soleado

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

29 Agosto 2025

Se finaliza la actividad de rocería y descapote además se realiza el retiro del material resultante de la actividad.

PERSONAL EN OBRA.	
ING. Residente	1
Insp. Obra.	1
Insp. SST.	1
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudante	1
Clima	Soleado

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoría

Powered by CamScanner

01 Septiembre 2025.

Se inicia con la demolición de placas de concreto que se encontraban en mal estado y tenian que ser reemplazadas

PERSONAL EN OBRA	
Ing. Residente	1
Insp. Obra	1
insp. SST	1
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Clima	Soleado

Edwin A Fernandez
Residente de Obra

Interventoría.

Powered by CamScanner

2 Septiembre 2025

Se finaliza todo lo correspondiente a la actividad de demolición, el retiro y limpieza de los escombros resultantes de la actividad completa.

PERSONAL EN OBRA	
Ing. Residente	1
Insp. Obra	1
Insp. SST.	1
Maestro de Obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Clima	Soleado

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

3 Septiembre 2025

Se inicia la actividad de excavación manual para la realización de una placa al lado de las gradas del polideportivo.

PERSONAL EN OBRA	
Ing. Residente	1
Insp. Obra	1
Insp. SST.	1
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Clima	Soleado

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoría.

Powered by CamScanner

4 Septiembre 2025

Se termina la actividad de la excavación manual al lado de las gradas para la placa, también se realizo el debido cargue del material y su retiro del sitio.

PERSONAL EN OBRA.	
Ing. Residente.	1
Insp. Obra	1
Insp. SST	1
Maestro de Obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Clima	Soleado

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoría.

Powered by CamScanner

5 Septiembre 2025

Se recibe los viajes de recebo y se hace su respectivo descargue en el sitio de trabajo dejando lo listo para su siguiente actividad

PERSONAL EN OBRA	
Ing Residente	1
Insp Obra	1
Insp SST	1
Maesto de Obra	1
oficiales	1
Ayudante	1
Clima	Soleado

Edwin Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

15 Septiembre 2025

Se realiza la nivelación completa de todo el recebo dispuesto en el sitio de trabajo.

PERSONAL EN OBRA	
Ing. Residente	1
Insp. Obra	1
Insp SST	1
Maestro de Obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Clima	Soleado

Edwin A Fernandez
Resd. Obra

Interventoría.

Powered by CamScanner

16 Septiembre 2025

Se finaliza el proceso final, con el recebo, se termina por completo el trabajo de compactación después de haber sido anvelado el mismo.

PERSONAL EN OBRA	
Ing. Residente	1
Insp. Obra	1
Insp SST	1
Maestro de obra	1
oficiales	1
Ayudantes	1
clima	soleado

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

17 Septiembre 2025

Se realiza la instalación necesaria de la malla electrosoldada

PERSONAL EN OBRA	
Ing. Residente	1
Insp. Obra	1

Edwin D Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

18 Septiembre 2025

Se realiza la fundida dela placa de concreto.

PERSONAL EN OBRA

Ing. Residente	1
Insp. Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoría

Powered by CamScanner

19 Septiembre 2025

Se inician las reparaciones necesarias para las graderias del polideportivo.

PERSONAL EN OBRA

Ing Residente	1
Insp Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoría.

Powered by CamScanner

22 Septiembre 2025

Se realiza la preparación de mezcla en el sitio y se completa el pañete para las graderias del polideportivo

PERSONAL EN OBRA

Ing Residente	1
Insp Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

23 Septiembre. 2025

Se realizaron y organizaron los filos en las graderias.

PERSONAL EN OBRA

Ing. Residente	1
Insp. Obra	1

Edwin A Fernandez
Resd. Obra.

Interventoria.

Powered by CamScanner

24 Septiembre 2025

Se realizo excavación manual para la instalación de las canecas y se retiro el material de la excavación.

PERSONAL EN OBRA

Ing Residente	1
Insp Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoría

Powered by CamScanner

25. Septiembre 2025.

Se funde el concreto necesario para la instalación de las canaletas

PERSONAL EN OBRA

Ing. Residente.	1
Insp. Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoría

Powered by CamScanner

26 Septiembre 2025

Se Analiza la instalación completa de las canecas

PERSONAL EN OBRA

Ing. Residente	1
Insp. Obra.	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

29 Septiembre 2025

Se inicia el proceso de la excavación manual necesario para la instalación de la malla del cerramiento

PERSONAL EN OBRA

Ing. Residente	1
Insp. Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

interventoría

Powered by CamScanner

30 Septiembre 2025

Se continua con el proceso de excavación para la instalación de la malla del cerramiento

PERSONAL EN OBRA

Ing. Residente	1
Insp. Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

01 Octubre 2025

Se sigue con la actividad de excavación necesaria para la instalación de la malla del cerramiento.

PERSONAL EN OBRA

Ing. Residente	1
Insp. Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoría.

Powered by CamScanner

02 octubre 2025

Se continua en la excavación manual necesarra para la instalación de la malla del cerramiente.

PERSONAL EN OBRA.

Ing. Residente	1
Insp. Obra.	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoría.

Powered by CamScanner

08 octubre 2025

Se finaliza la actividad de excavación realizada para la instalación de la malla del cerramiento y se retira el material sobrante.

PERSONAL EN OBRA	
Ing. Residente	1
Insp. Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoría

Powered by CamScanner

06 octubre 2025

Después de la excavación se inicia con la instalación necesaria del acero necesario para la malla de cerramiento

PERSONAL EN OBRA

Ing. Residente	1
Insp. Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

07 Octubre 2025

Se continua la actividad de la instalación de los aceros para la malla de cerramiento.

PERSONAL EN OBRA

Ing. Residente	1
Insp. Obra.	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

interventoria.

Powered by CamScanner

08 octubre 2025

Se continua en el proceso de instalación de aceras de la malla de cerramiento.

PERSONAL EN OBRA.

Ing. Residente	1
Insp. Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

09 Octubre 2025

Se sigue realizando la instalacion de acero necesario para la malla de cerramiento.

PERSONAL EN OBRA.

Ing. Residente	1
Insp. Obra.	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoría

Powered by CamScanner

10 Octubre 2025

Se finaliza la actividad de la instalación del acero para la malla del cerramiento.

PERSONAL EN OBRA

Ing Residente	1
Insp. Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

14 Octubre 2025

Se inicia la fundida de dados en concreto para la malla de cerramiento.

PERSONAL EN OBRA

Ing. Residente	1
Insp. Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

15 octubre 2025

Se continua en el proceso de fundir los dados en concreto para la malla de cerramiento.

PERSONAL EN OBRA.

Ing. Residente	1
Insp. Obra.	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

16 Octubre 2025

Aún se sigue en la actividad de la fundición de los dados en concreto para la instalación de la malla de cerramiento.

PERSONAL EN OBRA

Ing. Residente	1
Insp. Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

17 Octubre 2025

Se avanza en la actividad de fundir los dados de concreto para la malla de cerramiento

PERSONAL EN OBRA.

Ing. Residente	1
Insp. Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoría

Powered by CamScanner

20 Octubre 2025

Se finaliza la fundida de los dados en concreto necesarios para la instalación de la malla de cerramiento.

PERSONAL EN OBR	
Ing. Residente.	1
Insp. Obra	1

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoría

Powered by CamScanner

21 octubre 2025

Se formaletea con formaleta metalica para la recuperación de muro lateral

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente.
Insp Obra.

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

22 Octubre 2025

Se completa la formaleteada para el muro lateral y se deja preparado para fundir.

PERSONAL EN OBRA.
Ing residente
Insp. Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

23 Octubre 2025

Se realiza la fundida completa del muro lateral

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp Obra.

Edwin A Fernandez
Res. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

24 Octubre 2025

Se inicia con el proceso de la instalación de la malla de cerramiento

PERSONAL EN OBRA
Ing. Residente
Insp Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoría

Powered by CamScanner

04 Noviembre 2025

Se continua con la instalación de la malla de cerramiento.

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente.
Insp Obra

Edwin A Fernandez
Res. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

05 Noviembre 2025

Se finalizó la instalación de la malla de cerramiento.

PERSONAL EN OBRA
Ing. Residente
Insp. Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

06 Noviembre 2025

Se inicia la actividad de pintura de la malla de cerramiento.

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
INSP. Obra

Edwin A Fernandez
Resid Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

07 Noviembre 2025

Se continua con el proceso de pintura de la malla de cerramiento.

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp. Obra.

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

10 Noviembre 2025

Se avanza en la pintura de la malla de cerramiento

PERSONAL EN OBRA
Ing. Residente
INSP Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

interventoria.

Powered by CamScanner

11 Noviembre 2025

Se finalizó la pintura completa de la malla de cerramiento

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente.
Insp. Obra.

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

12 Noviembre 2025

Se inicia la instalación de rejilla en carcamo detrás de las graderias.

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp Obra.

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

interventoria.

Powered by CamScanner

13 Noviembre 2025

Se Analiza con toda la instalación de las rejas carcamo detras de las graderias

PERSONAL EN OBRA
Ing. Residente
Insp. Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

14 Noviembre 2025

Se demolió y se limpio el sumidero, dejandolo listo para después formaletear

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
INSP. Obra.

Edwin A Fernandez
Resid. Obra.

Interventoria

Powered by CamScanner

18 Noviembre 2025

Se realizó la formaleteada para la reconstrucción del sumidero

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

19 Noviembre 2025

Se finaliza la reconstrucción del sumidero fundiendolo.

PERSONAL EN OBRA
Ing. Residente
Insp. Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

interventoria.

Powered by CamScanner

20 Noviembre 2025

Se hace una mezcla de pañete para la adecuación de las gradas

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

21 Noviembre 2025

Se finaliza la adecuación de las graderias organizando sus filos.

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
INSP Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

24 Noviembre 2025

Se realiza la pinturas respectivas de las graderias.

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

25 Noviembre 2025

Se realiza el cereo para la instalación de la cancha de arena

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp Obra.

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

26 Noviembre 2025

Se reciben, se descargó los viajes de arena para la instalación de cancha de arena.

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp. Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

27 Noviembre 2025

Se realiza la nivelacion de la arena para la cancha

PERSONAL EN OBRA
Ing. Residente
Insp. Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

28 Noviembre 2025

Se realizó la compactación de la arena en la cancha

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

interventoria.

Powered by CamScanner

01 Diciembre 2025

Se hace un ajuste en el cerramiento del polideportivo.

PERSONAL EN OBRA
Ing. Residente
InsP Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

02 Diciembre 2025

Se completa el ajuste del cerramiento del polideportivo

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp Obra

Edwin A Fernandez
Resid- Obra

Interventoría

Powered by CamScanner

03 Diciembre 2025

Se inicia a pintar la malla de cerramiento

PERSONAL EN OBRA
Ing. Residente
Insp. Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

04 Diciembre 2025

Se completa la actividad de pintura de la malla de cerramiento.

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

11 Diciembre 2025

Se inicia la actividad de sacar los nucleos para la malla contra impactos

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp Obra

Edwin A Fernandez
Residente Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

12 Diciembre 2025

Se continua con la actividad de sacar los nucleos para la malla contra impactos y se procede a la par. a la instalación de la malla tambien.

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

13 Diciembre 2025

Se finaliza el sacar los nucleos y se continua en la instalacion de la malla contra impactos. además se inicia a pintar la malla contra impactos.

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente.
Insp. Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

11 Diciembre 2025.

Se finaliza la pintura de las mallas contraimpactos, se inicia la pintura de la estructura y se desmonta la cubierta.

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

15 Diciembre 2025

Se Realiza la instalación de portón metalico y la instalación de la cubierta

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp. Obra

Edwin A Fernandez
Resid. Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

16. Diciembre 2025

Se realiza la instalación de canal en acero inoxidable y la instalacion de puerta metalica pequeña

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp Obra

Michael Afranio Diaz
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

7 Diciembre 2025

Se inicia la pintora de puertas y Paredes de baños

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp Obra

Michael Abramo Diaz
Resid. Obra

interventoria.

Powered by CamScanner

18 Diciembre 2025

Se finaliza la pintura de puertas y paredes de baños.

PERSONAL EN OBRA
Ing Residente
Insp. Obra

Michael Aranio Diaz
Resid. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner