20 de noviembre 2025

Se da inicio a las actividades, se realiza el replanteo y ubicación de placas para demoler

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

21 de noviembre 2025

Se inicia con la instalación de guaduas para la instalación de lona verde para el encerramiento perimetral evitando que personas ajenas ingresen a la zona de trabajo

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

22 de noviembre 2025

Se realiza el desmonte de los arcos existentes y realizando cortes para la movilización y entrega de los arcos al IMDRI

Inspector de obra
Residente de Obra

Edwin A Fernandez
Residente de Obra

Interventoria

24 de noviembre 2025

Se realiza la demolicción de placas afectadas del polideportivo y se realiza retiro de escombros, nivelación del terreno

Inspector de obra
Residente de Obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

25 de noviembre 2025

Se realiza la aplicación de recebo, distribucción de recebo por la zona de excavación y se realiza compactación

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

26 de noviembre 2025

Se realiza la instalacción de mallas electrosoldadas en las zonas de excavación

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

27 de noviembre 2025

Se inicia con la aplicación de concreto en las placas nuevas
Verificación de acabados

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

28 de noviembre 2025

Se realiza replanteo para ubicación de escaleras y gradas
nuevas del polideportivo

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

29 de noviembre 2025

Se inician las excavaciones manuales para graderías nuevas y retiro de material de excavación

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoría

1 de diciembre 2025

Se inician actividades de armado de hierro para las canastas para los dados de las mallas contra impacto

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoría

2 de diciembre 2025

Se realiza la construcción y armado de formaletas para los dados de las mallas contra impacto

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

3 de diciembre 2025

Se inicia la aplicación de concreto en los dados y colocación de tuberias para mallas contra impacto y su nivelación

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

4 de diciembre 2025

Se inician actividades de armado de hierro para la construcción de las gradas nuevas del polideportivo

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

5 de diciembre 2025

Se continua con las actividades de armado de hierro para la Construccion de las graderias nuevas del polideportivo

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

6 de diciembre 2025

Se inicia con la construcción y el armado de formaletas para la fundición de gradas nuevas del polideportivo

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

9 de diciembre 2025

Se continua con la construcción y armado de formaletas para la fundicion de las graderas nuevas del polideportivo

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

10 de diciembre 2025

Se inicia con la aplicación de concreto de las gradenas de forma uniforme en una de las gradenas

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

11 de diciembre 2025

Se continua con la aplicación de concreto en las gradenas de forma uniforme en la segunda gradena

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

12 de diciembre 2025

Se inicia con la aplicación de Concreto en ambas gradences y se verifica el acabado del concreto en graderías

Inspector de Obra
Residente de Obra

Edwin A Fernandez
Residente de Obra

Interventoria

13 de diciembre 2025

Se inicia con la excavación de escaleras nuevas para el acceso al polideportivo y su respectivo retiro de material de excavación

Inspector de Obra
Residente de Obra

Edwin A Fernandez
Residente de Obra

Interventoria

15 de diciembre 2025

Se continuea con las excavaciones para la escalera nueva de acceso al polideportivo y su respectivo retiro de material de excavación

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventorica

16 de diciembre 2025

Se continua con las excavaciones para la escalera nueva de acceso al polideportivo y su respectivo retiro de material de excavación

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventona

17 de diciembre 2025

Se inicia con las actividades de aplicación de recebo en zona de excavación, distribución y compactación de recebo

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

18 de diciembre 2025

Se inicia con la colocación de formaletas para la aplicación de concreto de escaleras de acceso

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

19 de diciembre 2025

Se inicia con la instalación de mallas electrosoldada en estructura de escalera de acceso

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

20 de diciembre 2025

Se inicia con la aplicación de concreto en estructura de escalera de acceso, se verifica el acabado de la aplicación de concreto

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

22 de diciembre 2025

Se continua con la aplicación de concreto en la escalera de acceso del polideportivo, se verifica el acabado del concreto

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

23 de diciembre 2025

Se continua con la aplicación de concreto en la escalera de acceso del polideportivo, se verifica el acabado del concreto

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

21 de diciembre 2025

Se realiza orden y aseo a todo el polideportivo retirando cualquier material sobrante de obra

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

29 de diciembre 2025

Se inicia con el desmonte de formaletas de gradenas y escalera de acceso

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

30 de diciembre 2025

Se continuee con el desmonte de formaletas de gradenas y de escalera de acceso

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventorica

31 de diciembre 2025

Se realiza la poda de alrededor del polideportivo y retivo de material. Se realiza orden y aseo al polideportivo.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventorica

2 de enero 2026

Se inician actividades de replanteo de ubicación de los dados para la tubera de malla contra impacto

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

3 de enero 2026

Se inicia actividades de excavación manual de dados para mallas contra impacto y retiro de material de excavación

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

(5 de diciembre 2026)
5 de enero 2026
Se continua con la excavación manual de dados para mallas contra impacto y retiro de material de excavación

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

(6 de diciembre 2026)
6 de enero 2026
Se continua con la excavación manual de dados para mallas contra impacto y retiro de material de excavación

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

(7 de diciembre 2026)
7 de enero 2026
Se inicia con el armado de canastas de hierro para luego unirlas con la tubería e instalarlas en los dados

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

(8 de diciembre 2026)
8 de enero 2026
Se inicia con el armado y colocación de formaletas para los dados contra impacto.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

9 de enero 2026

Se inicia con las actividades de aplicación de concreto e instalación de canastas de hierro dentro de los dados

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

10 de enero 2026

Se continua con las actividades de aplicación de concreto e instalación de canastas de hierro dentro de los dados

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

13 de enero 2026

Se inician con la instalación de canchas nuevas del polideportivo y su respectiva nivelación y aplicación de Concreto

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abramo Diaz
Residente de obra

Interventoria

14 de enero 2026

Se continua con la instalación de canchas nuevas del polideportivo y su respectiva nivelación

Inspector de obra
Residente de Obra

Michael Abramo Diaz
Residente de obra

Interventoria

15 de enero 2026

Se realiza Verificación de plomado de Cada una de la tubería instalada

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abramo Diaz
Residente de obra

Interventoría

16 de enero 2026

Se inicia con las actividades de instalación de mallas contra impacto de la parte inferior del polideportivo

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abramo Diaz
Residente de obra

Interventoría

17 de enero 2026

Se continua con las actividades de instalación de mallas contra impacto de la parte superior e instalación de un templete

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

19 de enero

Se inica con la aplicación de pintura en las mallas contra impacto y aplicacion de anticorrosivo

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

20 de enero 2026

Se realiza verificación de las mallas contra impacto hayan quedado bien soldadas y que la pintura se vea uniforme

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abronio Diaz
Residente de obra

Interventoria

21 de enero 2026

Se inicia con el replanteo y ubicación de la rampa de acceso por la parte posterior de la Concha

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abronio Diaz
Residente de obra

Interventoria

22 de enero 2026

Se realiza excavación manual de rampa de acceso segon las especificaciones del replanteo y retiro de escombros y material de excavacción

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abramo Diaz
Residente de obra

Interventona

23 de enero 2026

Se inicia con el armado y colocación de formaletas en la rampa de acceso

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abramo Diaz
Residente de obra

Interventoria

24 de enero 2026

Se realiza la instalación y armado de mallas electrosoldadas para la rampa de acceso, aplicación de Concreto en rampa, Verificación de acabado de rampa de acceso

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abramo Diaz
Residente de obra

Interventoria

25 de enero 2026

Se inicia con la aplicación de pañete en gradenas para dar un acabado estetico

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abramo Diaz
Residente de Obra

Interventoria

27 de enero 2026

Se continua con las actividades de aplicación de pañete en gradenas y pulido

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

28 de enero 2026

Se inicia con la aplicación de pintura en graderias

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

29 de enero 2026

Se realiza la aplicación de pintura en los postes del polideportivo para darle estetica al escenario deportivo

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

30 de enero 2026

Se inicia con la poda al rededor del polideportivo y sacar elementos sobrantes de las actividades constructivas

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

31 de enero 2026

Se realiza una verificación del estado del polideportivo despues de las actividades, verificando que todo este en buen estado

Inspector de Obra
Residente de obra

Michael Abranio Diaz
Residente de obra

Interventona

8 de mayo 2026

Excavación manual para Caneca de basura del polideportivo y retiro de material de excavación

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abranio Diaz
Residente de obra

Interventona

9 de mayo 2026

Se realizce aplicación de recebo y compactación, se realiza la instalación de malla contra impacto, instalación de caneca de basura. aplicación de concreto, nivelación de caneca.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventona

17 de junio 2026

Se realiza la reparación de graderias y filos dañados o afectados retiro de material de escombros, se realiza aseo de lazona de trabajo

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventona

18 de junio 2026

Se realiza pañete de gradenas y aplicación de pintura en gradenas, se verifica acabados

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abranio Diaz
Residente de obra

Interventona

19 de junio 2026

Se inicia con la excavación manual frente a las gradencas para placa nueva, retiro de material de excavación.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

20 de junio 2026

Se inicia con la colocación de malla electrosoldada y aplicación de recebo con su respectiva compactación, se inicia con la aplicación de concreto y acabado del piso frente a las graderías.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

22 de junio 2026

Se realiza la demolición de placa y retiro de escombros de la cancha

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

23 de junio 2026

Se inicia con la aplicación de recebo y su compactacion, se instala la malla electrosoldada y aplicación de concreto en placa se realiza acabado de placa

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

24 de junio 2026

Se inica con el lavado de placa del polideportivo y nivelación de pleeres

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

25 de junio 2026

Se inicia con el sellado de juntas y limpieza de placas del polideportivo

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

26 de junio 2026

Se realiza la aplicación de base regularizadora dos capas en placas del polideportivo se verifica la uniformidad de la base regularizadora

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

27 de junio 2026

Se inicia con la base color dos capas segun los diseños para el polideportivo y se verifica la uniformidad del color aplicado.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abraham Diaz
Residente de obra

Interventoria

28 de junio 2026

Se realiza el acabado de color de la pintura en resina
Se verifica los acabados de pintura antes de iniciar con la demarcación

Inspector de Obra
Residente de obra

Michael Abraham Diaz
Residente de obra

Interventoria

29 de junio 2026

Se realiza la demarcación de la cancha, con las medidas estandar para las diferentes actividades deportivas, Verificación de acabados, Orden y aseo, retiro de todo material sobrante de todo el polideportivo

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria