	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	F-SST-034 Versión 2 30/05/2026

ESLINGA DE RESTRICCION. MARCA _____ Tipo _____ Fecha de Fabricación _____ Serial _____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	Las costuras y juntas de la eslinga se encuentran en buen estado?	X			
	La reata o cuerda presenta deshilachamientos, cortes, quemaduras, desgastes o alteraciones?		X		
	Se encuentra legible la etiqueta del equipo y esta protegida?	X			
	Los ganchos de la eslinga están contramarcados ?				
	Los ganchos cuentan con doble seguro?	X			
	Alguno de los ganchos o partes metálicas presentan corrosión, deformidades, abolladuras, golpes o algún defecto que impida su buen funcionamiento?		X		
	Al probar los ganchos de la eslinga, y probar los seguros del gancho uno por uno, se encuentran en buen funcionamiento?	X			
	La apertura de los ganchos abre en su totalidad o presenta disminución en su apertura por bloqueo de los seguros del gancho?		X		
	El gancho se cierra automáticamente al soltarlo?	X			

BANDA DE ANCLAJE. MARCA _____ Tipo _____ Fecha de Fabricación _____ Serial _____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	Las costuras presentan cortes, hilos sueltos o se encuentra perdida de costuras?			✓	
	Si el elemento tiene aros metálicos, estos presentan deformidades, corrosión, golpes o algún defecto que afecte su integridad y funcionamiento correcto?			/	
	Si el elemento tiene aros en pasta, estos presentan fracturas o golpes que afecte su integridad y funcionamiento correcto?			/	
	El anclaje presenta bordes o filos que requieran de protección para la instalación del elemento?			/	
	La etiqueta se encuentra legible y protegida de condiciones ambientales que puedan ocasionar su perdida?			/	

MOSQUETÓN. Marca _____ Serie _____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	El mosquetón presenta alguna deformidad, golpe, o defecto que afecte su funcionamiento correcto?			/	
	El mosquetón cuenta con doble o triple seguro para la apertura?			/	
	Los seguros del mosquetón se encuentran funcionando correctamente?			/	
	El sistema de apertura y cierre funciona correctamente?			/	
	El mosquetón cumple con la resistencia mínima de 22 Kn			/	
	Se encuentra la información del fabricante (Marca y resistencia) legible?			/	

LÍNEA DE VIDA EN CUERDA . Marca _____ Serie _____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	El cuerpo de la línea de vida se encuentra integra, sin hebras deshilachadas, cortes o perdida de integridad a todo lo largo?			/	
	El gancho se encuentra sin abolladuras, golpes, deformaciones o defectos que afecten su correcto funcionamiento?			/	
	El o los ganchos cuentan con doble seguro?			/	
	Los seguros del gancho se encuentran funcionando correctamente?			/	
	Los ganchos de la línea de vida están contramarcados ?			/	
	La apertura de los ganchos abre en su totalidad o presenta disminución en su aperturas por bloqueo de los seguros del gancho?			/	
	El gancho se cierra automáticamente al soltarlo?			/	
	Para línea de vida vertical. El contrapeso se encuentra en buen estado?			/	

DESENDEDOR AUTO BLOQUEANTE Marca _____ Serie _____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	El descendedor presenta alguna deformidad, golpe, o defecto que afecte su funcionamiento correcto?			/	
	El Descendedor cuenta con buen funcionamiento de la apertura y el cierre de la placa lateral móvil			/	
	Se evidencia el estado de los remaches (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, ausencia de holgura)			/	
	Se evidencia el estado de la leva y de su eje, marcas, deformaciones, suciedad, fisuras, corrosión.			/	
	Se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento la rotación de la leva y la eficacia del muelle de retorno			/	
	Se encuentra en buen estado del orificio de conexión (no hay presencia de marcas, deformaciones, fisuras, corrosión)			/	
	Se encuentra en buen estado la empuñadura y movilidad de la misma. (para RIG compruebe muelle de retorno de la empuñadura)(Para el I'D, compruebe el correcto funcionamiento del botón de posicionamiento horizontal).			/	

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR Y/O COORDINADOR ALTURAS

FIRMA DEL TRABAJADOR

	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	F-SST-034
		Versión 2
		30/05/2026

Reviso Nombre: Hector Bello
Cargo: Soldada
Centro de Trabajo: Manuela Beltran 86-26 A

Ciudad: Bogotá
Fecha: DEL 27 AL 27 DEL MES 1 AÑO 2026

IMAGEN	ASPECTO A EVALUAR	HALLAZGO			
ARNÉS. MARCA: INSAFE N° HEBILLAS 6 TIPO COMPLETO Fecha de fabricación 2022 Serial 14 16		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	Las argollas del arnés presentan deformidades, grietas, corrosión, desgaste, golpes, melladuras o hacen falta estas partes?		✓		
	Las reatas presentan fibras deshilachadas, cortes, correas ausentes, alteradas o quemadas, desgaste excesivo o desgarre?		✓		
	Las costuras presentan cortes o roturas de los puntos de unión o se han quitado costuras?		✓		
	Si el arnés tiene indicador de impacto, se encuentra integro?	✓			
	Las partes plásticas del arnés están completas?		✓		
	Las partes plásticas presentan fisuras, piezas faltantes o flojas?				
	Se evidencian quemaduras en el arnés, exposición a calor excesivo o a presencia de productos químicos que afectan la integridad del arnés?	✓			
	El arnés conserva su etiqueta de fabricación y se puede leer su fecha de fabricación y certificación	✓			
	La etiqueta del arnés se encuentra protegida?	✓			
	El arnés cuenta con hoja de vida?			✓	
ARRESTADOR PARA CUERDA. MARCA _____ Modelo _____ Para Diámetro de cuerda _____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	Los seguros del arrestador se encuentran en buen estado?			✓	
	Los mecanismos de seguridad presentan trabas en su funcionalidad?			✓	
	Las partes móviles están funcionando y se encuentran libres de trabas?			✓	
	Las dimensiones del arrestador es compatible con los diámetros de la cuerda a emplear?			✓	
	Al hacer la prueba del equipo sobre la cuerda, el equipo se bloquea de forma natural?			✓	
	El equipo se evidencia con oxido, pintura o sustancias químicas?			✓	
	El equipo presenta abolladuras, golpes o deformaciones que impidan su funcionamiento normal?			✓	
	Se encuentran legibles las marcas y referencia en el equipo?			✓	
ESLINGA DE DETENCIÓN. MARCA INSAFE Tipo V/T Fecha de Fabricación 2022 Serial 14/6.		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	La eslinga tiene sistema de absorción por paquete absorbedor?	✓			
	El paquete absorbedor se encuentra en buen estado y sin activarse?	✓			
	Las costuras y juntas de la eslinga se encuentran en buen estado?	✓			
	Si la eslinga es resortada, el resorte se encuentra con su elasticidad natural?	✓			
	Las reatas presentan deshilachamientos, cortes, quemaduras, desgastes o alteraciones?		✓		
	Se encuentra legible la etiqueta del equipo y esta protegida?	✓			
	Los ganchos cuentan con doble seguro?	✓			
	Los ganchos de la eslinga están contramarcados ?	✓			
	Alguno de los ganchos o de las partes metálicas de la eslinga presentan corrosión, deformidades, abolladuras, golpes o algún defecto que impida su buen funcionamiento?	✓			
	Al probar los ganchos de la eslinga, y probar los seguros del gancho uno por uno, se encuentran en buen funcionamiento?	✓			
	La apertura de los ganchos abre en su totalidad y no presenta disminución en su apertura por bloqueo de los seguros del gancho?	✓			
	El gancho se cierra automáticamente al soltarlo?	✓			
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO MARCA _____ Tipo _____ Fecha de Fabricación _____ Serial _____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	Las costuras y juntas de la eslinga se encuentran en buen estado?			✓	
	La reata o cuerda presenta deshilachamientos, cortes, quemaduras, desgastes o alteraciones?			✓	
	Se encuentra legible la etiqueta del equipo y esta protegida?			✓	
	Los ganchos de la eslinga están contramarcados ?			✓	
	Los ganchos cuentan con doble seguro?			✓	
	Alguno de los ganchos o partes metálicas presentan corrosión, deformidades, abolladuras, golpes o algún defecto que impida su buen funcionamiento?			✓	
	Al probar los ganchos de la eslinga, y probar los seguros del gancho uno por uno, se encuentran en buen funcionamiento?			✓	
	La apertura de los ganchos abre en su totalidad o presenta disminución en su apertura por bloqueo de los seguros del gancho?			✓	
	El gancho se cierra automáticamente al soltarlo?			✓	

	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	F-SST-034 Versión 2 30/05/2026

ESLINGA DE RESTRICCIÓN. MARCA _____ Tipo_____ Fecha de Fabricación _____ Serial _____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	Las costuras y juntas de la eslinga se encuentran en buen estado?			/	
	La reata o cuerda presenta deshilachamientos, cortes, quemaduras, desgastes o alteraciones?			/	
	Se encuentra legible la etiqueta del equipo y esta protegida?			/	
	Los ganchos de la eslinga están contramarcados ?			/	
	Los ganchos cuentan con doble seguro?			/	
	Alguno de los ganchos o partes metálicas presentan corrosión, deformidades, abolladuras, golpes o algún defecto que impida su buen funcionamiento?			/	
	Al probar los ganchos de la eslinga, y probar los seguros del gancho uno por uno, se encuentran en buen funcionamiento?			/	
	La apertura de los ganchos abre en su totalidad o presenta disminución en su apertura por bloqueo de los seguros del gancho?			/	
	El gancho se cierra automáticamente al soltarlo?			/	

BANDA DE ANCLAJE. MARCA _____ Tipo_____ Fecha de Fabricación _____ Serial _____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	Las costuras presentan cortes, hilos sueltos o se encuentra perdida de costuras?			/	
	Si el elemento tiene aros metálicos, estos presentan deformidades, corrosión, golpes o algún defecto que afecte su integridad y funcionamiento correcto?			/	
	Si el elemento tiene aros en pasta, estos presentan fracturas o golpes que afecte su integridad y funcionamiento correcto?			/	
	El anclaje presenta bordes o filos que requieran de protección para la instalación del elemento?			/	
	La etiqueta se encuentra legible y protegida de condiciones ambientales que puedan ocasionar su perdida?			/	

MOSQUETÓN. Marca _____ Serie_____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	El mosquetón presenta alguna deformidad, golpe, o defecto que afecte su funcionamiento correcto?			/	
	El mosquetón cuenta con doble o triple seguro para la apertura?			/	
	Los seguros del mosquetón se encuentran funcionando correctamente?			/	
	El sistema de apertura y cierre funciona correctamente?			/	
	El mosquetón cumple con la resistencia mínima de 22 Kn			/	
	Se encuentra la información del fabricante (Marca y resistencia) legible?			/	

LÍNEA DE VIDA EN CUERDA . Marca _____ Serie_____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	El cuerpo de la línea de vida se encuentra integra, sin hebras deshilachadas, cortes o perdida de integridad a todo lo largo?			/	
	El gancho se encuentra sin abolladuras, golpes, deformaciones o defectos que afecten su correcto funcionamiento?			/	
	El o los ganchos cuentan con doble seguro?			/	
	Los seguros del gancho se encuentran funcionando correctamente?			/	
	Los ganchos de la línea de vida están contramarcados ?			/	
	La apertura de los ganchos abre en su totalidad o presenta disminución en su aperturas por bloqueo de los seguros del gancho?			/	
	El gancho se cierra automáticamente al soltarlo?			/	
	Para línea de vida vertical. El contrapeso se encuentra en buen estado?			/	

DESENDEDOR AUTO BLOQUEANTE Marca _____ Serie_____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	El descendedor presenta alguna deformidad, golpe, o defecto que afecte su funcionamiento correcto?			/	
	El Descendedor cuenta con buen funcionamiento de la apertura y el cierre de la placa lateral móvil			/	
	Se evidencia el estado de los remaches (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, ausencia de holgura)			/	
	Se evidencia el estado de la leva y de su eje, marcas, deformaciones, suciedad, fisuras, corrosión.			/	
	Se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento la rotación de la leva y la eficacia del muelle de retorno			/	
	Se encuentra en buen estado del orificio de conexión (no hay presencia de marcas, deformaciones, fisuras, corrosión)			/	
	Se encuentra en buen estado la empuñadura y movilidad de la misma. (para RIG compruebe muelle de retorno de la empuñadura)(Para el I'D, compruebe el correcto funcionamiento del botón de posicionamiento horizontal).			/	

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR Y/O COORDINADOR ALTURAS

FIRMA DEL TRABAJADOR