















ANEXO FOTOGRAFICO
































LAINSCO

FORMATO DE ACTA DE VECINDAD

INGNOVATEK S.A.S

OBJETO DEL PROYECTO: "REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TUMBEQUE"

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de obra No. 2022042 | Contratista: INGNOVATEK S.A.S. Interventor: LAINSCO INGENIERIA S.A.S | Acta de Vecindad de: Inicio ☐

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicado en:	Departamento: GUAJIRA	Provincia: MARQUES	Municipio: TUMBEQUE	Vereda: CENTRO
Dirección: Cr 3 # 2-73			Teléfonos: 320 233 2949	
Nombre de la persona que atiende la vista: Rosa Chavez			CC No: 23.484.019	
Tipo de tenencia del predio: 1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva				
Nombre del propietario / poseedor de la construcción: Hernando Orjuela.			CC No:	
Estado de la construcción: 450	No. de Apartamentos: -		No. de pisos: 2	
No. de Hogares: 1	No. total ocupantes: 1		Mujeres jefes de hogar:	
Niños (menos de 14 años):	Adultos mayores (mas de 65 años):		Personas en situación de discapacidad:	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural			
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2. Obra Gris, 3. Terminado			
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. Si, 2. No			
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado			

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono			
6. Televisión cable	X		
7. Internet			
8. Otros		Cuál?	

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Cerca: SI ☐ NO ☒ | Uso del garaje:

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	
2. Vigas corridas	
3. Baldosa tensa	
4. Cassonis	
5. Concreto ciclópeo	
6. Pilote	
7. Pilas de cimentación	
8. No identificada	
9. No aplica	
10. Otro, Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	
2. Placa en losa deck	
3. Estructura metálica y teja	
4. Estructura de madera y teja	X
5. Otro, Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	
2. Muros estructurales en concreto	
3. Sistema combinado en concreto	
4. Prefabricados en concreto	
5. Mampostería confinada	
6. Mampostería reforzada	
7. Mampostería no reforzada	
8. Pórticos en acero	
9. Pórtico arriostrado en acero	
10. Portones y garajes en madera	
11. Pórticos y planetas en otros	
12. Muros en bahareque	
13. Muros en tapia pisada	
14. Muros en adobe	
15. Construcción mixta	X
16. Mixta	
17. Otro, Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto	
2. Placa aligerada en concreto	
3. Láminas colaborantes (Steel deck)	
4. Vigas metálicas	
5. Correas metálicas	
6. Entramado en madera	X
7. No aplica	
8. Otro, Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Ninguna (0)	
2. En alturas hasta de piso arriba	
3. En entrepiso menos de entre (pendiente este dato)	
4. En profundidad menos de fondo (pendiente este dato)	
5. Otro, Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con losa aligerada en concreto	
2. Edificaciones reforzadas	
3. Mampostería reforzada	
4. Estructuras con contraventeo, diafragma y estructura flexible	
5. Estructuras rígidas	
6. Construcciones livianas	X
7. Otro, Cuál?	

Observaciones:

3. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

							BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

							BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS APECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

							BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DEFICIENCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		DEFICIENTE APROVECHAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:


							BUENO	REGULAR	MALO
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	MURO		OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:


ANEXO FOTOGRAFICO











































































elanea
NTOR
ıser / fotocopias
s / scanner















































































LAINSCO

FORMATO DE ACTA DE VECINDAD

INGNOVATIK S.A.S

OBJETO DEL PROYECTO: "REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TUNEQUE"

FECHA: 03 - 10 - 25

Contrato de obra No.: [illegible] Contratista: INGNOVATIK S.A.S

Interventor: LAINSCO INGENIERIA S.A.S

Acta de Vecindad de: Inicio ☐

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Provincia	Municipio	Vereda
BOYACÁ	MARQUEZ	TUNEQUE	CENTRO

Dirección: CRA 3 # 2-20(2E) Teléfonos: 3112521806

Nombre de la persona que atiende la visita: INES JIMENEZ RAMIREZ CC No. 24197376

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / apoderado de la construcción: SEBASTIAN RAMOS CC No. 1054 373 899

Clase de la construcción:	60	No. de Apartamentos	3	No. de pisos	2
No. de Hogares	1	No. total residentes	2	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	1

CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano 2. Rural

ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. SI ; 2. NO

PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable			
7. Internet	X		
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje — SI ☐ NO ☒ — Uso del garaje:

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	
2. Vigas corridas	
3. Sistema mixto	
4. Cassona	
5. Concreto ciclopeo	
6. Pilotes	
7. Placa de cimentación	
8. No identificada	
9. No existe	
10. Otro Cual?	Tapia pisada

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto	
2. Placa aligerada de concreto	
3. Lámina colaborante (Steel deck)	
4. Vigas metálicas	
5. Correas metálicas	
6. Entramado en madera	
7. No aplica	
8. Otro Cual?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	
2. Placa en Steel deck	
3. Estructura metálica y teja	
4. Estructura de madera y teja	X
5. Otro Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Materiales en mal estado	
2. En altura: No. de pisos adicionales (paralelo a la vía)	
3. En ancho: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	X
2. Muros estructurales en concreto	
3. Sistema combinado en concreto	
4. Prefabricados en concreto	
5. Mampostería confinada	
6. Mampostería reforzada	
7. Mampostería no reforzada	
8. Pórticos en acero	
9. Pórtico arriostrado en acero	
10. Pórticos y canales en madera	
11. Pórticos y paneles en otros	
12. Muros en bahareque	
13. Muros en tapia pisada	
14. Muros en adobe	
15. Construcción improvisada	
16. Mixto	
17. Otro Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con irregularidad severa	
2. Edificaciones reforzadas	
3. Mampostería reforzada	
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras mixtas	
5. Estructural rígidas	
6. Estructuras simples	
7. Otro Cual?	

Observaciones:

3. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A LA VÍA		DAÑOS VARIOS APROXIMADO (m²)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ANEXO FOTOGRAFICO



















































































FORMATO DE ACTA DE VECINDAD

INNOVATEK S.A.S

OBJETO DEL PROYECTO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TORNEQUE

FECHA: 03 - 10 - 25 (Día / Mes / Año)

Contrato de obra No.: [illegible] — Contratista: INNOVATEK S.A.S — Interventor: LARISCO INGENIERIA S.A.S — Acta de Vecindad de: Inicio

1. ESTADO DEL PREDIO

Vivienda	Tipo de vivienda: 1. Casa 2. Apto	Estrato: 1	Municipio: TORNEQUE	Vereda: CENTRO	
Dirección:	Cr 3 # 1-96(196)	Teléfono:	320 883 3643		
Nombre de la persona entrevistada:	BLANCA YADIRA RODRIGUEZ		CC No:	23.474.752	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva				
Nombre del propietario:	BLANCA YADIRA RODRIGUEZ		CC No:	23.474.752	
Edad de la construcción:	70	No. de Apartamentos:	1	No. de pisos:	2
No. de hogares:	1	No. total residentes:	2	Mujeres jefes de hogar:	
Niños (menos de 14 años):		Adultos mayores (más de 60 años):		Personas en situación de discapacidad:	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:	1. En venta 2. Otra (cuál) 3. Terminado		BDT		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. Sí 2. No				
PROPIETARIO DEL TERRENO:	1. Propio 2. Comodato 3. Escriturado				

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
Acueducto	X		
Alcantarillado		X	
Energía	X		
Gas		X	
Telefono		X	
Tipo sanitario	X		
Aseo		X	
Otros			CUAL?

DESTINACIÓN ECONÓMICA: 1. Educativo; 2. Salubridad; 3. Cultural; 10. Religioso; 11 Institucional; 12. Otro

ACCESOS VEHICULARES: Cambio — SI: — NO: X — Uso de garaje:

Observaciones:

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN: 1. Zapatas; 2. Vigas corridas; 3. Sistema mixto; 4. Cadenas; 5. Contiene sótanos; 6. Pilotes; 7. Placa de cimentación; 8. No identificado; 9. No existe; 10. Otro (cual): Pedes cubico

SISTEMA DE CUBIERTA: 1. Placa en concreto; 2. Placa en Steel deck; 3. Estructura metálica y teja; 4. Estructura de madera y teja; 5. Otro (cual): X

SISTEMA ESTRUCTURAL: 1. Pórticos en concreto reforzado; 2. Muros estructurales en concreto; 3. Sistema combinado en concreto; 4. Mampostería confinada; 5. Mampostería reforzada; 6. Mampostería no reforzada; 7. Pórticos en acero; 8. Pórticos arriostrados en acero; 9. Pórticos y paredes en madera; 10. Pórticos y paredes en otros; 11. Muros en bahareque; 12. Muros en tapia pisada; 13. Muros en adobe; 14. Cerchas en madera; 15. Cerchas en acero; 16. Mixto; 17. Otro (cual): Mampostería reforzada

SISTEMA DE ENTREPISO: 1. Placa maciza de concreto; 2. Placa aligerada en concreto; 3. "Losa colaborante" (Steel deck); 4. Vigas metálicas; 5. Cubierta metálica; 6. Entresuelo en madera; 7. No aplica; 8. Otro (cual):

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA: 1. Reformas (cuál): SI; 2. En altura (no. de pisos adicionales); 3. En extensión; 4. En profundidad (número de pisos); 5. Cambio de uso; 6. Otro (cual):

IRREGULARIDADES EN PLANTA: 1. Irregularidad alta; 2. Irregularidad media; 3. Irregularidad baja o inexistente

IRREGULARIDAD EN ALTURA: 1. Irregularidad alta; 2. Irregularidad media; 3. Irregularidad baja o inexistente

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: 1. Estructuras con comportamiento regular; 2. Estructuras irregulares; 3. Mampostería reforzada; 4. Estructuras con confinamiento deficiente o estructura irregular; 5. Estructuras frágiles; 6. Construcciones en tierra; 7. Otro (cual):

3. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: GRIETAS; FISURAS; HUMEDAD; DESPLAZAMIENTO — BUENO: DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE; REGULAR; MALO: DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: GRIETAS; FISURAS; HUMEDAD; DESPLAZAMIENTO — BUENO: DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE; REGULAR; MALO: DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: GRIETAS; FISURAS; HUMEDAD; DESPLAZAMIENTO — BUENO: DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA; REGULAR; MALO: DAÑOS VARIOS APROXIMADO (m²)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: MALLA ESLABONADA; MUROS DE CONCRETO; POSTES DE MADERA; CERCA VIVA — BUENO: MURO; REGULAR; MALO: OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ANEXO FOTOGRAFICO





































































































































ANEXO FOTOGRAFICO

















