








LAINSCO

FORMATO DE ACTA DE VECINDAD

INNOVATIVE S.A.S

OBJETO DEL PROYECTO: "REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TORIBÍO"

Contrato de obra No.: [illegible] Contratista: INNOVATIVE S.A.S (INTERVENTORÍA DE INGENIERÍA S.A.S) Acta de Vecindad de: Inicio

FECHA: 03-10-25 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Zona Urbana / RURAL; Parroquia / MANCILLAS; Municipio / TORIBÍO; Vereda / CENTRO

Dirección: CR 3 # 1-35 Teléfono: 316 522 3401

Nombre de la persona mayor de edad de la vivienda: [illegible] CC No.: 194 902 555

Uso de la vivienda de la unidad: 1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva

Nombre del vecindario (Nombre de la comunidad): CONDOMINIO Caballero CC No.: 4 185 041

Estrato de la construcción: 5S | No. de Apartamentos: 3 | No. de pisos: 3

No. de ocupantes: 1 | No. total residentes: 1 | Mujeres jefes de hogar:

Niños (menos de 14 años): | Adultos mayores (más de 60 años): 1 | Personas en situación de discapacidad:

CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano, 2. Rural

ESTADO DEL PREDIO: 1. En edificac. 2.Otra Cnd., 3. Terminado: Gas Exterior

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. Sí, 2. No

PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Gas		X
5. Teléfono		X
6. Transporte público	X	
7. Internet		X
8. Otros		

Observaciones del estado de las redes:

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garita — SI: X NO:

Uso del garaje: Avenidado

Observaciones:

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN: 1. Zapatas, 2. Vigas corridas, 3. Balsa/ viga, 4. Cimientos, 5. Concreto ciclópeo, 6. Pilotes, 7. Placa de cimentación, 8. No construido, 9. No existe, 10. Otro Cual? Limitado por Estado

SISTEMA DE CUBIERTA: 1. Placa de concreto, 2. Placa en fibra cem., 3. Estructura metálica y teja, 4. Estructura de madera y teja, 5. Otro Cual?

SISTEMA ESTRUCTURAL: 1. Pórticos en concreto reforzado, 2. Muros estructurales en concreto, 3. Sistema combinado en concreto, 4. Prefabricados en concreto, 5. Mampostería confinada, 6. Mampostería reforzada, 7. Mampostería no reforzada, 8. Pórticos en acero, 9. Pórticos arriostrados en acero, 10. Pórticos y paneles en madera, 11. Pórticos y paneles en otros, 12. Muros en bahareque, 13. Muros en tapia pisada, 14. Muros en adobe, 15. Construcción ingeniosa, 16. Mixto, 17. Otro Cual?

SISTEMA DE ENTREPISO: 1. Placa maciza de concreto, 2. Placa aligerada en concreto, 3. Viguetas prefabricadas, 4. Láminas metálicas, 5. Entramado en madera, 6. Ninguno, 7. No aplica, 8. Otro Cual?

REFUERZOS EN LA ESTRUCTURA: 1. Sí, 2. No, 3. Sí ahora, No. de pisos reforzados, 4. Sí en el pasado, meses de ahora, 5. Sí pero no, meses de ahora, 6. Sí pero no, meses de ahora, 7. Otro Cual?

IRREGULARIDADES EN PLANTA: 1. Irregularidad alta, 2. Irregularidad media, 3. Irregularidad baja o inexistente

IRREGULARIDADES EN ALTURA: 1. Irregularidad alta, 2. Irregularidad media, 3. Irregularidad baja o inexistente

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: 1. Edificaciones con reforzamiento especial, 2. Edificaciones reforzadas, 3. Mampostería reforzada, 4. Estructuras con confinamiento perimetral y estructuras aisladas, 5. Estructuras rígidas, 6. Construcciones simples, 7. Otro Cual?

3. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO / REGULAR / MALO

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO / REGULAR / MALO

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO / REGULAR / MALO

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA | DAÑOS EN ANDÉN, APROPIACIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO / REGULAR / MALO

MALLA ESLABONADA | POSTES DE CONCRETO | POSTES DE MADERA | CERCA VIVA | MURO | OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ANEXO FOTOGRAFICO
















































































































































































ANEXO FOTOGRAFICO





























ANEXO FOTOGRAFICO
































LAINSCO

FORMATO DE ACTA DE VECINDAD

BIONOVATEX E.A.S

OBJETO DEL PROYECTO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TURBEGÚE

Fecha: Día / Mes / Año

Contrato de obra No.: 2020042 | Contratista: BIONOVATEX E.A.S | Interventor: LAINSCO INGENIERIA E.A.S | Acta de Vecindad de: Inicio

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación	Departamento: ESTADO	Provincia: MARQUEZ	Municipio: TURBEGÚE	Vereda: CENTRO
Dirección: Cr 3 # 2-73			Teléfono: 3202332949	
Nombre de la persona que atiende la visita: Rosa Chaves			CC No.: 23.434.019	
Tipo de tenencia del predio:	1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Hernando Oyuela.		CC No.	
Edad de la construcción:	450	No. de Apartamentos:	No. de pisos:	2
No. de Hogares:	1	No. total residentes:	1	Mujeres jefes de hogar:
Niños menos de 14 años:		Adultos mayores (más de 60 años):		Personas en situación de discapacidad:
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural			
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2. Obra gris, 3. Terminado			
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI, 2. NO			
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado			

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono			
6. Televisión cable	X		
8. Internet	X		
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Escolar	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje — SI: — NO: X — Uso del garaje:

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN
1. Zapatas
2. Vigas corridas
3. Baterna mixta
4. Cerámica
5. Concreto ciclópeo
6. Pilotes
7. Placa de cimentación
8. No identificado
9. No existe
10. Otro: Cual?

SISTEMA DE CUBIERTA
1. Placa en concreto
2. Placa en Steel deck
3. Estructura metálica y teja
4. Estructura de madera y teja
5. Otro: Cual?

SISTEMA ESTRUCTURAL
1. Pórticos en concreto reforzado
2. Muros estructurales en concreto
3. Galería combinada en concreto
4. Prefabricados en concreto
5. Mampostería confinada
6. Mampostería reforzada
7. Mampostería no reforzada
8. Pórticos en acero
9. Pórticos arriostrados en acero
10. Pórticos y panales en madera
11. Pórticos y paneles en otros
12. Muros en bahareque
13. Muros en tapia pisada
14. Muros en adobe
15. Construcción industrializada
16. Mixto
17. Otro: Cual?

SISTEMA DE ENTREPISOS
1. Placa maciza de concreto
2. Placa aligerada de concreto
3. Láminas colaborantes (Steel deck)
4. Vigas metálicas
5. Correas metálicas
6. Entramado en madera
7. No aplica
8. Otro: Cual?

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA
1. Reformas: SI / NO
2. En altura: No. de pisos adicionados
3. En entrepiso: material de entrepiso (concreto, madera)
4. En profundidad: número de sótanos (contemplar este ítem)
5. Otro: Cual?

IRREGULARIDAD EN PLANTA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

IRREGULARIDAD EN ALTURA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
1. Edificaciones con irregularidad especial
2. Edificaciones reforzadas
3. Mampostería reforzada
4. Edificaciones con confinamiento deficiente y entrepisos rígidos
5. Edificaciones flexibles
6. Construcciones simples
7. Otro: Cual?

Observaciones:

3. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS

						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DESVIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN A VIA		DAÑOS EN ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS


						BUENO	REGULAR	MALO
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:


ANEXO FOTOGRAFICO


























































		elanea NTOR ıser / fotocopias s / scanner
		









































































LAINSCO Ingeniería S.A.S

FORMATO DE ACTA DE VECINDAD

INNOVATER S.A.S

OBJETO DEL PROYECTO: "REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ"

FECHA: 03 - 10 - 23 (Día / Mes / Año)

Contrato de obra No.: 2023042 | Contratista: INNOVATER S.A.S | Interventor: LAINSCO INGENIERIA S.A.S | Acta de Vecindad de: Inicio ☐

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: BOYACÁ	Provincia: MARIQUITA	Municipio: TURMEQUÉ	Vereda: CENTRO

Dirección: Cr 3 # 2-20(2E)	Teléfonos: 3112921506		
Nombre de la persona que atiende la visita: INES JIMENEZ RAMIREZ	CC No: 24197376		
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del representante / propietario de la construcción: SEBASTIAN RAMOS	CC No: 1054 373 899		
Edad de la construcción: 60	No. de Apartamentos: 3	No. de pisos: 2	
No. de Hogares: 1	No. total residentes: 2	Mujeres jefes de hogar: 1	
Niños (menos de 14 años):	Adultos mayores (más de 60 años): 1	Personas en situación de discapacidad: 1	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano; 2. Rural			
ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. SI ; 2. NO			
PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono			
6. Televisión cable	X		
7. Internet			
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreac./cult	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒

Uso del garaje:

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	
2. Vigas zanjas	
3. Losa maciza	
4. Caisson	
5. Concreto ciclopeo	
6. Pilotes	
7. Placa de cimentación	
8. No identificada	
9. No aplica	
10. Otro, Cual? Mampostería piedra	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	
2. Placa en Steel deck	
3. Estructura metálica y teja	
4. Estructura de madera y teja	X
5. Otro, Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	X
2. Muros estructurales en concreto	
3. Sistema combinado en concreto	
4. Prefabricados en concreto	
5. Mampostería confinada	
6. Mampostería reforzada	
7. Mampostería no reforzada	
8. Pórticos en acero	
9. Pórtico arriostrado en acero	
10. Pórticos y paredes en madera	
11. Pórticos y paredes en otros	
12. Muros en bahareque	
13. Muros en tapia pisada	
14. Muros en adobe	
15. Construcción improvisada	
16. Mixto	
17. Otro, Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto	
2. Placa aligerada de concreto	
3. Láminas colaborantes (Steel deck)	
4. Vigas metálicas	
5. Cerchas metálicas	
6. Entramado en madera	X
7. No aplica	
8. Otro, Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Ninguna? (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En dimensión: metros de altura (perpendicular a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro, Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones sismo resistentes existente	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras rígidas	☐
5. Estructuras flexibles	☐
6. Construcciones precarias	☐
7. Otro, Cual?	

Observaciones:

3. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS

						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		DAÑOS EN MAMPOSTERÍA APROXIMADO (m²)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS

							BUENO	REGULAR	MALO
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ANEXO FOTOGRAFICO



















































































FORMATO DE ACTA DE VECINDAD

INNOVATEK S.A.S

OBJETO DEL PROYECTO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ

FECHA: 03 - 10 - 25 (Día - Mes - Año)

Contrato de obra No.:

Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES

Acta de Vecindad de: Inicio / Fin

1. DATOS DEL PREDIO

Dirección: Carrera / Calle: CR 3 # 1-76(78) | Barrio / Vereda: | Municipio: TIMBIQUÍ | Teléfono: 320 883 3643

Nombre de la persona que atiende: BLANCA YADIRA RODRIGUEZ | C.C. No.: 23.494.752

Calidad de la persona que atiende: 1. Propietario 2. Arrendatario 3. Poseedor 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva

Nombre del propietario, poseedores o representante:

Edad del propietario:	70	No. de Apartamentos:	1	No. de pisos:	2
No. de moradores:	1	No. total ocupantes:	2	Mujeres jefes de Hogar:	
Años cumplidos de residencia:		No. de personas mayores de 60 años:		Personas en situación de discapacidad:	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano 2. Rural

ESTADO DEL PREDIO: 1. Ocupado 2. Obra gris 3. Terminado BDT.

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. Sí 2. No

TENENCIA DEL TERRENO: 1. Propio 2. Arriendo 3. Escriturado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		N/A	
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Servicio de aseo			
7. Internet			
8. Otro			

DESTINACION ECONOMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI NO X | Uso del garaje:

Observaciones:

2. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION
1. Zapatas
2. Vigas corridas
3. Pilotaje
4. Cajonera
5. Contínuo rectangular
6. Aislada
7. Placa de cimentación
8. No identificada
9. No existe
10. Otro Cuál: Pedes ciclopeo

SISTEMA DE CUBIERTA
1. Placa en concreto
2. Placa en Steel deck
3. Estructura metálica y teja
4. Estructura en madera y teja
5. Otro Cuál:

SISTEMA ESTRUCTURAL
1. Pórticos en concreto reforzado
2. Muros estructurales en concreto
3. Sistema combinado en concreto
4. Prefabricados en concreto
5. Mampostería confinada
6. Mampostería reforzada
7. Mampostería no reforzada
8. Pórticos en acero
9. Pórtico arriostrado en acero
10. Pórticos y paredes en madera
11. Pórticos y paredes en otros
12. Muros en bahareque
13. Muros en tapia pisada
14. Muros en adobe
15. Construcción improvisada
16. Mixto
17. Otro Cuál: Incompleto con refuerzo

SISTEMA DE ENTREPISOS
1. Placa maciza de concreto
2. Placa aligerada en concreto
3. Viguetas metálicas
4. Viguetas madera
5. Entramado en madera
6. Entramado en metálico
7. No aplica
8. Otro Cuál:

IRREGULARIDADES EN LA ESTRUCTURA
1. Retrocesos: Si / No
2. En altura: Sin variación / Con variación
3. En extensión: Hundimiento de alguna parte / Sin variación
4. No proporcional: Ejemplo de tanque elevado
5. Otro Cuál:

IRREGULARIDAD EN PLANTA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

IRREGULARIDAD EN ALTURA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION
1. Estructuras con entramados especiales
2. Estructuras aporticadas
3. Estructuras con muros estructurales
4. Estructuras con confinamiento
5. Estructuras tipo cajón
6. Construcciones en tierra
7. Otro Cuál:

3. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO: DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR:	MALO: DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO: DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR:	MALO: DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO: DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA	REGULAR:	MALO: UBICACIÓN ANDENES/ACCESOS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		BUENO: MURO		REGULAR:		MALO: OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ANEXO FOTOGRAFICO























