INGNOVATEK s.a.s. Nit.: 901.131.707-9	**INFORME DE ACTIVIDADES SST DE OBRA DEL CONTRATISTA**

FECHA DE REALIZACIÓN:	01 DICIEMBRE 2025		
MES EVALUADO:	NOVIEMBRE 2025		
OBRA / PROYECTO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES CARRERA 3 TURMEQUE		
REALIZADOR POR:	LORENA MARTINEZ	CARGO:	SST

1. Relación del personal que ingresó en el mes.

NOMBRE	No. C.C.	FECHA DE INGRESO
DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ PEDREROS	1002683347	12 de Noviembre
LUIS ANTONIO FUENTES ROPERO	19673661	14 de Noviembre
JAIRO ALONSO VARGAS MUÑOZ	1002583477	12 de Noviembre

2. Relación del personal retirado en el mes.

NOMBRE	No. C.C.	FECHA DE RETIRO
NA	NA	NA

3. Relación de capacitaciones y/o charlas realizadas en el mes (Registro de asistencias).

FECHA DE REALIZACIÓN	TEMA DE LA CHARLA
22 DE NOVEIMBRE	EPPS Elementos de protección personal- Todos los trabajadores Objetivo: Capacitar al personal sobre la importancia del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), garantizando su correcta utilización para prevenir incidentes y proteger la integridad física durante las actividades laborales.

FECHA DE REALIZACIÓN	TEMA DE LA CAPACITACIÓN
24 DE NOVIEMBRE	Investigación de AT- Fortalecer las competencias del Vigía SST en la detección, notificación e investigación de accidentes de trabajo, promoviendo una cultura de prevención y mejora continua en la gestión del riesgo laboral.

FECHA DE REALIZACIÓN	TEMA DE LA CAPACITACIÓN
01 DICIEMBRE	Peligro de condiciones de seguridad - Todos los trabajadores Objetivo Identificar los peligros por condiciones de seguridad y reforzar prácticas seguras que prevengan incidentes y accidentes laborales.

4. Relación de los accidentes presentados en el mes.

FECHA DEL AT	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	DESCRIPCIÓN CORTA DE LO OCURRIDO
NA	NA	NA	NA

5. Relación de las Inspecciones realizadas en el mes (Maquinaria, herramientas, equipos y áreas de trabajo).

FECHA DE LA INSPECCIÓN	INSPECCIÓN REALIZADA
12 de Noviembre	• Durante el mes de noviembre se realizaron inspecciones a herramientas manuales menores empleadas en la obra, tales como palas, picas, martillos, niveles, cinceles, entre otras. Estado físico general (sin fracturas ni desgaste excesivo) • Condiciones de los mangos y empuñaduras • Firmeza en uniones y cabezas de herramientas • Limpieza y almacenamiento apropiado

6. Anexos en PDF

- ATS
- Plan de capacitaciones
- Certificados afiliación ARL