INGNOVATEK S.A.S. Soc. Mineras NIT. 901.131.737-9	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FR - GS - 11
		Versión: 00
	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA - CANGURO)	Fecha: 30/10/2025

SEMANA DEL 05 ENE AL 10 ENER MARCA ——— MODELO ———

COLABORADOR Jaime Andres Zambrano UBICACIÓN Tuxmeque PROYECTO Alcantarillado

Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
LUGAR DE TRABAJO	¿El área de trabajo se encuentra en orden y/o aseo?				X									X					
	¿El área se encuentra señalizada?				X									X					
	¿El área de trabajo es suficientemente amplia para realizar la tarea?				X									X					
COLABORADOR	¿Tiene puesto el casco con barbuquejo?				X									X					
	¿Está utilizando los guantes y protector auditivo?				X									X					
	¿Utiliza botas de seguridad?				X									X					
	¿Usa overol e impermeable si se requiere?				X									X					
	¿El trabajador se encuentra en buen estado para realizar la tarea?				X									X					
ESTADO GENERAL	Motor				X									X					
	Tubo de escape				X									X					
	Estado de pasadores (bastidor)				X									X					
	Placa vibratoria				X									X					
	Cilindro vibrador				X									X					
	Correas de transmisión				X									X					
	Poleas de transmisión				X									X					
	Pernos de sujeción de motor a placa				X									X					
	Acoples flexibles				X									X					
	Timón de manejo				X									X					
	Tanque de combustible (Sin fugas)				X									X					
	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)				X									X					
	Yoyo de encendido del motor				X									X					
	Estado general del equipo				X									X					
	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?				X									X					
FIRMA	FIRMA COLABORADOR	Jaime			Zambrano														
	FIRMA Profesional SST	Angel			Rivera														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

INGNOVATEK S.A.S. Sec. Miraflores	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FR - GS - 11
		Versión: 00
	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA - CANGURO)	Fecha: 30/10/2025

SEMANA DEL 26 ENE AL 31 ENER MARCA ——— MODELO ———

COLABORADOR Jaime Andres Zambrano UBICACIÓN Tuxmeque PROYECTO Alcantarillado

Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
LUGAR DE TRABAJO	¿El área de trabajo se encuentra en orden y/o aseo?				X														
	¿El área se encuentra señalizada?				X														
	¿El área de trabajo es suficientemente amplia para realizar la tarea?				X														
COLABORADOR	¿Tiene puesto el casco con barbuquejo?				X														
	¿Está utilizando los guantes y protector auditivo?				X														
	¿Utiliza botas de seguridad?				X														
	¿Usa overol e impermeable si se requiere?				X														
	¿El trabajador se encuentra en buen estado para realizar la tarea?				X														
ESTADO GENERAL	Motor				X														
	Tubo de escape				X														
	Estado de pasadores (bastidor)				X														
	Placa vibratoria				X														
	Cilindro vibrador				X														
	Correas de transmisión				X														
	Poleas de transmisión				X														
	Pernos de sujeción de motor a placa				X														
	Acoples flexibles				X														
	Timón de manejo				X														
	Tanque de combustible (Sin fugas)				X														
	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)				X														
	Yoyo de encendido del motor				X														
	Estado general del equipo				X														
	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?				X														
FIRMA	FIRMA COLABORADOR			Jaime			zambrano												
	FIRMA Profesional SST			ANGEL			RIVERA												

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

INGNOVATEK S.A.S.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FR - GS - 9
		Versión: 00
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Fecha: 30/10/2025

PERIODO DE INSPECCIÓN: 05 AL 10 ENERO — FRENTE DE TRABAJO: obra TURMEQUE

INSPECCIONADO POR: ANGEL RIVERA. — CARGO: Residente obra.

OPTIMO: B REGULAR: R DEFICIENTE: D NO SE TIENE: N.A

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO						OBSERVACIONES
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
Herramientas Fijas							
Esmeril							
Taladro							
Prensa.							
Compresor							
Maquina de soldar							
Gato Hidráulico							
Equipo de oxicorte							
Herramientas Manuales							
Taladro percutor doble manija							
Guadaña							
Taladro sencillo (A)							
Lijadora							
Pulidora pequeña (A)							
Pulidora grande (B)							
Segueta pequeña							
Segueta grande	B	B	B	B	B		
Martillos grandes (Monas)							
Martillos	B	B	B	B			
Cuchillos							
Escalera de extensión							
Escalera fija.	B	B		B	B		
Machete							
Raches							
Brocas							
Llaves fijas	B	B	B		B		
Alicates de puntas							
Alicates eléctricos							

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO						OBSERVACIONES
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
Extensiones eléctricas	B	B	B	B	B		
Tijeras grandes							
Tijeras Pequeñas							
Motosierra							
Extensiones con lámparas							
Pelacable (A)							
Cortafrío (A)							
Cortafrío (B)							
Pinzas universales	B	B		B	B		
Destornillador de estría							
Destornillador perillero pala							
Destornillador perillero estría		B	B		B		
Pinza Voltiampérimetrica.							
Gira macho grande							
Gira macho pequeño							
Cautín							
Llaves de tubo							
Llave expansiva	B	B	B	B	B		

Powered by CamScanner

INGNOVATEK S.A.S.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FR - GS - 9
		Versión: 00
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Fecha: 30/10/2025

Hombre solo				B	D		
Cincel			B				
Punzones o botadores			B		A		
Torque							

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUÍ

ESTADO	ESTADO						RECOMENDACIONES
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA	DESCRIPCION DE LA FALA PRESENTADA	OBSERVACIONES

FIRMA Angel Rivera
NOMBRE Angel Alberto Rivera
CEDULA 1049606567

Powered by CamScanner

INGNOVATEK S.A.S. Soc. Mixtas NIT.: 901.131.707-9	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FR - GS - 9
		Versión: 00
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Fecha: 30/10/2025

PERIODO DE INSPECCIÓN 13 Al 17 ENERO FRENTE DE TRABAJO obra TURMEQUE

INSPECCIONADO POR ANGEL RIVERA. CARGO Residente obra.

OPTIMO: B REGULAR: R DEFICIENTE: D NO SE TIENE: N.A

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO						OBSERVACIONES
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
Herramientas Fijas							
Esmeril							
Taladro							
Prensa.							
Compresor							
Maquina de soldar							
Gato Hidráulico							
Equipo de oxicorte							
Herramientas Manuales							
Taladro percutor doble manija							
Guadaña							
Taladro sencillo (A)							
Lijadora							
Pulidora pequeña (A)							
Pulidora grande (B)							
Segueta pequeña							
Segueta grande			B	B	B		
Martillos grandes (Monas)							
Martillos			B	B			
Cuchillos							
Escalera de extensión							
Escalera fija.			B	B	B		
Machete							
Raches							
Brocas							
Llaves fijas			B		B		
Alicates de puntas							
Alicates eléctricos							

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO						OBSERVACIONES
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
Extensiones eléctricas			B	B	B		
Tijeras grandes							
Tijeras Pequeñas							
Motosierra							
Extensiones con lámparas							
Pelacable (A)							
Cortafrio (A)							
Cortafrio (B)							
Pinzas universales			B	B	B		
Destornillador de estría							
Destornillador perillero pala							
Destornillador perillero estría			B		B		
Pinza Voltiampérimetrica.							
Gira macho grande							
Gira macho pequeño							
Cautin							
Llaves de tubo							
Llave expansiva			B	B	B		

Powered by CamScanner

INGNOVATEK S.A.S.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FR - GS - 9
		Versión: 00
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Fecha: 30/10/2025

Hombre solo				B	D		
Cincel			B				
Punzones o botadores			B		A		
Torque							

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUÍ

ESTADO	ESTADO						RECOMENDACIONES
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA	DESCRIPCION DE LA FALA PRESENTADA	OBSERVACIONES

FIRMA Angel Rivera
NOMBRE Angel Alberto Rivera
CEDULA 1049606567

Powered by CamScanner

INGNOVATEK S.A.S.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FR - GS - 9
		Versión: 00
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Fecha: 30/10/2025

PERIODO DE INSPECCIÓN 19 AL 24 ENERO FRENTE DE TRABAJO obra TURMEQUE

INSPECCIONADO POR ANGEL RIVERA. CARGO Residente obra.

OPTIMO: B REGULAR: R DEFICIENTE: D NO SE TIENE: N.A

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO						OBSERVACIONES
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
Herramientas Fijas							
Esmeril							
Taladro							
Prensa.							
Compresor							
Maquina de soldar							
Gato Hidráulico							
Equipo de oxicorte							
Herramientas Manuales							
Taladro percutor doble manija							
Guadaña							
Taladro sencillo (A)							
Lijadora							
Pulidora pequeña (A)							
Pulidora grande (B)							
Segueta pequeña							
Segueta grande	B	B	B	B	B		
Martillos grandes (Monas)							
Martillos	B	B	B	B			
Cuchillos							
Escalera de extensión							
Escalera fija.	B	B		B	B		
Machete							
Raches							
Brocas							
Llaves fijas	B	B	B		B		
Alicates de puntas							
Alicates eléctricos							

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO						OBSERVACIONES
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
Extensiones eléctricas	B	B	B	B	B		
Tijeras grandes							
Tijeras Pequeñas							
Motosierra							
Extensiones con lámparas							
Pelacable (A)							
Cortafrio (A)							
Cortafrio (B)							
Pinzas universales	B	B		B	B		
Destornillador de estría							
Destornillador perillero pala							
Destornillador perillero estría		B	B		B		
Pinza Voltiampérimetrica.							
Gira macho grande							
Gira macho pequeño							
Cautín							
Llaves de tubo							
Llave expansiva	B	B	B	B	B		

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FR - GS - 9
ING NOVATEK S.A.S.		Versión: 00
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Fecha: 30/10/2025

Hombre solo	B	B		B	B		
Cincel			B				
Punzones o botadores	B	B			B		
Torque							

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUI

ESTADO	ESTADO						RECOMENDACIONES
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA	DESCRIPCION DE LA FALA PRESENTADA	OBSERVACIONES

FIRMA Angel RIVERA
NOMBRE Angel Alberto Rivera
CEDULA 1049606567

Powered by CamScanner

INGNOVATEK S.A.S. Soc. Mixtas Nit.: 901.131.707-9	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FR - GS - 9
		Versión: 00
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Fecha: 30/10/2025

PERIODO DE INSPECCIÓN 26 AL 31 ENERO FRENTE DE TRABAJO obra TURMEQUE

INSPECCIONADO POR ANGEL RIVERA CARGO Residente obra

OPTIMO: B REGULAR: R DEFICIENTE: D NO SE TIENE: N.A

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO						OBSERVACIONES
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
Herramientas Fijas							
Esmeril							
Taladro							
Prensa.							
Compresor							
Maquina de soldar							
Gato Hidráulico							
Equipo de oxicorte							
Herramientas Manuales							
Taladro percutor doble manija							
Guadaña							
Taladro sencillo (A)							
Lijadora							
Pulidora pequeña (A)							
Pulidora grande (B)							
Segueta pequeña							
Segueta grande	B	B					
Martillos grandes (Monas)							
Martillos	B	B					
Cuchillos							
Escalera de extensión							
Escalera fija.	B	B					
Machete							
Raches							
Brocas							
Llaves fijas	B	B					
Alicates de puntas							
Alicates eléctricos							

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO						OBSERVACIONES
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
Extensiones eléctricas	B	B					
Tijeras grandes							
Tijeras Pequeñas							
Motosierra							
Extensiones con lámparas							
Pelacable (A)							
Cortafrio (A)							
Cortafrio (B)							
Pinzas universales	B	B					
Destornillador de estría							
Destornillador perillero pala	B						
Destornillador perillero estría		B					
Pinza Voltiampérimetrica.							
Gira macho grande							
Gira macho pequeño							
Cautin							
Llaves de tubo							
Llave expansiva	B	B					

Powered by CamScanner

INGNOVATEK S.A.S.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FR - GS - 9
		Versión: 00
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Fecha: 30/10/2025

Hombre solo	b						
Cincel							
Punzones o botadores		b					
Torque	b						

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUÍ

ESTADO	ESTADO						RECOMENDACIONES
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA	DESCRIPCION DE LA FALA PRESENTADA	OBSERVACIONES

FIRMA Angel RIVERA
NOMBRE Angel Alberto RIVERA
CEDULA 1049606567

Powered by CamScanner

INGNOVATEK S.A.S. Soc. Mineras Nit. 901.131.707-9	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FR - GS - 6
		Versión: 00
	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	Fecha: 30/10/2025

SEMANA DEL 05 ENERO AL 10 ENERO MARCA ——— MODELO ——— SERIE ———

OPERADOR JAIME ANDRES ZAMBRANO UBICACIÓN TUNEQUE PROYECTO ALCANTARILLADO

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)			X		X		X		X					
	De trabajo traseras			X		X		X		X					
	Direccionales delanteras			X		X		X		X					
	Direccionales traseras			X		X		X		X					
	De Stop y señal trasera			X		X		X		X					
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada			X		X		X		X					
	Cinturón de seguridad			X		X		X		X					
	Extintor de incendio 10 PQS			X		X		X		X					
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)			X		X		X		X					
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)			X		X		X		X					
	Tubo de escape (Exhosto)			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso-Pito			X		X		X		X					
	Espejos														
	Escaleras y apoyos de acceso														
	Palancas y pedales en buen estado			X		X		X		X					
	Bateria y cables			X		X		X		X					
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X					
	Kit ambiental			X		X		X		X					
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)			X		X		X		X					
	Estado pasadores (brazo, balde)			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores														
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X		X					
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras			X		X		X		X					
	* Freno de servicio			X		X		X		X					
	* Mando de estacionamiento (freno de emerger			X		X		X		X					
	Estado general desgarrador (balde)			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo			X		X		X		X					
	* Cilindros en buen estado			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			X		X		X		X					
	Huellas en buen estado			X		X		X		X					
FIRMA	FIRMA OPERADOR									JAIME		ANDRES		ZAMBRANO	
	FIRMA Profesional SST									ANGEL		RIVERA			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

INGNOVATEK S.A.S. Suc. Miraflores Nit.: 901.131.707-8	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FR - GS - 6
		Versión: 00
	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	Fecha: 30/10/2025

SEMANA DEL 13 ENERO AL 17 ENERO MARCA — MODELO — SERIE —

OPERADOR Jaime Andres Zambrano UBICACIÓN Tuyneque PROYECTO Alcantarillado

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)			X		X		X		X					
	De trabajo traseras			X		X		X		X					
	Direccionales delanteras			X		X		X		X					
	Direccionales traseras			X		X		X		X					
	De Stop y señal trasera			X		X		X		X					
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada			X		X		X		X					
	Cinturón de seguridad			X		X		X		X					
	Extintor de incendio 10 PQS			X		X		X		X					
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)			X		X		X		X					
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)			X		X		X		X					
	Tubo de escape (Exhosto)			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso-Pito			X		X		X		X					
	Espejos														
	Escaleras y apoyos de acceso														
	Palancas y pedales en buen estado			X		X		X		X					
	Bateria y cables			X		X		X		X					
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X					
	Kit ambiental			X		X		X		X					
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)			X		X		X		X					
	Estado pasadores (brazo, balde)			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores														
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X		X					
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras			X		X		X		X					
	* Freno de servicio			X		X		X		X					
	* Mando de estacionamiento (freno de emerger			X		X		X		X					
	Estado general desgarrador (balde)			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo			X		X		X		X					
	* Cilindros en buen estado			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			X		X		X		X					
	Huellas en buen estado			X		X		X		X					
FIRMA	FIRMA OPERADOR									Jaime		Andres		Zambrano	
	FIRMA Profesional SST									Angel		Rivera			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

INGNOVATEK S.A.S. Sec. Miraflores Nit.: 901.131.707-9	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FR - GS - 6
		Versión: 00
	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	Fecha: 30/10/2025

SEMANA DEL 19 ENERO AL 24 ENERO MARCA ——— MODELO —— SERIE ——

OPERADOR JAIME ANDRES ZAMBRANO UBICACIÓN TUYMEQUE PROYECTO ALCANTARILLADO

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	X		X		X		X		X					
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X					
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X					
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X					
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X					
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	X		X		X		X		X					
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio 10 PQS	X		X		X		X		X					
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X		X		X		X		X					
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	X		X		X		X		X					
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso-Pito	X		X		X		X		X					
	Espejos														
	Escaleras y apoyos de acceso														
	Palancas y pedales en buen estado	X		X		X		X		X					
	Bateria y cables	X		X		X		X		X					
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X					
	Kit ambiental	X		X		X		X		X					
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	X		X		X		X		X					
	Estado pasadores (brazo, balde)	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores														
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X					
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X					
	* Mando de estacionamiento (freno de emerger	X		X		X		X		X					
	Estado general desgarrador (balde)	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X					
	* Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X					
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X					
FIRMA	FIRMA OPERADOR									JAIME		ANDRES		ZAMBRANO	
	FIRMA Profesional SST									ANGEL		RIVERA			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

INGNOVATEK S.A.S. Sec. Miraflores Nit. 901.131.707-9	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FR - GS - 6
		Versión: 00
	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	Fecha: 30/10/2025

SEMANA DEL 26 ENERO AL 31 ENERO MARCA ——— MODELO —— SERIE ——

OPERADOR Jaime Andres Zambrano UBICACIÓN Tuxmeque PROYECTO Alcantarillado

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	X		X											
	De trabajo traseras	X		X											
	Direccionales delanteras	X		X											
	Direccionales traseras	X		X											
	De Stop y señal trasera	X		X											
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	X		X											
	Cinturón de seguridad	X		X											
	Extintor de incendio 10 PQS	X		X											
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X		X											
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X											
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	X		X											
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X											
	Alarma de retroceso-Pito	X		X											
	Espejos														
	Escaleras y apoyos de acceso														
	Palancas y pedales en buen estado	X		X											
	Bateria y cables	X		X											
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X											
	Kit ambiental	X		X											
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	X		X											
	Estado pasadores (brazo, balde)	X		X											
	* Gatos estabilizadores														
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X											
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras	X		X											
	* Freno de servicio	X		X											
	* Mando de estacionamiento (freno de emerger	X		X											
	Estado general desgarrador (balde)	X		X											
	Mandos de levante del brazo	X		X											
	* Cilindros en buen estado	X		X											
	Compartimiento del motor aseado	X		X											
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X						X					
	Huellas en buen estado	X		X						X					
FIRMA	FIRMA OPERADOR									Jaime		Andres		Zambrano	
	FIRMA Profesional SST									Angel		Rivera			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner