REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	15-07-2026
Operador	PABLO ANGARITA MONTAÑES
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC763890
Ubicación (Municipio – Vereda)	Lebrija vereda
Nombre de la Vía	Vía

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Compactación de la vía
Kilómetros intervenidos	1.2
Metros cúbicos extraídos	0





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN






SIEMPRE ADELANTE



REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	114	119
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	15-07-2026
Operador	IVAN MAURICIO GODOY GARCIA
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC763380
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Benito
Nombre de la Vía	San Benito


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Limpieza y aplicación de vía
Kilómetros intervenidos	1 kilómetro
Metros cúbicos extraídos	0 metros



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN




REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	181	189,8
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Sin observaciones


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	15-07-2026
Operador	JHON BUENO
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC763895
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente nacional
Nombre de la Vía	Vereda alto capilla


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Retiro y suministro de combustible & vibrocompactacion de la vía
Kilómetros intervenidos	200 metros
Metros cúbicos extraídos	0






ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

inbiomecs

CÓDIGO FO-GM-09 | VERSIÓN 1 | FECHA DE APROBACIÓN 25/3/2026 | PÁGINA 1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: Puente Nacional Vereda Alto Carita | FECHA: 16 Julio 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: John Rocero

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Vibrocompactador | SERIE / PLACA: MC 263895 | HORÓMETRO INICIAL: 6 horas | HORÓMETRO FINAL: 8 horas | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	N	NA
1.1	Verificar nivel de aceite motor				
1.2	Verificar nivel de refrigerante				
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor				
1.4	Verificar estado de las correas				
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire				
1.6	Drenar filtro separador de agua				
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite				
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico				
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico				
1.10	Verificar estado de las Mangueras				
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos				
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos				
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)				
1.14	Verificar funcionamiento del tablero				
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y pitonas				
1.16	Verificar estado de bateías y luces				
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines				
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos				
1.19	Verificar Sistema de Riego				
1.20	Realizar engrase del equipo				
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos				
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)				
1.24	Verificar estado del rodillo y accesos				
1.25	Verificar estado tubo de escape				
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes				
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes				
1.28	Verificar Kit de Carretera				
1.29	Verificar la Documentación de la maquina este vigente				
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)				
1.31	Otros				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ULTIMO MANTENIMIENTO

HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ULTIMO MANTENIMIENTO: 130

HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO: 130

FIRMA OPERADOR

C.C

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	66 horas	67 horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	15-07-2026
Operador	ROBERTO DELGADO RINCON
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 865C
Placa / Identificación	MC766680
Ubicación (Municipio – Vereda)	Charalá
Nombre de la Vía	grima alta


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	mantenimiento de la vía y conformación de cuentas
Kilómetros intervenidos	2 kilómetro
Metros cúbicos extraídos	no aplican




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	49, 1	54 , 2
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

la correa de aire acondicionado esta dañada

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	15-07-2026
Operador	JOSE PABLO VARGAS
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC760570
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vda cemisa puente nacional
Nombre de la Vía	Vda cemisa puente nacional


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Apoyo a retro uruga en la vereda el páramo puente nacional
Kilómetros intervenidos	O
Metros cúbicos extraídos	O





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO: FO-GM-08 | VERSIÓN: 1 | FECHA DE APROBACIÓN: 29/5/2020 | PÁGINA: 1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: VDA. CENISA - PUENTE NACIONAL | FECHA: 15 / 07 / 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: JOSE PABLO VARGAS DIAZ

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: RETRO CARGADORA | SERIE / PLACA: MC 760570

HORÓMETRO INICIAL: 175.8 | HORÓMETRO FINAL: 175.9

KILOMETRAJE INICIAL: | KILOMETRAJE FINAL:

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor	X			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	X			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X			
1.4	Verificar estado de las correas	X			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X			
1.6	Drenar filtro separador de agua	X			
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X			
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	X			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	X			
1.10	Verificar estado de las Mangueras	X			
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	X			
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos	X			
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	X			
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	X			
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X			
1.16	Verificar estado de baterías y luces	X			
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	X			
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X			
1.19	Verificar Sistema de Riego				X
1.20	Realizar engrase del equipo	X			
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos				X
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	X			
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	X			
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples				X
1.25	Verificar estado tubo de escape	X			
1.26	Verificar estado Cruceta s y Cardanes	X			
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	X			
1.28	Verificar Kit de Carretera	X			
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente				X
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	X			
1.31	Otros:				

2. OBSERVACIONES

MAQUINA VARADA A COMANDO IZQUIERDO NO DA MARCHA NI CONTRA MARCHA

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:

FIRMA OPERADOR: PABLO VARGAS

CC 91108681

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	115,8	115,8
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Máquina varada x comando izquierdo no da marcha ni contra marcha

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	15-07-2026
Operador	AGUSTIN ARENAS GOMEZ
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX130-5B
Placa / Identificación	MC754732
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente nacional
Nombre de la Vía	El paramo


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento de vi y remates
Kilómetros intervenidos	80 metros
Metros cúbicos extraídos	79 metros




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	164	169,4
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

La máquina se bajó a la vereda Urumal y se levó la maquina

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	15-07-2026
Operador	FREDY ORDUZ
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	LPM588
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Vicente
Nombre de la Vía	Lebrija-Bucaramanga


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Trasporte combustible
Kilómetros intervenidos	1.5
Metros cúbicos extraídos	70




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO: FO-GM-46 | VERSIÓN: 1 | FECHA DE APROBACIÓN: 25/9/2026 | PÁGINA: 1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: San Vicente – Iebrija | FECHA: 15 / 07 / 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Freddy Ordoñez P

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Volqueta | SERIE / PLACA: LPM 588

HORÓMETRO INICIAL | HORÓMETRO FINAL

KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor	✓			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	✓			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓			
1.4	Verificar estado de las correas	✓			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓			
1.6	Drenar filtro separador de agua	✓			
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓			
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	✓			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	✓			
1.10	Verificar estado de las Mangueras	✓			
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	✓			
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos	✓			
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓			
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	✓			
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓			
1.16	Verificar estado de baterías y luces	✓			
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	✓			
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓			
1.19	Verificar Sistema de Riego	✓			
1.20	Realizar engrase del equipo	✓			
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos				X
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				X
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓			
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples	✓			
1.25	Verificar estado tubo de escape	✓			
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes	✓			
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	✓			
1.28	Verificar Kit de Carretera	✓			
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente	✓			
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	✓			
1.31	Otros:				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO | HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO | | HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:

FIRMA OPERADOR: Freddy Ordoñez

C.C 91454264

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	5317	5404
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Tapa tanque de la.urea dañada

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	15-07-2026
Operador	DIEGO VELASCO
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX210-5B
Placa / Identificación	MC758490
Ubicación (Municipio – Vereda)	Coromoro= Bereda anzuelo
Nombre de la Vía	Anzuelo =


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Ampliación de la vía y extracción de rocas
Kilómetros intervenidos	500 mtr
Metros cúbicos extraídos	No aplica




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	111.3h	119.4h
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Ninguna novedad

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	15-07-2026
Operador	RAMON PINZON
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	LPM581
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente Nacional alto capilla
Nombre de la Vía	Alto capilla bajo cantano


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Control de tráfico y paletero
Kilómetros intervenidos	0
Metros cúbicos extraídos	0




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Puente Nacional - 15 - 07 - 2026

Ramon Pinzon Garnica

Volqueta Mercedes A. — LPM 581



2.486 — 2ABE

	1. ASPECTOS A INSPECCIONAR	B	M	R	NA
1.1	Verificar nivel de aceite motor	X			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	X			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X			
1.4	Verificar estado de las correas	X			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X			
1.6	Drenar filtro separador de agua				X
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X			
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	X			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	X			
1.10	Verificar estado de las Mangueras	X			
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	X			
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos	X			
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)				X
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	X			
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X			
1.16	Verificar estado de baterías y luces	X			
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	X			
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X			
1.19	Verificar Sistema de Riego				X
1.20	Realizar engrase del equipo	X			
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos	X			
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				X
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)				X
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples	X			
1.25	Verificar estado tubo de escape	X			
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes	X			
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	X			
1.28	Verificar Kit de Carretera	X			
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente	X			
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	X			
1.31	Otros				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ULTIMO MANTENIMIENTO — HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ULTIMO MANTENIMIENTO — HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO

FIRMA OPERADOR — C.C 5'746.710

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	2486 km	2486 km
		
Nivel del combustible		


3. OBSERVACIONES

No se movió la maquina por daño de la pajarita



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	15-07-2026
Operador	JORGE CORZO
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 845C
Placa / Identificación	MC764148
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vía Zapatoca a la carbonera
Nombre de la Vía	La Carbonera


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Perfilado y conteo de la vía
Kilómetros intervenidos	1 km. 300 m
Metros cúbicos extraídos	130 metros cúbicos



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	50,8 	57,9 
Nivel del combustible		


3. OBSERVACIONES

No

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	15-07-2026
Operador	JHON FREDY PEREZ
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC761617
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vereda Arnania municipio tona
Nombre de la Vía	Vai Arnania a la palma

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Cargué de material ampliación de la vía
Kilómetros intervenidos	900 metros
Metros cúbicos extraídos	70 metros cúbicos



INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

UBICACIÓN - NOMBRE DE LA VIA: Vereda Arnania Municipio Tona — FECHA: 15 07 2026

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Retro Cargador case — PLACA / NUMERO DE INTERNO: MC 761617

NOMBRE DEL OPERADOR: Jhon Fredy Perez V. — HORÓMETRO INICIAL: 000139.4 — KILOMETRAJE INICIAL: — KILOMETRAJE FINAL:

DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO
07 AM	5:30 PM	Se realizó ampliacion de via y Cargue de material Para Pedraplen la Via Tiene Alcantarillas. Se Echaron 4 Galones de Urea	6 ½ Horas

2. OBSERVACIONES

TANQUEO COMBUSTIBLE DEL EQUIPO — Indique el nivel de Combustible al Iniciar el Turno — Indique el nivel de Combustible al Finalizar el Turno

TANQUEO UREA — Indique el nivel de UREA al Iniciar el Turno — Indique el nivel de UREA al Finalizar el Turno

TANQUEO REALIZADO:		CANT. TANQUEO:	HORÓMETRO DE TANQUEO:	KILOMETRAJE DE TANQUEO:	ENTIDAD QUE SUMINISTRA Y CODIGO:
SI	NO	2A. Galones	000139.4		


TRASLADO — RESPONSABLE — FECHA — MANTENIMIENTO — REPARACIÓN

FIRMA OPERADOR — CC 91896155

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN








INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO
07 AM	5:30 pm	se realizo ampliacion de via y cargue de material para mejorar la via frente deslizadas sele echaron 4 galones de Gasa	6 H Horas

2. OBSERVACIONES

HORÓMETRO DE TANQUERO	KILOMETRAJE DE TANQUERO	ENTIDAD QUE SUMINISTRA EL COMBUSTIBLE
24 Galones 000139.9		

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



inbiomecs

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: Vereda Armania Municipio Tona FECHA: 15 07 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Jhon Fredy Perez Vargas

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Retro Cargador. Case SERIE / PLACA: MC761617

HORÓMETRO INICIAL: 000139.4 HORÓMETRO FINAL: 000148.8

KILOMETRAJE INICIAL: 0

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	MX
1.1	Verificar nivel de aceite motor	/			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	/			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	/			
1.4	Verificar estado de las correas	/			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	/			
1.6	Drenar filtro separador de agua	/			
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	/			
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	/			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	/			
1.10	Verificar estado de las Mangueras	/			
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	/			
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos	/			
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	/			
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	/			
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	/			
1.16	Verificar estado de baterías y luces	/			
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	/			
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	/			
1.19	Verificar Sistema de Riego	/			
1.20	Realizar engrase del equipo	/			
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos	/			
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	/			
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	/			
1.24	Verificar estado del rodillo y eslingas	/			
1.25	Verificar estado tubo de escape	/			
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes	/			
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	/			
1.28	Verificar Kit de Carretera	/			
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente	/			
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	/			
1.31	Otros				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ULTIMO MANTENIMIENTO | HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Equipo nuevo | HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:

FIRMA OPERADOR: 10/08/26

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	139,4	146,8
		
Nivel del combustible		
		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	15-07-2026
Operador	JENNIFER PEÑA
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC763894
Ubicación (Municipio – Vereda)	Tona
Nombre de la Vía	Tona


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	2
Kilómetros intervenidos	500 metros con desplazamiento
Metros cúbicos extraídos	0




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

OPERACIÓN / NUMERO DE LA VIA: Zona 1 — FECHA: 15/07/2026
NOMBRE DEL OPERADOR: Jeniffer Pena — SERIE / PLACA: MC763894
CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Vibrocompactador — HORÓMETRO INICIAL: 69 — HORÓMETRO FINAL: 73
KILOMETRAJE INICIAL: — KILOMETRAJE FINAL:

1. ASPECTOS A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1 Verificar nivel de aceite motor	X			
1.2 Verificar nivel de refrigerante	X			
1.3 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X			
1.4 Verificar estado de las correas	X			
1.5 Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X			
1.6 Drenar filtro separador de agua	X			
1.7 Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X			
1.8 Verificar nivel de aceite hidráulico	X			
1.9 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	X			
1.10 Verificar estado de las mangueras	X			
1.11 Verificar funcionamiento de los martillo	X			
1.12 Verificar estado de los cilindros hidráulicos	X			
1.13 Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (brazo, tornamesa, etc)			X	
1.14 Verificar funcionamiento del tablero	X			
1.15 Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X			
1.16 Verificar estado de baterías y luces	X			
1.17 Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	X			
1.18 Verificar estado y funcionamiento de frenos	X			
1.19 Verificar Sistema de riego			X	
1.20 Realizar engrase del equipo	X			
1.21 Verificar estado de vidrios y espejos	X			
1.22 Inspeccionar tren de rodaje (Carrtes, Sprockets, lenguas, cadenas)			X	
1.23 Verificar estado general de balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)			X	
1.24 Verificar estado del rodillo y zapatas	X			
1.25 Verificar estado luz de cruce	X			
1.26 Verificar estado Crucetas y Cardanes	X			
1.27 Verificar estado Pasadores y Bujes	X			
1.28 Verificar Kit de Carretera	X			
1.29 Verificar la Documentación de la máquina este vigente	X			
1.30 Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	X			
1.31 Otros:				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
HRS / KMS DE LA REVISIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:
FIRMA OPERADOR: Jeniffer Pena
C.C. 1101688984

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	63 Horas	73 Horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

También se tanquearon las máquinas

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	15-07-2026
Operador	MILCIADES HERRERA NARANJO
Máquina / Equipo	OTRO
Placa / Identificación	OTRO
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Benito Lebrija
Nombre de la Vía	San Benito


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Apoyo al grupo de Lebrija como paletero, tanquera las maquinas
Kilómetros intervenidos	No aplica
Metros cúbicos extraídos	No aplica



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN


DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO
7 am	5 pm	Apoyo al Grupo de Cobertura Costa para Tapar Tuberías las Mangueras.	

OBSERVACIONES

TANQUEO FULL	CANT. TANQUEO GL	HORÓMETRO DE TANQUEO	KILOMETRAJE DE TANQUEO	ENTIDAD QUE SUMINISTRA Y CODIGO
SI NO				

HORAS/DÍA	TRABAJANDO	DISPONIBLE	AVERÍA	MANTENIMIENTO	INSPECCIÓN	TRANSPORTE

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	No



inbiomecs

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO	FO-GM-68
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	29/5/2024
PÁGINA	1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: Vereda San Benito — FECHA: 15 07 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Nilciades Herrera

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: motoniveladora — SERIE / PLACA:

HORÓMETRO INICIAL		HORÓMETRO FINAL	
KILOMETRAJE INICIAL		KILOMETRAJE FINAL	

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor				
1.2	Verificar nivel de refrigerante				
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor				
1.4	Verificar estado de las correas				
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire				
1.6	Drenar filtro separador de agua				
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite				
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico				
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico				
1.10	Verificar estado de las Mangueras				
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos				
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos				
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)				
1.14	Verificar funcionamiento del tablero				
1.15	Verificar funcionamiento de pilos y alarmas				
1.16	Verificar estado de baterías y luces				
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines				
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos				
1.19	Verificar Sistema de Riego				
1.20	Realizar engrase del equipo				
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos				
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)				
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples				
1.25	Verificar estado tubo de escape				
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes				
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes				
1.28	Verificar Kit de Carretera				
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente				
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)				
1.31	Otros.				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ULTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:	

FIRMA OPERADOR: Nilciades Herrera
CC 6605497

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	No aplica	No aplica
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	15-07-2026
Operador	REBEN DARIO TINOCO p
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	MC766680
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Vicente de chucuri zapatica
Nombre de la Vía	San Vicente de chucuri zapatica


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento en la vía zapatica
Kilómetros intervenidos	1km
Metros cúbicos extraídos	40




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN








REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1902	1970
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	15-07-2026
Operador	SAMUEL LEGUIA p
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC760426
Ubicación (Municipio – Vereda)	Charalá Coromoro
Nombre de la Vía	Charalá Coromoro


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Manteniendo preventivo de la vía
Kilómetros intervenidos	2km
Metros cúbicos extraídos	60




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si




CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1674	2009
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	15-07-2026
Operador	IVAN CAICEDO CHACON p
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	LPM558
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente nacional
Nombre de la Vía	Puente nacional


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento vial
Kilómetros intervenidos	2km
Metros cúbicos extraídos	60



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN








INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO
7:00	12:30	Se realiza mantenimiento en la vía	

OBSERVACIONES

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	


CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	08:00	20:00
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	15-07-2026
Operador	JUAN DAVID CARRILLO MANRIQUE p
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC761617
Ubicación (Municipio – Vereda)	Tona
Nombre de la Vía	Tona


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento preventivo de la vía tona
Kilómetros intervenidos	1km
Metros cúbicos extraídos	30



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN






INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN


inbiomecs


UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VÍA: Tona
FECHA: 15 03 2026
CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Case Retinta
SERIE / PLACA: MC369417
NOMBRE DEL OPERADOR: Juan Camilo
HORÓMETRO INICIAL: 1634
HORÓMETRO FINAL: 2106
KILOMETRAJE INICIAL:
KILOMETRAJE FINAL:

DESDE: 7:00
HASTA: 12:30
LABOR REALIZADA: Mantenimiento en la vía
HRS/KMS EQUIPO:

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE AL INICIAR LABORES
HORÓMETRO DE TANQUEO
KILOMETRAJE DE TANQUEO
ESTADO QUE ALMACENA Y ENTREGA
CANT. TANQUEO GAL.
TANQUEO PLACA
NO
SI
MANTENIMIENTO
REPARACIÓN
TRASLADOS
VARIOS
ENTREGADO
RECIBIDO
FIRMA OPERADOR
C.C. 1099208849

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1972	2029
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	16-07-2026
Operador	GUSTAVO AGUILAR
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX210-5B
Placa / Identificación	MC758489
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vía principal municipio los Santos
Nombre de la Vía	Vereda las delicias vía principal


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Ampliación de vía, descapote, excavación, replanteo y cargue de material de 25 viajes de volquetas
Kilómetros intervenidos	45mts
Metros cúbicos extraídos	200m³ aproximadamente



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	153,1	159,4
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	16-07-2026
Operador	JORGE ELIECER LOZADA
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX130-5B
Placa / Identificación	MC761076
Ubicación (Municipio – Vereda)	Lebrija Santander
Nombre de la Vía	Vía san Graviel



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Recuperación dela vía y ampliación dela misma
Kilómetros intervenidos	50 metros
Metros cúbicos extraídos	600 metros cúbicos



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	160.0 horas	164.1 horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Ninguna


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	16-07-2026
Operador	PABLO SUAREZ
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 865C
Placa / Identificación	MC764147
Ubicación (Municipio – Vereda)	Lebrija
Nombre de la Vía	San Gabriel


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Limpieza Cuneteo y perfilado
Kilómetros intervenidos	1 km 500 metros
Metros cúbicos extraídos	70 MTc



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	172,4	181,6
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	16-07-2026
Operador	JOSE PABLO VARGAS
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC760570
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vda cemisa puente nacional
Nombre de la Vía	Vda cemisa puente nacional


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Acompañamiento al técnico que vino a revisar la maquina
Kilómetros intervenidos	0
Metros cúbicos extraídos	0




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN






INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO: FO-GM-68 | VERSIÓN: 1 | FECHA DE APROBACIÓN: 29/9/2020 | PÁGINA: 1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VÍA: VDA CENIZA PUENTE NACIONAL | FECHA: 16 07 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: JOSE PABLO VARGAS DIAZ

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: RETRO CARGADORA | SERIE / PLACA: MC 760570

HORÓMETRO INICIAL: 775.8 | HORÓMETRO FINAL: 815.9

KILOMETRAJE INICIAL: | KILOMETRAJE FINAL:

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR:	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor	√			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	X			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	√			
1.4	Verificar estado de las correas	X			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	√			
1.6	Drenar filtro separador de agua	X			
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X			
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	X			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	X			
1.10	Verificar estado de las Mangueras	X			
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	X			
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos	X			
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tomamesa, etc)	X			
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	X			
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X			
1.16	Verificar estado de baterías y luces	X			
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	X			
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X			
1.19	Verificar Sistema de Riego				X
1.20	Realizar engrase del equipo	X			
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos				X
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	X			
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	X			
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples				X
1.25	Verificar estado tubo de escape	X			
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes	X			
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	X			
1.28	Verificar Kit de Carretera	X			
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente				X
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latoneria y pintura)	X			
1.31	Otros				


2. OBSERVACIONES

MAQUINA LLEGO A COMANDO IZQUIERDO NO DA RUMICHA NI CONTRA RUMICHA HOY VINO EL TECNICO Y LE HICO REVISION QUITO COMANDO Y DIJO QUE HAVIA QUE CAMBIARLO LO ENVIARON DE BOGOTA Y MAÑANA SE INSTALA.

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:	

FIRMA OPERADOR: PABLO VARGAS

CC 91.108.681

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	115,8	115,9
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Máquina varada x comando izquierdo hoy vino el técnico y dijo que avía que cambiar el comando x cables desoldados

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	16-07-2026
Operador	JHON BUENO
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC763895
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente nacional
Nombre de la Vía	Vereda alto capilla


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Compactación de la vía
Kilómetros intervenidos	250 metros
Metros cúbicos extraídos	0






ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	


CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	67 horas	70 horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	16-07-2026
Operador	AGUSTIN ARENAS GOMEZ
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX130-5B
Placa / Identificación	MC754732
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente nacional
Nombre de la Vía	Urumal


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento de vía
Kilómetros intervenidos	100 metros
Metros cúbicos extraídos	79 metros




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	169,4	176,4
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	16-07-2026
Operador	ROBERTO DELGADO RINCON
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 865C
Placa / Identificación	MC766680
Ubicación (Municipio – Vereda)	Charalá
Nombre de la Vía	grima baja Charalá


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	mantenimiento de la vía y conformación de cuentas
Kilómetros intervenidos	3 kilómetros
Metros cúbicos extraídos	no aplica






ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	54,2	63,2
		
Nivel del combustible		


3. OBSERVACIONES

la correa del aire acondicionado esta dañada


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	16-07-2026
Operador	RAMON PINZON
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	LPM581
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente Nacional vía Guavatá
Nombre de la Vía	Vía Guavatá puente nacional


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Remoción de 175 m3 de material de derrumbe
Kilómetros intervenidos	83 km
Metros cúbicos extraídos	175 m3



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

DIRECCIÓN - NOMBRE DE LA OBRA	Puente Nacional - via Guavata		FECHA	16	07 2026
CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO	Volqueta Mercedes		SERIE / PLACA	LPM 581	
NOMBRE DEL OPERADOR	Ramon Pinzon Galvis	HORÓMETRO INICIAL	2486	HORÓMETRO FINAL	2.589

DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO
Puente Nacional	Alto Capilla	transporte Cargue de	
Alto Capilla	via Guavata	transporte 1/5 m³ de material de derrumbe	

2. OBSERVACIONES


Sale un fuse en la volqueta de limitacion de velocidad automatica del motor debido a una Avaria en la depuracion de los gases de escape "Informar al Servicio post-venta" no se puede seguir trabajando por indicacion del tecnico

TANQUEO FULL	CANT. TANQUEO GL.	HORÓMETRO DE TANQUEO	KILOMETRAJE DE TANQUEO	ENTIDAD QUE SUMINISTRA Y CÓDIGO
SI NO				

OPERACIÓN	DISPONIBLE	UTILIZADA	MANTENIMIENTO	REPARACIÓN	TRANSFERENCIA

FIRMA OPERADOR
C.C. 5 796 710

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO: FO-GIM-08 | VERSIÓN: 1 | FECHA DE APROBACIÓN: 26/3/2025 | PÁGINA: 1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: Puente Nacional - Via Guavata | FECHA: 16 07 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Ramon Pinzon Garnica

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Volqueta Mercedes | SERIE / PLACA: LPM 581

HORÓMETRO INICIAL		HORÓMETRO FINAL	
KILOMETRAJE INICIAL	2.486 Km	KILOMETRAJE FINAL	2569 Km

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor	X			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	X			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X			
1.4	Verificar estado de las correas	X			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X			
1.6	Drenar filtro separador de agua				X
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X			
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	X			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	X			
1.10	Verificar estado de las Mangueras	X			
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	X			
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos	X			
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)				X
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	X			
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X			
1.16	Verificar estado de baterías y luces	X			
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	X			
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X			
1.19	Verificar Sistema de Riego				X
1.20	Realizar engrase del equipo	X			
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos	X			
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				X
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)				X
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples				X
1.25	Verificar estado tubo de escape	X			
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes	X			
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	X			
1.28	Verificar Kit de Carretera	X			
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente	X			
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	X			
1.31	Otros: -				



2. OBSERVACIONES

Se movieron 175 metros cubicos de Material de derrumbe en la VIA Puente Nacional Guavata

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:	

FIRMA OPERADOR

C.C 5'746.710

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	2486 km	2569 km
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Mostró un aviso de límite de velocidad debido a depuración de gases y no se puede trabajar más toca llevarla al taller por garantía