




REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	13-07-2026
Operador	IVAN CAICEDO CHACON p
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	LPM558
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente nacional
Nombre de la Vía	Puente nacional

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento vial
Kilómetros intervenidos	2 km
Metros cúbicos extraídos	60



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN




REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	08:00	20:00
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	13-07-2026
Operador	JUAN DAVID CARRILLO MANRIQUE p
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	LPM590
Ubicación (Municipio – Vereda)	Tona
Nombre de la Vía	Tona


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento de la vía tona
Kilómetros intervenidos	2km
Metros cúbicos extraídos	60





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1673	1902
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	14-07-2026
Operador	GUSTAVO AGUILAR
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX210-5B
Placa / Identificación	MC758489
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vía principal municipio los Santos
Nombre de la Vía	Vereda las Delicias vía principal


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Disponibilidad de equipo y operador operativa en espera de combustible para continuar labores, se realizo aseo y limpieza de cabina, vidrios, engrase general.
Kilómetros intervenidos	0
Metros cúbicos extraídos	0



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
SIEMPRE ADELANTE

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	146,5	146,5
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Se tanqueo full 90 galones / horómetro 146.5


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	14-07-2026
Operador	JORGE ELIECER LOZADA
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX130-5B
Placa / Identificación	MC761076
Ubicación (Municipio – Vereda)	Lebrija Santander
Nombre de la Vía	Vía san Graviel

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Corte de talud y ampliación dela vía
Kilómetros intervenidos	1 kilómetro
Metros cúbicos extraídos	1000 metros cúbicos



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	150.5 horas	157.6 horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Ninguna

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	14-07-2026
Operador	IVAN MAURICIO GODOY GARCIA
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC763380
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Benito
Nombre de la Vía	San Benito


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Ampliación y limpieza
Kilómetros intervenidos	1 kilómetro
Metros cúbicos extraídos	10 metros





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	173.6 horas	181.0 horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Sin observaciones

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	14-07-2026
Operador	PABLO ANGARITA MONTAÑES
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC763890
Ubicación (Municipio – Vereda)	Municipio Lebrija vereda san benito
Nombre de la Vía	Vía san benito

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Compactación de la vía
Kilómetros intervenidos	1klm
Metros cúbicos extraídos	0





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN





SIEMPRE ADELANTE



REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	111	114
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	14-07-2026
Operador	PABLO SUAREZ
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 845C
Placa / Identificación	MC764147
Ubicación (Municipio – Vereda)	Lebrija
Nombre de la Vía	San Gabriel


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Cuneteo perfilado de vía
Kilómetros intervenidos	1km
Metros cúbicos extraídos	62mtc



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	155,8	163,7
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Ninguna

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	14-07-2026
Operador	ROBERTO DELGADO RINCON
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 865C
Placa / Identificación	MC766680
Ubicación (Municipio – Vereda)	Charalá
Nombre de la Vía	grima baja


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	mantenimiento de la vía y conformación de cuentas
Kilómetros intervenidos	un kilómetros
Metros cúbicos extraídos	no aplica




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	40,5	48,9
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

la correa del aire acondicionado esta dañado

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	14-07-2026
Operador	AGUSTIN ARENAS GOMEZ
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX130-5B
Placa / Identificación	MC754732
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente nacional
Nombre de la Vía	El paramo


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Apertura de vía y ampliación y hechuras de puentes
Kilómetros intervenidos	50 metros
Metros cúbicos extraídos	69 metros




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VÍA: El Páramo - Puente Nacional | FECHA: 14 07 2026
NOMBRE DEL OPERADOR: Agustín Arenas Gomez
CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: EXCAVADORA | SERIE / PLACA: HC754732
HORÓMETRO INICIAL: 1573 | HORÓMETRO FINAL: 1643
KILOMETRAJE INICIAL: | KILOMETRAJE FINAL:

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor	√			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	√			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	√			
1.4	Verificar estado de las correas	√			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	√			
1.6	Drenar filtro separador de agua	√			
1.7	Verificar estado y presión del radiador y enfriador de aceite	√			
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	√			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	√			
1.10	Verificar estado de las Mangueras	√			
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	√			
1.12	Verificar estado de los cerrojos hidráulicos	√			
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	√			
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	√			
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	√			
1.16	Verificar estado de baterías y luces	√			
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	√			X
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	√			
1.19	Verificar Sistema de Ringo	√			X
1.20	Realizar engrase del equipo	√			
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos	√			
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensores, cadenas)	√			
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	√			
1.24	Verificar estado del rodillo y zapatas	√			
1.25	Verificar estado tubo de escape	√			
1.26	Verificar estado Crucetas y Carcásnes				X
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujés	√			
1.28	Verificar Kit de Carretera	√			
1.29	Verificar la Documentación de la maquina esta vigente	√			
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	√			
1.31	Otros.				

2. OBSERVACIONES: -

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:

FIRMA OPERADOR: Agustín Arenas Gomez
C.C 1065366360

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	157,3	164,9
		
Nivel del combustible		


3. OBSERVACIONES

Se perdieron 4 tornillos del balde de la esquineras

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	14-07-2026
Operador	JOSE PABLO VARGAS
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC760570
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vda cemisa puente nacional
Nombre de la Vía	Vda cemisa puente nacional


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Esperar técnico que venía a revisar la máquina
Kilómetros intervenidos	0
Metros cúbicos extraídos	0



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN








INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

MAQUINA ENCENDIDA Y COMANDO IZQUIERDO N/S DA MARCHA
NI CONTRA MARCHA

FIRMA OPERADOR: PABLO VARGAS.

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

inbiomecs

CÓDIGO	FO-GM-08		
VERSIÓN	1		
FECHA DE APROBACIÓN	29/4/2026		
PÁGINA	1 DE 1		

UBICACIÓN / MANEJO DE LA VIA: VDA CONCEJO - PUENTE NACIONAL — FECHA: 14 / 07 / 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: JOSE PABLO VARGAS DIAZ

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: RETRO EXCAVADOR — SERIE / PLACA: MG 760570

HORÓMETRO INICIAL: 775.8 — HORÓMETRO FINAL: 775.8

KILOMETRAJE INICIAL: — KILOMETRAJE FINAL:

	I. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	R	MA
1.1	Verificar nivel de aceite motor	X		
1.2	Verificar nivel de refrigerante	X		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas sin el motor	X		
1.4	Verificar estado de las correas	X		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		
1.6	Drenar filtro separador de agua	X		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	X		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	X		
1.10	Verificar estado de las Mangueras	X		
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	X		
1.12	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tomamesa, etc)	X		
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	X		
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X		
1.16	Verificar estado de baterías y luces	X		
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	X		
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		
1.19	Verificar Sistema de Riego			X
1.20	Realizar engrase del equipo	X		
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos			X
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, caderas)	X		
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	X		
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples			X
1.25	Verificar estado tubo de escape	X		
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes	X		
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	X		
1.28	Verificar Kit de Carretera	X		
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente			X
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	X		
1.31	Otros:			

2. OBSERVACIONES

MAQUINA VARIADA X CONANDO IZQUIERDO FUO DA MARCHA N° CONTRA MARCHA

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:	

FIRMA OPERADOR: PABLO VARGAS

CC 91108.681

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	115,8	115,8
		
Nivel del combustible		


3. OBSERVACIONES

Máquina varada x comando izquierdo no da marcha ni contra marcha

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	14-07-2026
Operador	JHON BUENO
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC763895
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente nacional
Nombre de la Vía	Enreda alto capilla


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Compactación de la vía intervenida & aseo ala cabina del equipo
Kilómetros intervenidos	500 metros
Metros cúbicos extraídos	0





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si




CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	63 horas	66 horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA



Fecha	14-07-2026
Operador	JORGE CORZO
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 845C
Placa / Identificación	MC764148
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vía San Vicente Zapatoca
Nombre de la Vía	Vía el Chinchón Loma redonda

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Perfilado y conteo de la vía
Kilómetros intervenidos	1 km v 600 m
Metros cúbicos extraídos	120 metros cúbico



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	44,4	50,8
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

No


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	14-07-2026
Operador	DIEGO VELASCO
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX210-5B
Placa / Identificación	MC758490
Ubicación (Municipio – Vereda)	Coromoro = vereda anzuelo
Nombre de la Vía	Bereda anzuelo


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Ampliación, extracción de rosas en la vía y realización. De descoles
Kilómetros intervenidos	700 metro
Metros cúbicos extraídos	No aplica




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	96.1h	104.1h
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Ninguna

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	14-07-2026
Operador	FREDY ORDUZ
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	LPM588
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Vicente
Nombre de la Vía	El chanchon


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Trasporte material
Kilómetros intervenidos	1.5
Metros cúbicos extraídos	140




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: San Vicente – Zapatoca
FECHA: 14 07 2026
NOMBRE DEL OPERADOR: Freddy Ordz P
CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Volqueta
SERIE / PLACA: OLP 588
HORÓMETRO INICIAL: 5203
HORÓMETRO FINAL: 5217
KILOMETRAJE INICIAL:
KILOMETRAJE FINAL:

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1					
1.2	Verificar nivel de aceite motor	✓			
1.3	Verificar nivel de refrigerante	✓			
1.4	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓			
1.5	Verificar estado de las correas	✓			
1.6	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓			
1.7	Drenar filtro separador de agua	✓			
1.8	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓			
1.9	Verificar nivel de aceite hidráulico	✓			
1.10	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	✓			
1.11	Verificar estado de las Mangueras	✓			
1.12	Verificar funcionamiento de los mandos	✓			
1.13	Verificar estado de los cilindros hidráulicos	✓			
1.14	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓			
1.15	Verificar funcionamiento del tablero	✓			
1.16	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓			
1.17	Verificar estado de baterías y luces	✓			
1.18	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	✓			
1.19	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓			
1.20	Verificar Sistema de Riego	✓			
1.21	Realizar engrase del equipo	✓			
1.22	Verificar estado de vidrios y espejos	✓			
1.23	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				X
1.24	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)				X
1.25	Verificar estado del rodillo y acoples	✓			
1.26	Verificar estado tubo de escape	✓			
1.27	Verificar estado Crucetas y Cardanes	✓			
1.28	Verificar estado Pasadores y Bujes	✓			
1.29	Verificar Kit de Carretera	✓			
1.30	Verificar la Documentación de la máquina este vigente	✓			
1.31	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	✓			
	Otros:				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:	

FIRMA OPERADOR: Freddy Ordz P
C.C 91459764

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	5203	5317
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Tapa tanque urea dañada

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	14-07-2026
Operador	RAMON PINZON
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	LPM581
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente Nacional vda alto capilla
Nombre de la Vía	Bajo cantano alto capilla


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Transporte operadores
Kilómetros intervenidos	8 km
Metros cúbicos extraídos	0




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

inbiomecs

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: Puente Nacional — FECHA: 14 OCT 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Ramon Pinzon Garnica

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Volqueta Mercedes — SERIE / PLACA: LPM 581

HORÓMETRO INICIAL: 2478 — KILOMETRAJE INICIAL: 2480


	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M		
1.1	Verificar nivel de aceite motor	X			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	X			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X			
1.4	Verificar estado de las correas	X			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X			X
1.6	Drenar filtro separador de agua				
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X			
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	X			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	X			
1.10	Verificar estado de las Mangueras	X			
1.11	Verificar funcionamiento de los manelos	X			
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos	X			
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)				X
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	X			
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X			
1.16	Verificar estado de baterías y luces	X			
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	X			
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X			
1.19	Verificar Sistema de Riego				X
1.20	Realizar engrase del equipo	X			
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos	X			
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				X
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)				X
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples				X
1.25	Verificar estado tubo de escape	X			
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes	X			
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	X			
1.28	Verificar Kit de Carretera	X			
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente	X			
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	X			
1.31	Otros				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO | HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO | HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO

FIRMA OPERADOR

C.C 5'746.710

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	2478 km	2486
		
Nivel del combustible		


3. OBSERVACIONES

No se cargó material por daño de pajarita

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	14-07-2026
Operador	JHON FREDY PEREZ
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC761617
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vereda Arnania municipio tona
Nombre de la Vía	Vía Arnania

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Ampliación de vía cargué de material contaminado
Kilómetros intervenidos	800 metros
Metros cúbicos extraídos	80 metros



INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

Vereda Arnania Municipio Tona | FECHA: 14 07 2026
Retro cargadora Case | EQUIPO: MC761617
Jhon Fredy Perez V. | HORÓMETRO INICIAL: 000133.5 | HORÓMETRO FINAL: 000139.4

DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO:
100 hrs	5:00 pm	Se realizó ampliación de la vía de la Vereda Arnania. Cargue de material contaminado que sale de la vía	6 Horas

2. OBSERVACIONES

RENDIMIENTO:


TANQUEO FULL | CANT. TANQUEO GLS: | HORÓMETRO DE TANQUEO: | KILOMETRAJE DE TANQUEO: | ENTIDAD QUE SUMINISTRA Y CODIGO:

91046153

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

Vereda Armenia Municipio Tona — 17 / 04 / 2026

Retro cargadora Case — MC761617

Jhon Freddy Ruiz — 000133.5 — 000139.4


HORA	HASTA	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO
7:00 Am	5:00 Pm	Se realiza ampliación de la via de la vereda Armonia cargue de material encontrado que sale de la via	6 Horas

OBSERVACIONES

SANT. TANQUEO SI/NO — HORÓMETRO DE TANQUEO — KILOMETRAJE DE TANQUEO — ENTIDAD QUE SUMINISTRA Y CODIGO

MC761617

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: Vereda Armania municipio Tona — FECHA: 14 07 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Jhon Fredy Parra Vargas

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Retro cargadora case — SERIE / PLACA: MCT61617

HORÓMETRO INICIAL: 000132.5 — HORÓMETRO FINAL: 000139.4

	FACTORES A VERIFICAR DIARIAMENTE	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor				
1.2	Verificar nivel de refrigerante				
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor				
1.4	Verificar estado de las correas				
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire				
1.6	Drenar filtro separador de agua				
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite				
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico				
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico				
1.10	Verificar estado de las Mangueras				
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos				
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos				
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (brazo, tornamesa, etc)				
1.14	Verificar funcionamiento del tablero				
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas				
1.16	Verificar estado de baterías y luces				
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines				
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos				
1.19	Verificar Sistema de Riego				
1.20	Realizar engrase del equipo				
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos				
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)				
1.24	Verificar estado del motón y acoples				
1.25	Verificar estado tubo de escape				
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes				
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes				
1.28	Verificar Kit de Carretera				
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente				Revisar
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)				
1.31	Otro				

2. OBSERVACIONES

bajo nivel combustible
bajo nivel de urea

HRS / KMS DE ULTIMO MANTENIMIENTO:

HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ULTIMO MANTENIMIENTO: Equipo Nuevo

HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:

FIRMA OPERADOR: 91074153

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	133,5	139,4
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Bajo nivel de combustible

Bajo nivel de urea


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	14-07-2026
Operador	JENNIFER PEÑA
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC763894
Ubicación (Municipio – Vereda)	Tona
Nombre de la Vía	Tona


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	1
Kilómetros intervenidos	20 metros
Metros cúbicos extraídos	0




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

inbiomecs

CÓDIGO	FO-GM-08
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	26/2/25
PÁGINA	1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VÍA: tenu — FECHA: 14 / 07 / 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Jenifer Pena — SERIE / PLACA: MLA63894

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Vibrocompactador — HORÓMETRO INICIAL: 62 Hrs — HORÓMETRO FINAL: 100 Hrs

KILOMETRAJE INICIAL: — KILOMETRAJE FINAL:



1. ASPECTOS A INSPECCIONAR	B	M	MA
1.1 Verificar nivel de aceite motor	X		
1.2 Verificar nivel de refrigerante	X		
1.3 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		
1.4 Verificar estado de las correas	X		
1.5 Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		
1.6 Drenar filtro separador de agua	X		
1.7 Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		
1.8 Verificar nivel de aceite hidráulico	X		
1.9 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	X		
1.10 Verificar estado de las Mangueras	X		
1.11 Verificar funcionamiento de los frenos	X		
1.12 Verificar estado de los cilindros hidráulicos	X		
1.13 Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	X		
1.14 Verificar funcionamiento del tablero	X		
1.15 Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X		
1.16 Verificar estado de baterías y luces	X		
1.17 Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	X		
1.18 Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		
1.19 Verificar Sistema de Riego	X		
1.20 Realizar engrase del equipo	X		
1.21 Verificar estado de vidrios y espejos	X		
1.22 Inspeccionar tren de rodaje (Carries, Sprockets, tensoras, cadenas)	X		
1.23 Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	X		
1.24 Verificar estado del rodillo y escotes	X		
1.25 Verificar estado tubo de escape	X		
1.26 Verificar estado Crucetas y Cardanes	X		
1.27 Verificar estado Pasadores y Bujes	X		
1.28 Verificar Kit de Carretera	X		
1.29 Verificar la Documentación de la máquina este vigente	X		
1.30 Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	X		
1.31 Otros			

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO

HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO:

HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	67 horas	68 Horas
		
Nivel del combustible		


3. OBSERVACIONES

También se estuvo esperando combustible

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	14-07-2026
Operador	MILCIADES HERRERA NARANJO
Máquina / Equipo	OTRO
Placa / Identificación	OTRO
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Gabriel Lebrija
Nombre de la Vía	San Gabriel vía san Benito


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Apoyo al grupo de Lebrija como paletero, ayudando al tanqueo de las maquinas y engrase
Kilómetros intervenidos	1 km
Metros cúbicos extraídos	No aplica





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	No



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO	FO-GM-08
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	29/8/2025
PÁGINA	1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: Vereda San Gabriel via San Benito — FECHA: 14 07 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Milciades Herrera

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Motoniveladora — SERIE / PLACA:


HORÓMETRO INICIAL		HORÓMETRO FINAL	
KILOMETRAJE INICIAL		KILOMETRAJE FINAL	

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor				
1.2	Verificar nivel de refrigerante				
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor				
1.4	Verificar estado de las correas				
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire				
1.6	Drenar filtro separador de agua				
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite				
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico				
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico				
1.10	Verificar estado de las Mangueras				
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos				
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos				
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)				
1.14	Verificar funcionamiento del tablero				
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas				
1.16	Verificar estado de baterías y luces				
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines				
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos				
1.19	Verificar Sistema de Riego				
1.20	Realizar engrase del equipo				
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos				
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)				
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples				
1.25	Verificar estado tubo de escape				
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes				
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes				
1.28	Verificar Kit de Carretera				
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente				
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)				
1.31	Otros				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:	

FIRMA OPERADOR: Milciades Herrera
CC 6605497


CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	No aplica	No aplica
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	14-07-2026
Operador	REBEN DARIO TINOCO p
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX210-5B
Placa / Identificación	MC758489
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Vicente de chucuri zapatica
Nombre de la Vía	San Vicente de chucuri zapatica


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento en la vía carga de material
Kilómetros intervenidos	2km
Metros cúbicos extraídos	60




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN








REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si




CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1972	2009
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	14-07-2026
Operador	SAMUEL LEGUIA p
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 865C
Placa / Identificación	LPM581
Ubicación (Municipio – Vereda)	Charalá Coromoro
Nombre de la Vía	Charalá Coromoro


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento en la vía Coromoro
Kilómetros intervenidos	2km
Metros cúbicos extraídos	60




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	


CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1674	2001
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	14-07-2026
Operador	IVAN CAICEDO CHACON p
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	LPM558
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente nacional
Nombre de la Vía	Puente nacional

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento vial
Kilómetros intervenidos	2km
Metros cúbicos extraídos	60



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	


CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	08:00	20:00
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	14-07-2026
Operador	JUAN DAVID CARRILLO MANRIQUE p
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC764147
Ubicación (Municipio – Vereda)	Tona
Nombre de la Vía	Tona


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento preventivo de la vía tona
Kilómetros intervenidos	2km
Metros cúbicos extraídos	60



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1972	2001
		
Nivel del combustible		


3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	15-07-2026
Operador	PABLO SUAREZ
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 865C
Placa / Identificación	MC764147
Ubicación (Municipio – Vereda)	Lebrija
Nombre de la Vía	San Benito


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Limpieza Cuneteo y perfilado de la vía
Kilómetros intervenidos	1km
Metros cúbicos extraídos	62mtc



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN




REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	163,7	172,4
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	15-07-2026
Operador	GUSTAVO AGUILAR
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX210-5B
Placa / Identificación	MC758489
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vía principal municipio los Santos
Nombre de la Vía	Vereda las delicias vía principal


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Ampliación de vía, excavación, replanteo y cargue de material en 17 viajes de volquetas
Kilómetros intervenidos	40mts
Metros cúbicos extraídos	160m³ aproximadamente



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	146,5	153,1
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	15-07-2026
Operador	JORGE ELIECER LOZADA
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX130-5B
Placa / Identificación	MC761076
Ubicación (Municipio – Vereda)	Lebrija Santander
Nombre de la Vía	San Gabriel

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Corte de talud y ampliación de la vía
Kilómetros intervenidos	80 metros
Metros cúbicos extraídos	700 metros cúbicos



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	157.6 horas	160.0 horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Ninguna