REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	09-07-2026
Operador	JUAN DAVID CARRILLO MANRIQUE p
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	LPM580
Ubicación (Municipio – Vereda)	Tona
Nombre de la Vía	Tona


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento en la vía
Kilómetros intervenidos	1km
Metros cúbicos extraídos	30




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1904	2001
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	10-07-2026
Operador	GUSTAVO AGUILAR
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX210-5B
Placa / Identificación	MC758489
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vía principal municipio los Santos
Nombre de la Vía	Vereda las delicias vía principal


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Ampliación de vía, excavación y cargue material en 27 viajes de volquetas
Kilómetros intervenidos	45mts
Metros cúbicos extraídos	216m³ aproximadamente



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	139,4	146,5
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Se necesita combustible(tanquera) para continuar labores


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	10-07-2026
Operador	FREDY ORDUZ
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	LPM588
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Vicente -zapatica
Nombre de la Vía	Cha chon

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Trasporte recebo
Kilómetros intervenidos	1.5
Metros cúbicos extraídos	60



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	5076	5203
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Tapa tanque de urea dañada


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	10-07-2026
Operador	IVAN MAURICIO GODOY GARCIA
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC763890
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Gabriel
Nombre de la Vía	San Gabriel


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Compactación de vía
Kilómetros intervenidos	1 kilómetro
Metros cúbicos extraídos	0 metros





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	105	111
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Sin observaciones


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	10-07-2026
Operador	JORGE CORZO
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 845C
Placa / Identificación	MC764147
Ubicación (Municipio – Vereda)	Lebrija
Nombre de la Vía	Vía san Gabriel


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Perfilado y conteo de la vía
Kilómetros intervenidos	1 kilómetro
Metros cúbicos extraídos	140 metros cúbicos



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	150,7	155,8
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

No

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	10-07-2026
Operador	JOSE PABLO VARGAS
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC760570
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vda cemisa puente nacional
Nombre de la Vía	Vda cemisa puente nacional


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Apoyo a máquina de uruga en la vereda el páramo ya que el operador está de permiso sacar vigas de madera para unos puentones
Kilómetros intervenidos	50 metros
Metros cúbicos extraídos	210




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



inbiomecs

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO	FO-SIM-48
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	29/4/2026
PÁGINA	1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: VDA CENIZA - PUENTE NACIONAL — FECHA: 10 / 07 / 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: JOSE PABLO VARGAS DIAZ

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: RETRO CARGADORA — SERIE / PLACA: MC760570

HORÓMETRO INICIAL	775.8	HORÓMETRO FINAL	775.8
KILOMETRAJE INICIAL		KILOMETRAJE FINAL	


	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor	X			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	X			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X			
1.4	Verificar estado de las correas	X			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X			
1.6	Drenar filtro separador de agua	X			
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X			
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	X			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	X			
1.10	Verificar estado de las Mangueras	X			
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	X			
1.12	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X			
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	X			
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	X			
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X			
1.16	Verificar estado de baterías y luces	X			
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	X			
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X			
1.19	Verificar Sistema de Riego				X
1.20	Realizar engrase del equipo	X			
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos				X
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensorias, cadenas)	X			
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	X			
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples				X
1.25	Verificar estado tubo de escape	X			
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes	X			
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	X			
1.28	Verificar Kit de Carretera	X			
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente				X
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	X			
1.31	Otros:				

2. OBSERVACIONES

MAQUINA VARADA X COMANDO IZQUIERDO NO DA MARCHA NI CONTRA MARCHA

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:	

FIRMA OPERADOR: PABLO VARGAS
CC 91.108681

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	115,8	115,8
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Máquina varada x comando izquierdo no da marcha ni contra marcha y la actividad ejecutada es con la máquina de uruga ya que el operador se encuentra de permiso entonces se presto apoyo

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	10-07-2026
Operador	PABLO ANGARITA MONTAÑES
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 845C
Placa / Identificación	MC764148
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Vicente verada chanchon alto
Nombre de la Vía	Vía zapatica


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Cuneteo y extendido de material
Kilómetros intervenidos	2.km
Metros cúbicos extraídos	36 mt




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	32,2	37,5
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	10-07-2026
Operador	PABLO SUAREZ
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC763380
Ubicación (Municipio – Vereda)	Lebrija vereda san Gabriel
Nombre de la Vía	San Gabriel

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Limpieza y ampliación vial
Kilómetros intervenidos	1km
Metros cúbicos extraídos	48mtc



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	169	173,6
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	10-07-2026
Operador	JORGE ELIECER LOZADA
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX130-5B
Placa / Identificación	MC761076
Ubicación (Municipio – Vereda)	Lebrija Santander
Nombre de la Vía	Vía san Graviel

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Corte de talud y ampliación de la vía
Kilómetros intervenidos	700 metros
Metros cúbicos extraídos	350 metros cúbicos



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	146.3horas	150.4 horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Ninguna

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	10-07-2026
Operador	RAMON PINZON
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	LPM581
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente Nacional
Nombre de la Vía	Alto capilla


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Transporte operadores y combustible
Kilómetros intervenidos	39
Metros cúbicos extraídos	0




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	2439 km	2478 km
		
Nivel del combustible		


3. OBSERVACIONES

Se tanquearon 20 galones en Barbosa

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	10-07-2026
Operador	JHON FREDY PEREZ
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC761617
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vereda Arnania municipio de tona
Nombre de la Vía	Vegas arnania

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Ampliación de la vía partes estrecha de la banca
Kilómetros intervenidos	1k
Metros cúbicos extraídos	80 metros



INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

Vegas Arnania Municipio Tona | FECHA 10 07 2026

HOROMETRO INICIAL: 000127.8 | HOROMETRO FINAL: 000129.5

DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO
7:00 AM	5:00 PM	se amplia dos franja de la via limpieza de cunetas semanal material contaminado	6 Horas

2. OBSERVACIONES

TANQUEO COMBUSTIBLE DEL EQUIPO | TANQUEO UREA

TANQUEO FULL		CANT. TANQUEO GL:	HOROMETRO DE TANQUEO:	KILOMETRAJE DE TANQUEO:	ENTIDAD QUE SUMINISTRA CODIGO:
SI	NO	24 Galones	000128.7		


	TRABAJANDO	DISPONIBLE	VARADA	MANTENIMIENTO	REPARACIÓN	TRANSPORTE
HORAS/KM	6 Horas		000120.7			

FIRMA OPERADOR
C.C 91046153

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

Vegas Arcania Municipio Tona — 10 — 03 — 2026

DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/DIAS EQUIPO
7:00 AM	5:00 PM	Se amplia dos lanas de la via limpieza de cuneta Semana Mayor continuando	6 Horas


2. OBSERVACIONES

TANQUEO FULL	CANT. TANQUEO GL:	HORÓMETRO DE TANQUEO:	KILOMETRAJE DE TANQUEO:	ENTIDAD QUE SUMINISTRA CODIGO:
SI / NO	24 Galones	000128.7		

TRABAJANDO	DISPONIBLE	DEMORA	MANTENIMIENTO	REPARACIÓN	TRANSPORTE
6 Horas		000120.7			

FIRMA OPERADOR
CC 91046153

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



inbiomecs

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO	FO-GM-09
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	29/5/2026
PÁGINA	1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: Vegas Arenta Municipio Tona — FECHA: 10 / 07 / 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Jhon Freddy Pérez Vargas

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Retro Cargador case — SERIE / PLACA: MC761617

HORÓMETRO INICIAL	000177.8	HORÓMETRO FINAL	000133.5
KILOMETRAJE INICIAL		KILOMETRAJE FINAL	

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor	✓			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	✓			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓			
1.4	Verificar estado de las correas	✓			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓			
1.6	Drenar filtro separador de agua	✓			
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓			
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	✓			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	✓			
1.10	Verificar estado de las Mangueras	✓			
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	✓			
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos	✓			
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓			
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	✓			
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓			
1.16	Verificar estado de baterías y luces	✓			
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	✓			
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓			
1.19	Verificar Sistema de Riego	✓			
1.20	Realizar engrase del equipo	✓			
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos	✓			
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	✓			
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓			
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples	✓			
1.25	Verificar estado tubo de escape	✓			
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes	✓			
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	✓			
1.28	Verificar Kit de Carretera	✓			
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente	✓			
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	✓			
1.31	Otros				

2. OBSERVACIONES

Equipo Nuevo

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO — HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO — HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:

FIRMA OPERADOR 9107961753

6.6

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	127,8	133,5
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	10-07-2026
Operador	JENNIFER PEÑA
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC763894
Ubicación (Municipio – Vereda)	Tona
Nombre de la Vía	La Vega


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	2
Kilómetros intervenidos	800metros compactados
Metros cúbicos extraídos	0




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	63Horas	67Horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	10-07-2026
Operador	ROBERTO DELGADO RINCON
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 865C
Placa / Identificación	MC766680
Ubicación (Municipio – Vereda)	Charalá grima baja
Nombre de la Vía	grima baja


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	mantenimiento de la vía y conformación de cuentas
Kilómetros intervenidos	1 kilómetro
Metros cúbicos extraídos	no aplica




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN








REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	40 ,7	45,5
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

la correa del aire acondicionado esta dañada


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	10-07-2026
Operador	JHON BUENO
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC763895
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente nacional
Nombre de la Vía	Vereda capilla


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Retiro y suministro de combustible & compactación de la vía intervenida
Kilómetros intervenidos	300 metros
Metros cúbicos extraídos	0





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



inbiomecs

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO	FO-GM-08
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	29/8/2026
PÁGINA	1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: Puente Nacional Vereda Alta Cahita — FECHA: 10 Julio 20-26

NOMBRE DEL OPERADOR: John - Rosero

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Vibrocompactador — SERIE / PLACA: MC 763895

HORÓMETRO INICIAL: 57 horas — HORÓMETRO FINAL: 62 horas

KILOMETRAJE INCIAL — KILOMETRAJE FINAL

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor	✓			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	✓			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓			
1.4	Verificar estado de las correas	✓			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓			
1.6	Drenar filtro separador de agua	✓			
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓			
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	✓			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	✓			
1.10	Verificar estado de las Mangueras	✓			
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	✓			
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos	✓			
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)				
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	✓			
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓			
1.16	Verificar estado de baterías y luces	✓			
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	✓			
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓			
1.19	Verificar Sistema de Riego				
1.20	Realizar engrase del equipo	✓			
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos	✓			
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)				
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples	✓			
1.25	Verificar estado tubo de escape	✓			
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes	✓			
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	✓			
1.28	Verificar Kit de Carretera	✓			
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente	✓			
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	✓			
1.31	Otros				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO — HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO — HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:

FIRMA OPERADOR

C.C 1095807130


CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	57	62
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	10-07-2026
Operador	DIEGO VELASCO
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX210-5B
Placa / Identificación	MC758490
Ubicación (Municipio – Vereda)	Municipio Coromoro, vereda anzuelo
Nombre de la Vía	Coromoro, vereda anzuelo


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Desplazamiento de la excavadora hacia le camavaja, para luego desplazarnos hacia el municipio de Coromoro vereda anzuelo
Kilómetros intervenidos	O.0km
Metros cúbicos extraídos	0.0mts




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: Municipio Cabrera - Rastrojo
FECHA: 10 07 2026
NOMBRE DEL OPERADOR: Diego Fernando Vesga Patiño
CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Excavadora
SERIE / PLACA: M-CZF84A90
HORÓMETRO INICIAL: 89.7h
HORÓMETRO FINAL: 97.6h

1. ASPECTOS A INSPECCIONAR

		B	R	M
1.1	Verificar nivel de aceite motor	✓		
1.2	Verificar nivel de refrigerante	✓		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓		
1.4	Verificar estado de las correas	✓		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓		
1.6	Drenar filtro separador de agua	✓		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓		
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	✓		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	✓		
1.10	Verificar estado de las Mangueras	✓		
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	✓		
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos	✓		
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓		
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	✓		
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓		
1.16	Verificar estado de baterías y luces	✓		
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	✓		✓
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓		✓
1.19	Verificar Baliza de Reja			
1.20	Realizar engrase del equipo	✓		
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos	✓		
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	✓		
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓		✓
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples	✓		✓
1.25	Verificar estado tubo de escape	✓		
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes	✓		
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	✓		
1.28	Verificar Kit de Carretera	✓		
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente	✓		
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	✓		
1.31	Otros			

2. OBSERVACIONES

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO
HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Nuevo Excavadora
HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:
FIRMA OPERADOR
C.C 1098776090

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	89.7h	91.8h
		
Nivel del combustible		


3. OBSERVACIONES

Ninguna

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	10-07-2026
Operador	MILCIADES HERRERA NARANJO
Máquina / Equipo	OTRO
Placa / Identificación	OTRO
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Gabriel Lebrija
Nombre de la Vía	San Gabriel vía a san Benito


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Apoyo al grupo de Lebrija como paletero y ayudando a la volqueta en el botadero
Kilómetros intervenidos	No aplica
Metros cúbicos extraídos	No aplica



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN








INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO
7 am	5 pm	Apoyo al Grupo de Lebrija como Policia y Apuntando a la Volqueta en El botadero	

2. OBSERVACIONES

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	No



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO	FO-GM-68
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	29/5/2026
PÁGINA	1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: San Gabriel vía A San Benito — FECHA: 10 / 07 / 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Mileidis Herrera

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: motoniveladora — SERIE / PLACA:


HORÓMETRO INICIAL: — HORÓMETRO FINAL:
KILOMETRAJE INICIAL: — KILOMETRAJE FINAL:

1. ASPECTO A INSPECCIONAR		B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor				
1.2	Verificar nivel de refrigerante				
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor				
1.4	Verificar estado de las correas				
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire				
1.6	Drenar filtro separador de agua				
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite				
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico				
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico				
1.10	Verificar estado de las Mangueras				
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos				
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos				
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)				
1.14	Verificar funcionamiento del tablero				
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas				
1.16	Verificar estado de baterías y luces				
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines				
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos				
1.19	Verificar Sistema de Riego				
1.20	Realizar engrase del equipo				
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos				
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)				
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples				
1.25	Verificar estado tubo de escape				
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes				
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes				
1.28	Verificar Kit de Carretera				
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente				
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)				
1.31	Otros				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO — HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO — HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:

FIRMA OPERADOR — C.C. C 605497

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	No aplica	No aplica
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	10-07-2026
Operador	REBEN DARIO TINOCO p
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC758489
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Vicente de chucuri zapatica
Nombre de la Vía	San Vicente de chucuri zapatica


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento en la vía cargue de viajes de material
Kilómetros intervenidos	2km
Metros cúbicos extraídos	50





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	


CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1673	2001
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	10-07-2026
Operador	SAMUEL LEGUIA p
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	QKL062
Ubicación (Municipio – Vereda)	Charalá Coromoro
Nombre de la Vía	Charalá Coromoro


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento preventivo de la vía
Kilómetros intervenidos	1km
Metros cúbicos extraídos	40




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	


CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1673	2009
		
Nivel del combustible		




3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	10-07-2026
Operador	IVAN CAICEDO CHACON p
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	LPM558
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente nacional
Nombre de la Vía	Puente nacional

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento vial
Kilómetros intervenidos	2km
Metros cúbicos extraídos	60



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN




REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	


CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	08:00	20:00
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	10-07-2026
Operador	JUAN DAVID CARRILLO MANRIQUE p
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	LPM580
Ubicación (Municipio – Vereda)	Tona
Nombre de la Vía	Tona


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento preventivo en la vía
Kilómetros intervenidos	1km
Metros cúbicos extraídos	40




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1802	1972
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	11-07-2026
Operador	ROBERTO DELGADO RINCON
Máquina / Equipo	OTRO
Placa / Identificación	OTRO
Ubicación (Municipio – Vereda)	mesa de los santos guayabal
Nombre de la Vía	guayabal kikes


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	apoyo frente de trabajo mesa de lo santos regulación de tráfico pare y siga
Kilómetros intervenidos	no aplica
Metros cúbicos extraídos	no aplica




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN










REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	N/A



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	no aplica	no aplica
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

apoyo al frente de trabajo mesa de los santos regulación de tráfico pare y siga

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	13-07-2026
Operador	JORGE CORZO
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 845C
Placa / Identificación	MC764148
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vía San Vicente de Zapatoca
Nombre de la Vía	Vi. El chinchón Lomas redonda.


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Perfilado y conteo de la vía
Kilómetros intervenidos	1 km v 200 metros
Metros cúbicos extraídos	130 metros cúbicos




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	37,5	44,4
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

No

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	13-07-2026
Operador	DIEGO VELASCO
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX210-5B
Placa / Identificación	MC758490
Ubicación (Municipio – Vereda)	Coromoro = anzuelo
Nombre de la Vía	Bereda anzuelo


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Ampliación y extracción de rocas en la vía y abertura de descoles
Kilómetros intervenidos	600.mtr
Metros cúbicos extraídos	No aplica




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN








REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	91.8h	96.1h
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Ninguna


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	13-07-2026
Operador	REBEN DARIO TINOCO p
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	LPM580
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Vicente de chucuri zapatica
Nombre de la Vía	San Vicente de chucuri zapatica

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento en la vía zapatica
Kilómetros intervenidos	1km
Metros cúbicos extraídos	30



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si




CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1973	1998
		
Nivel del combustible		


3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	13-07-2026
Operador	SAMUEL LEGUIA p
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	LPM590
Ubicación (Municipio – Vereda)	Charalá Coromoro
Nombre de la Vía	Charalá Coromoro


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Se cargan 3 viajes de material para el mantenimiento de la vía
Kilómetros intervenidos	2km
Metros cúbicos extraídos	60




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN




REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1673	2009
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES