
REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	08-07-2026
Operador	JHON FREDY PEREZ
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC761617
Ubicación (Municipio – Vereda)	La fortuna municipio de tona
Nombre de la Vía	El quemado la fortuna

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Cargué de material ampliación de vía
Kilómetros intervenidos	1k
Metros cúbicos extraídos	60 metros



INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

Vía al quemado Vereda la Fortuna — FECHA: 08 07 2026

Retro Cargador Case — JHON FREDY PEREZ V

DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO
8:00 Am	3:00 Pm	Cargue de material de pegue para Reabrir la Via	7 Horas

3. OBSERVACIONES

TANQUEO FULL	CANT. TANQUEO GL:	HOROMETRO DE TANQUEO:	KILOMETRAJE DE TANQUEO:	ENTIDAD QUE SUMINISTRA Y CODIGO:
SI / NO	12	0001136		


TRABAJANDO	DISPONIBLE	VARADA	MANTENIMIENTO	REPARACIÓN	TRANSPORTE
7. Horas					

FIRMA OPERADOR: 91046153


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



inbiomecs

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: El Quemado la Fortuna — FECHA: 08 07 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Jhon Freddy Perez Vargas

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Retro Cargador case — PLACA: MHC761617

HORÓMETRO INICIAL: 000113.6 — HORÓMETRO FINAL: 000120.5

1. ASPECTO A INSPECCIONAR		B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor				
1.2	Verificar nivel de refrigerante				
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor				
1.4	Verificar estado de las correas				
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire				
1.6	Drenar filtro separador de agua				
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite				
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico				
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico				
1.10	Verificar estado de las Mangueras				
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos				
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos				
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tomamesa, etc)				
1.14	Verificar funcionamiento del tablero				
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas				
1.16	Verificar estado de baterías y fusos				
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines				
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos				
1.19	Verificar Sistema de Riego				
1.20	Realizar engrase del equipo				
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos				
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)				
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples				
1.25	Verificar estado tubo de escape				
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes				
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes				
1.28	Verificar Kit de Carretera				
1.29	Verificar la Documentación de la maquina este vigente				
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)				
1.31	Otros:				

2. OBSERVACIONES

Equipo Nuevo

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO | HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO | HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:

FIRMA OPERADOR

C.C 91046158

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	113,6	120,5
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	08-07-2026
Operador	JENNIFER PEÑA
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC763894
Ubicación (Municipio – Vereda)	Tona
Nombre de la Vía	La vega


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	0
Kilómetros intervenidos	0
Metros cúbicos extraídos	0








ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	58 Horas	58 Horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	08-07-2026
Operador	MILCIADES HERRERA NARANJO
Máquina / Equipo	OTRO
Placa / Identificación	OTRO
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Gabriel Lebrija
Nombre de la Vía	San Gabriel vía San Benito


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Apoyo al grupo de Lebrija como paletero, apoyo en el botadero con la volqueta
Kilómetros intervenidos	No aplica
Metros cúbicos extraídos	No aplica



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO
7am	5pm	apoyo al Pique de Cabrija	
		Como Paletero apoyo en el	
		batiadero co la bolqueta	

OBSERVACIONES


TANQUEO FULL | CANT. TANQUEO GL. | HORÓMETRO DE TANQUEO. | KILOMETRAJE DE TANQUEO. | ENTIDAD QUE SUMINISTRA Y CODIGO.

SI | NO

TRABAJANDO | DISPONIBLE | USADA | MANTENIMIENTO | REPARACIÓN | TRANSPORTE

FIRMA OPERADOR
CC 6605497

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	No



inbiomecs

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO	FO-GM-08
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	29/5/2026
PÁGINA	1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: San Gabriel vía a San Benito — FECHA: 8 07 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Milciades Herrera

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Motoniveladora — SERIE / PLACA:

HORÓMETRO INICIAL		HORÓMETRO FINAL	
KILOMETRAJE INCIAL		KILOMETRAJE FINAL	

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor				
1.2	Verificar nivel de refrigerante				
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor				
1.4	Verificar estado de las correas				
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire				
1.6	Drenar filtro separador de agua				
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite				
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico				
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico				
1.10	Verificar estado de las Mangueras				
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos				
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos				
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)				
1.14	Verificar funcionamiento del tablero				
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas				
1.16	Verificar estado de baterías y luces				
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines				
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos				
1.19	Verificar Sistema de Riego				
1.20	Realizar engrase del equipo				
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos				
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)				
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples				
1.25	Verificar estado tubo de escape				
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes				
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes				
1.28	Verificar Kit de Carretera				
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente				
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)				
1.31	Otros				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:	

FIRMA OPERADOR: [signature]
C.C 6605497


CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	No aplica	No aplica
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	08-07-2026
Operador	REBEN DARIO TINOCO p
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	MC758487
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Vicente de chucuri zapatica
Nombre de la Vía	San Vicente de chucuri zapatica


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Se cargan viajes de arena en el mantenimiento de la vía
Kilómetros intervenidos	1km
Metros cúbicos extraídos	30



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	168	168,9
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	08-07-2026
Operador	SAMUEL LEGUIA p
Máquina / Equipo	PERFILADORA DE PAVIMENTO BOMAG BM1000
Placa / Identificación	MC758490
Ubicación (Municipio – Vereda)	Charalá Coromoro
Nombre de la Vía	Charalá Coromoro


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento de la vía
Kilómetros intervenidos	2km
Metros cúbicos extraídos	60





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN








REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si




CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1702	2001
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	08-07-2026
Operador	IVAN CAICEDO CHACON p
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	LPM558
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente nacional
Nombre de la Vía	Puente nacional

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento vial
Kilómetros intervenidos	2km
Metros cúbicos extraídos	60



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	08:00	20:00
		
Nivel del combustible		


3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	08-07-2026
Operador	JUAN DAVID CARRILLO MANRIQUE p
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC763890
Ubicación (Municipio – Vereda)	Tona
Nombre de la Vía	Tona


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento de la vía
Kilómetros intervenidos	2km
Metros cúbicos extraídos	60





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN




Alcaldía de Bucaramanga

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1673	2001
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	09-07-2026
Operador	PABLO ANGARITA MONTAÑES
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 845C
Placa / Identificación	MC764148
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Vicente santa Inés
Nombre de la Vía	Vía sanvisente zapatica

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento de la maquina
Kilómetros intervenidos	0
Metros cúbicos extraídos	0



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	29,8	32,2
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	09-07-2026
Operador	PABLO SUAREZ
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC763380
Ubicación (Municipio – Vereda)	Lebrija vereda san Gabriel
Nombre de la Vía	San Gabriel

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Limpieza y ampliación vial
Kilómetros intervenidos	1km
Metros cúbicos extraídos	82mtc




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN









REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	160,5	169
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	09-07-2026
Operador	IVAN MAURICIO GODOY GARCIA
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC763890
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Gabriel
Nombre de la Vía	San Gabriel


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Compactación de vía
Kilómetros intervenidos	1 kilómetro
Metros cúbicos extraídos	0 metros




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	98 horas	105 horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Sin observaciones


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA



Fecha	09-07-2026
Operador	JORGE CORZO
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 845C
Placa / Identificación	MC764147
Ubicación (Municipio – Vereda)	Lebrija
Nombre de la Vía	Vía San Gabriel

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Perfilado y conteo de la vía y aplicación de material
Kilómetros intervenidos	1kilometro
Metros cúbicos extraídos	130 metros cúbicos



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	143	150,7
		
Nivel del combustible		


3. OBSERVACIONES

No

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	09-07-2026
Operador	JHON BUENO
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC763895
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente nacional
Nombre de la Vía	Vereda alto capilla


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Traslado del equipo al nuevo punto & compactación de la vía
Kilómetros intervenidos	200 metros
Metros cúbicos extraídos	0






ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

LOCALIDAD / NOMBRE DE LA VIA: Puente Nacional Vereda Carrila Alto — FECHA: 09 Julio 20-26

NOMBRE DEL OPERADOR: Edwin Rodrigo Ortiz — SERIE / PLACA: MC 763895

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Vibrocompactador — HORÓMETRO INICIAL: 56 horas — HORÓMETRO FINAL: 63 horas

	1. ASPECTOS A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor				
1.2	Verificar nivel de refrigerante				
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor				
1.4	Verificar estado de las correas				
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire				
1.6	Drenar filtro separador de agua				
1.7	Verificar estado y limpieza del radador y enfriador de aceite				
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico				
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fuga en el sistema hidráulico				
1.10	Verificar estado de las Mangueras				
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos				
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos				
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)				
1.14	Verificar funcionamiento del tablero				
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas				
1.16	Verificar estado de baterías y luces				
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines				
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos				
1.19	Verificar Sistema de Riego				
1.20	Realizar engrase del equipo				
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos				
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensores, cadenas)				
1.23	Verificar estado general del baldo o cuchilla (Dientes, esquineres, soladuras, etc)				
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples				
1.25	Verificar estado tubo de escape				
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes				
1.27	Verificar estado Piñadores y Rules				
1.28	Verificar Kit de Carretera				
1.29	Verificar la Documentación de la máquina esté vigente				
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)				
1.31	Otros				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO — HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO: — HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO: 1095 809 130

FIRMA OPERADOR — C.C

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	55 horas	57 horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	09-07-2026
Operador	RAMON PINZON
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	LPM581
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente Nacional - Alto juyamoca
Nombre de la Vía	Alto juyamoca vía Guavatá


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Transporte operadores y 33 viajes de tierra de 7m3 de un derrumbe
Kilómetros intervenidos	81 km
Metros cúbicos extraídos	231 m3



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

Fecha: 04 / 07 / 2026
Puente Nacional - Via Guavata
Volqueta Mercedes Atego
Placa: LPM 581
Conductor: Ramon Arizon Garnica
Horómetro inicial: 2.308 Km
Horómetro final: 2.431 Km


Costos	Hasta	Labores realizadas	Implementos usados
Puente Nacional	Via bajo Cardona	transporte operadores	
Via bajo Cardona	Alto Jagamoca	Traslado al derrumbe	
Alto Jagamoca	Botadero 800mts	transporte 33 Viajes de tierra	

Observaciones:
Se hicieron 33 viajes de tierra de un derrumbe en alto jagamoca via Guavata 231 m³

Cantidad Full | Cant. Tanqueo Gl | Horómetro de tanqueo | Kilometraje de tanqueo

Firma operador: 5'746.710

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



inbiomecs

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: Puente Nacional - Via Guabata — FECHA: 09 07 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Ramon Pinzon Garnica

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Volqueta Mercedes Atego — SERIE / PLACA: LPM 581

HORÓMETRO INICIAL: — HORÓMETRO FINAL:

KILOMETRAJE INICIAL: 2358 Km — KILOMETRAJE FINAL: 2439 Km


1. ASPECTOS A INSPECCIONAR				
1.1	Verificar nivel de aceite motor	X		
1.2	Verificar nivel de refrigerante	X		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		
1.4	Verificar estado de las correas	X		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		
1.6	Drenar filtro separador de agua			X
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	X		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	X		
1.10	Verificar estado de las Mangueras	X		
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	X		
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos	X		
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)			X
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	X		
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X		
1.16	Verificar estado de baterías y luces	X		
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	X		
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		
1.19	Verificar Sistema de Riego			X
1.20	Realizar engrase del equipo	X		
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos	X		
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)			X
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)			X
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples			X
1.25	Verificar estado tubo de escape	X		
1.26	Verificar estado Cruceta y Cardanes	X		
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	X		
1.28	Verificar Kit de Carretera	X		
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente	X		
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	X		
1.31	Otros			

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ULTIMO MANTENIMIENTO — HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO — HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO

FIRMA OPERADOR

C.C 5'746'710

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	2358 km	2439
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Se removieron 231 m3 de derrumbe

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	09-07-2026
Operador	ROBERTO DELGADO RINCON
Máquina / Equipo	MOTONIVELADORA CASE 865C
Placa / Identificación	MC766680
Ubicación (Municipio – Vereda)	Charalá
Nombre de la Vía	grima alta


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	mantenimiento de la maquina y limpieza
Kilómetros intervenidos	no aplican
Metros cúbicos extraídos	no aplica





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	N/A
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	40,7	40,7
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

la correa del aire acondicionado esta dañada

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	09-07-2026
Operador	JOSE PABLO VARGAS
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC760570
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vda cemisa puente nacional
Nombre de la Vía	Vda cemisa puente nacional


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Apoyo a la retro uruga
Kilómetros intervenidos	150 metros
Metros cúbicos extraídos	280 metros



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN






INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN

DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	NOVEDADES EQUIPO
7:00a	5pm	Bonyo a la pablo compañia vereda Bonyo de la vereda el comun hasta loma de la vieja	

2. OBSERVACIONES


MAQUINA VARADO X COMANDO ZIGUIDO NO DA MARCHA IN CONTRA MARCHA

TANQUEO FULL	CANT. TANQUEO GL:	HORÓMETRO DE TANQUEO:	KILOMETRAJE DE TANQUEO:	ENTIDAD QUE SUMINISTRA Y CÓDIGO:
NO				

TRABAJANDO	DISPONIBLE	VARADA	MANTENIMIENTO	REPARACIÓN	TRANSPORTE
		SI			

FIRMA OPERADOR: PABLO VARGAS
C.C 91.109.687

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO: FO-GR-48 | VERSIÓN: 1 | FECHA DE APROBACIÓN: 20/3/2025 | PÁGINA: 1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VÍA: VDA CELISA - PUENTE NACIONAL | FECHA: 09 07 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: JOSE PABLO VARGAS DIAZ

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: RETRO CARGADORA | SERIE / PLACA: MC 760570

HORÓMETRO INICIAL: 775.8 | HORÓMETRO FINAL: 775.8
KILOMETRAJE INICIAL: | KILOMETRAJE FINAL:

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor	X			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	X			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X			
1.4	Verificar estado de las correas	X			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X			
1.6	Drenar filtro separador de agua	X			
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X			
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	X			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	X			
1.10	Verificar estado de las Mangueras	X			
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	X			
1.12	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X			
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	X			
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	X			
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X			
1.16	Verificar estado de baterías y luces	X			
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	X			
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X			
1.19	Verificar Sistema de Riego				X
1.20	Realizar engrase del equipo	X			
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos				X
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	X			
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	X			
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples				X
1.25	Verificar estado tubo de escape	X			
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes	X			
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	X			
1.28	Verificar Kit de Carretera	X			
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente				X
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	X			
1.31	Otros				

2. OBSERVACIONES

MAQUINA VARADA X CONANDO IZQUIERDO NO DA MARCHA NI CONTRA MARCHA

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO | HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO | | HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO: |

FIRMA OPERADOR PABLO VARGAS
C.C 91188689

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	115,8	115,8
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Máquina varada x comando izquierdo no da marcha ni contra marcha

Don Agustín el operador de la uruga está de permiso x eso le estoy colaborando con la máquina asignada al


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	09-07-2026
Operador	JORGE ELIECER LOZADA
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX130-5B
Placa / Identificación	MC761076
Ubicación (Municipio – Vereda)	Lebrija Santander
Nombre de la Vía	Vereda San Gabriel

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Corte de talud y ampliación dela vía
Kilómetros intervenidos	400 metros
Metros cúbicos extraídos	189 metros cúbicos



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	138.6 horas	146.3 horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Si novedad


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	09-07-2026
Operador	DIEGO VELASCO
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX210-5B
Placa / Identificación	MC758490
Ubicación (Municipio – Vereda)	Charalá = vereda la grima baja
Nombre de la Vía	Charla =confines

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Tanqueo, están voy por fuertes lluvias en el transcurso de la mañana y parte de la tarde
Kilómetros intervenidos	0.0km
Metros cúbicos extraídos	0.0mtrs



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	89.7h	89.7h
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

Ninguna

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	09-07-2026
Operador	GUSTAVO AGUILAR
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX210-5B
Placa / Identificación	MC758489
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vía principal municipio los Santos
Nombre de la Vía	Vereda las delicias vía principal


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Ampliación de vía, descapote, excavación y acomodación de material , terreno rocoso
Kilómetros intervenidos	23mts
Metros cúbicos extraídos	O



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	134,4	139,4
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	09-07-2026
Operador	FREDY ORDUZ
Máquina / Equipo	VOLQUETA MERCEDES ATEGO 1726K
Placa / Identificación	LPM588
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Vicente -zapatica
Nombre de la Vía	Cha chon


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Trasporte material
Kilómetros intervenidos	1.5
Metros cúbicos extraídos	90





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	4960	5064
		
Nivel del combustible		


3. OBSERVACIONES

Tapa tanque urea dañada

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	09-07-2026
Operador	JHON FREDY PEREZ
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	MC761617
Ubicación (Municipio – Vereda)	Vegas de municipio de tona
Nombre de la Vía	Vía vegas


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Cargué de marial
Kilómetros intervenidos	1k
Metros cúbicos extraídos	80metros




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



inbiomecs

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO: FT-GM-88
VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 20/3/2026
PÁGINA: 1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: Vegas Armania
FECHA: 09 07 2026
NOMBRE DEL OPERADOR: Juan Fredy Pira Vargas
CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: Retro Cargador Case
SERIE / PLACA: MUY61617
HORÓMETRO INICIAL: 000720.7
KILOMETRAJE INICIAL:
HORÓMETRO FINAL:
KILOMETRAJE FINAL:

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor	/			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	/			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	/			
1.4	Verificar estado de las correas	/			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	/			
1.6	Drenar filtro separador de agua	/			
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	/			
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico	/			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	/			
1.10	Verificar estado de las Mangueras	/			
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos	/			
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos	/			
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	/			
1.14	Verificar funcionamiento del tablero	/			
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	/			
1.16	Verificar estado de baterías y luces	/			
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines	/			
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos	/			
1.19	Verificar Sistema de Riego	/			
1.20	Realizar engrase del equipo	/			
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos	/			
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	/			
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	/			
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples	/			
1.25	Verificar estado tubo de escape	/			
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes	/			
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes	/			
1.28	Verificar Kit de Carretera	/			
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente	/			
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	/			
1.31	Otros:				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Equipo nuevo
HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:

FIRMA OPERADOR
C.C 91046939

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	120,7	127,8
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	09-07-2026
Operador	JENNIFER PEÑA
Máquina / Equipo	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC F1800C
Placa / Identificación	MC763894
Ubicación (Municipio – Vereda)	Tona
Nombre de la Vía	Vegas


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	2
Kilómetros intervenidos	900 metros con moviendo de la maquina
Metros cúbicos extraídos	0




ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

1. ASPECTOS OPERACIONALES


2. OBSERVACIONES

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO

HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO

HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:

FIRMA OPERADOR

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	58 Horas	63 Horas
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	09-07-2026
Operador	MILCIADES HERRERA NARANJO
Máquina / Equipo	OTRO
Placa / Identificación	OTRO
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Gabriel Lebrija
Nombre de la Vía	San Gabriel vía san Benito


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Apoyo al grupo de Lebrija como paletero, ayudando a tanquera las maquinas, ayudando al volquetero en el botadero
Kilómetros intervenidos	1 km
Metros cúbicos extraídos	No aplica



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







INFORME DIARIO DEL EQUIPO Y OPERACIÓN


DESDE	HASTA	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO
9am	5pm	Apoyo al Drago de Labrija como Retiro Ayudando A Tangear las Maquinas. Ayudando al Volqueteo en el Votadero	


2. OBSERVACIONES

TANQUEO FULL	CANT. TANQUEO GL.	HORÓMETRO DE TANQUEO	KILOMETRAJE DE TANQUEO	ENTIDAD QUE SUMINISTRA Y CÓDIGO.
SI NO				

	TRABAJANDO	DISPONIBLE	VARADA	MANTENIMIENTO	SUSPENSIÓN	TRANSPORTE
HORAS/KM						

FIRMA OPERADOR
CC 6605497

REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	No



inbiomecs

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO	FO-GM-66
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	29/8/2025
PÁGINA	1 DE 1

UBICACIÓN / NOMBRE DE LA VIA: San Gabriel. via a San Benito — FECHA: 9 / 07 / 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Miliades Herrera.

CLASE DE MAQUINARIA O EQUIPO: motoniveladora — SERIE / PLACA:


HORÓMETRO INICIAL		HORÓMETRO FINAL	
KILOMETRAJE INICIAL		KILOMETRAJE FINAL	

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	B	M	R	N/A
1.1	Verificar nivel de aceite motor				
1.2	Verificar nivel de refrigerante				
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor				
1.4	Verificar estado de las correas				
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire				
1.6	Drenar filtro separador de agua				
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite				
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico				
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico				
1.10	Verificar estado de las Mangueras				
1.11	Verificar funcionamiento de los mandos				
1.12	Verificar estado de los cilindros hidráulicos				
1.13	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)				
1.14	Verificar funcionamiento del tablero				
1.15	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas				
1.16	Verificar estado de baterías y luces				
1.17	Verificar presión de aire, estado general de las llantas y rines				
1.18	Verificar estado y funcionamiento de frenos				
1.19	Verificar Sistema de Riego				
1.20	Realizar engrase del equipo				
1.21	Verificar estado de vidrios y espejos				
1.22	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				
1.23	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)				
1.24	Verificar estado del rodillo y acoples				
1.25	Verificar estado tubo de escape				
1.26	Verificar estado Crucetas y Cardanes				
1.27	Verificar estado Pasadores y Bujes				
1.28	Verificar Kit de Carretera				
1.29	Verificar la Documentación de la máquina este vigente				
1.30	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)				
1.31	Otros				

2. OBSERVACIONES

DATOS DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCIÓN DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:	

FIRMA OPERADOR: Miliades Herrera
C.C 6605497


CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	No aplica	No aplica
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	09-07-2026
Operador	REBEN DARIO TINOCO p
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	LPM588
Ubicación (Municipio – Vereda)	San Vicente de chucuri zapatica
Nombre de la Vía	San Vicente de chucuri zapatica


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento vía zapatica
Kilómetros intervenidos	1km
Metros cúbicos extraídos	30





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si




CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1674	200,2
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA


Fecha	09-07-2026
Operador	SAMUEL LEGUIA p
Máquina / Equipo	EXCAVADORA DE ORUGA HITACHI ZX130-5B
Placa / Identificación	MC760426
Ubicación (Municipio – Vereda)	Charalá Coromoro
Nombre de la Vía	Charalá Coromoro


ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento preventivo de la vía Coromoro
Kilómetros intervenidos	2km
Metros cúbicos extraídos	60





ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN







REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si




CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	1972	2001
		
Nivel del combustible		




3. OBSERVACIONES


REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

Fecha	09-07-2026
Operador	IVAN CAICEDO CHACON p
Máquina / Equipo	RETROEXCAVADORA CARGADORA CASE 851 FX
Placa / Identificación	LPM558
Ubicación (Municipio – Vereda)	Puente nacional
Nombre de la Vía	Puente nacional

ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN	
Actividades ejecutadas	Mantenimiento vial
Kilómetros intervenidos	2 km
Metros cúbicos extraídos	60



ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN




REGISTRO DEL EQUIPO	
	
¿Realizó inspección preoperacional?	Si
	

CONCEPTO	AL INICIAR	AL FINALIZAR
Horómetro (h) / Odómetro (km)	08:00	20:00
		
Nivel del combustible		

3. OBSERVACIONES