GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.	**GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.**	DOCUMENTO PS-F-GDADEP-027
	FICHA DE INSPECCION - FUNCIONALIDAD TIC - PARADERO	Versión 1 - Mar-23
		PAGINA 1 DE 2

CONTRATO 110-00129-247-0-2020
INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 186 DE 2020

TIPO PARADERO	CODIGO DELTA	CODIGO INVENTARIO	DIRECCION	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION	EJECUTÓ
				Latitud	Longitud		
TIPO 1	373A05	373A05	AC 26 - KR 74	4,6697869	-74,1133060	8-ene-26	PROF. TIC

FUNCIONALIDAD DE CON COMPONENETES INSPECCIONADOS

PANEL INFORMATIVO Y PUBLICITARIO (M-13 Y M-160)	CUMPLE (SI / NO)				OBSERVACIONES
CONECTIVIDAD AL PORTAL CAUTIVO	SI	x	NO		Conecta al servicio según lo prograd
POTENCIA DE LA SEÑAL Y ANCHO DE BANDA - RED INALÁMBRICA	SI	x	NO		Señal -35 dBm - ancho de banda 8,8 Mbps 22 ms
MENSAJE DESPLEGADO EN TICKER	SI	x	NO		Corresponde al programado en el DigiPartner
INFORMACIÓN DE FECHA/HORA Y CONDICIONES AMBIENTALES	SI	X	NO		
RUTAS DEL PARADERO, TIEMPOS DE APROXIMACIÓN DE LOS BUSES	SI	x	NO		Concuerda con información de la TransmiAPP
REPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS INSTITUCIONALES	SI	x	NO		Corresponde al programado en el DigiPartner
FUNCIONALIDAD DE LOS CÓDIGOS QR	SI	x	NO		
SOPORTE CON AUDIO PARA DISCAPACITADOS	SI	x	NO		Nivel de ruido ambiental dentro de los rangos permitidos por Norma
FUNCIONALIDAD DEL BEACON	SI	x	NO		
FUNCIONALIDAD LA TARJETA NFC, M-160	SI	x	NO		
FUNCIONALIDAD DEL PUNTO CARGA USB – VOLTAJE DC	SI	x	NO		

TIPO DE OBSERVACION	**Tipo1 / Tipo 2**	
FUNCIONALIDAD TOTAL	**SI / NO**	Si
FINALIZADO	**SI / NO**	Si






Profesional TIC de la Interventoría
Ing. Diego Alvarez Vega

Samuel López
Consecionario - EUCOL

GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.	**GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.**	DOCUMENTO PS-F-GDADEP-027
	FICHA DE INSPECCION - FUNCIONALIDAD TIC - PARADERO	Versión 1 - Mar-23
		PAGINA 1 DE 2

FICHA DE INSPECCION - REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSPECCIÓN PREVIA **Fecha Visita:** 8-ene-26 **# Visita:** 1 **Inspección con observaciones:** No

			
FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**	**FOTO 4**
			
FOTO 5	**FOTO 6**	**FOTO 7**	**FOTO 8**
			
FOTO 9	**FOTO 10**	**FOTO 11**	**FOTO 12**

Profesional TIC de la Interventoría
Ing. Diego Alvarez Vega

Samuel López
Consecionario - EUCOL

GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.	**GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.**	DOCUMENTO PS-F-GDADEP-028
	FICHA DE INSPECCION - INVENTARIO, CONECTIVIDAD Y CONDICIONES PARA OPERACIÓN	Versión 1 - Mar-23
		PAGINA 1 DE 2

CONTRATO 110-00129-247-0-2020
INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 186 DE 2020

TIPO PARADERO	CODIGO DELTA	CODIGO INVENTARIO	DIRECCION	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION	EJECUTÓ
				Latitud	Longitud		
TIPO 1	373A05	373A05	AC 26 - KR 74	4,669787	-74,1133060	8-ene-26	PROF. TIC

CONEXIÓN ULTIMA KILOMETRA	TIPO ACCESO	4G	F.O.	PROVEEDOR	Claro
		X			

COMPONENTES INSTALADOS

PANEL INFORMATIVO Y PUBLICITARIO (M-13 Y M-160)	CUMPLE Si / No	CONECTADO Si / No
PANTALLA LED (43")	Si	Si
RUTER (Red local)	Si	Si
ACCES POINT (Wi-Fi)	Si	Si
PLAYER (UNIDAD CENTRAL)	Si	Si
AMPLIFICADOR Y SPEAKER (AUDIO)	Si	Si
ANTENAS (2)	Si	Si
BEACON	Si	Si
PUENTOS USB	Si	Si
BOTON (ACCIONADOR AUDIO)	Si	Si
VENTILADORES (6)	Si	Si
TARJETA NFC	Si	Si
SENSOR TÉRMICO	Si	Si
SISTEMA FOTOVOLTAICO	Si	Si

CONDICIONES ELÉCTRICAS, AMBIENTALES Y ORGANIZACIÒN

PANEL INFORMATIVO (M-13)	B / R / M	ESTADO
VOLTAJES AC NORMALES	B	209 - 121 - 120 Va
LINEA DE TIERRA FISICA	B	
CONTROL CIRCUITO ELECT.	B	
ORGANICACION DE CABLES	B	
INTERIOR LIBRE DE POLVO	B	
INTERIOR LIBRE DE HUMEDAD	B	
MARCACIÓN (CABLES Y CONEXIONES)	B	
MANUALES O DISEÑOS	B	
COXION UTIMA MILLA	B	

TIPO DE OBSERVACION **Tipo1 / Tipo 2**

COMENTARIOS ADICIONALES

PROVISIONALMENTE EL PARADERO SE CONECTA A INTERNET CON RED INALÁMBRICA, LUEGO MIGRARÁ A FO

CUMPLE CON EL DISEÑO	**SI / NO**	Si
FINALIZADO	**SI / NO**	Si

Profesional TIC de la Interventoría
Ing. Diego Alvarez Vega

Samuel López
Consecionario - EUCOL

GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.	**GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.**	DOCUMENTO PS-F-GDADEP-028
	FICHA DE INSPECCION - INVENTARIO, CONECTIVIDAD Y CONDICIONES PARA OPERACIÓN	Versión 1 - Mar-23
		PAGINA 1 DE 2

FICHA DE INSPECCION - REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSPECCIÓN PREVIA **Fecha Visita:** 8-ene-26 **# Visita:** 1 **Inspección con observaciones:** No



FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3




FOTO 4



FOTO 5




FOTO 6




FOTO 7



FOTO 8



FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 13

Profesional TIC de la Interventoría
Ing. Diego Alvarez Vega

Samuel López
Consecionario - EUCOL