GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.	**GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.**	DOCUMENTO PS-F-GDADEP--029
	FICHA DE INSPECCION - FUNCIONALIDAD TIC - PARADERO	Versión 1 - Mar-23
		PAGINA 1 DE 2

CONTRATO 110-00129-247-0-2020
INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 186 DE 2020

TIPO PARADERO	CODIGO DELTA	CODIGO INVENTARIO	DIRECCION	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION	EJECUTÓ
				Latitud	Longitud		
TIPO 2	114A06	114A06	KR 100 X 23H-83	4,681245	-74,134502	8-ene-26	PROF.TIC

FUNCIONALIDAD DE CON COMPONENETES INSPECCIONADOS

TOTEM INFORMATIVO Y PUBLICITARIO (M-14)	CUMPLE (SI / NO)				OBSERVACIONES
CONECTIVIDAD AL PORTAL CAUTIVO	SI	x	NO		Conecta al servicio según lo prograd o
POTENCIA DE LA SEÑAL Y ANCHO DE BANDA - RED INALÁMBRICA	SI	x	NO		Señal -31 dBm - ancho de banda 23,8 Mbps, 29 ms
MENSAJE DESPLEGADO EN TICKER	SI	x	NO		Corresponde al programado en el DigiPartner
INFORMACIÓN DE FECHA/HORA Y CONDICIONES AMBIENTALES	SI	x	NO		
RUTAS DEL PARADERO, TIEMPOS DE APROXIMACIÓN DE LOS BUSES	SI	x	NO		Concuerda con información de la TransmiAPP
REPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS INSTITUCIONALES	SI	x	NO		Corresponde al programado en el DigiPartner
FUNCIONALIDAD DE LOS CÓDIGOS QR EN PANTALLA	SI	x	NO		
SOPORTE CON AUDIO PARA DISCAPACITADOS	SI	x	NO		Nivel de ruido ambiental dentro de los rangos permitidos por Norma
FUNCIONALIDAD DEL BEACON	SI	x	NO		
FUNCIONALIDAD DEL PUNTO CARGA USB – VOLTAJE DC	SI	x	NO		

TIPO DE OBSERVACION	**Tipo1 / Tipo 2**	
FUNCIONALIDAD TOTAL	**SI / NO**	Si
FINALIZADO	**SI / NO**	Si





Profesional TIC de la Interventoría
Ing. Diego Alvarez Vega

Samuel López
Consecionario - EUCOL

GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.	**GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.**	DOCUMENTO PS-F-GDADEP--029
	FICHA DE INSPECCION - FUNCIONALIDAD TIC - PARADERO	Versión 1 - Mar-23
		PAGINA 1 DE 2

FICHA DE INSPECCION - REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSPECCIÓN PREVIA **Fecha Visita:** 8-ene-26 **# Visita:** 1 **Inspección con observaciones:** No

			
FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**	**FOTO 4**
			
FOTO 5	**FOTO 6**	**FOTO 7**	**FOTO 8**
			
FOTO 9	**FOTO 10**	**FOTO 11**	**FOTO 13**

Profesional TIC de la Interventoría
Ing. Diego Alvarez Vega

Samuel López
Consecionario - EUCOL

GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.	**GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.**	DOCUMENTO PS-F-GDADEP-030
	FICHA DE INSPECCION - INVENTARIO, CONECTIVIDAD Y CONDICIONES PARA OPERACIÓN	Versión 1 - Mar-23
		PAGINA 1 DE 2

CONTRATO 110-00129-247-0-2020
INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 186 DE 2020

TIPO PARADERO	CODIGO DELTA	CODIGO INVENTARIO	DIRECCION	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION	EJECUTÓ
				Latitud	Longitud		
TIPO 2	114A06	114A06	KR 100 X 23H-83	4,681245	-74,134502	8-ene-26	PROF. TIC

CONEXIÓN ULTIMA KILOMETRA	TIPO ACCESO	4G	F.O.	PROVEEDOR	
		X			Claro

COMPONENTES INSTALADOS

TOTEM INFORMATIVO (M-14)	CUMPLE Si / No	CONECTADO Si / No
PANTALLA LED (22")	Si	Si
RUTER (Red local)	Si	Si
ACCES POINT (Wi-Fi)	Si	Si
PLAYER (UNIDAD CENTRAL)	Si	Si
AMPLIFICADOR Y SPEAKER (AUDIO)	Si	Si
ANTENAS (2)	Si	Si
BEACON	Si	Si
PUENTOS USB	Si	Si
BOTON (ACCIONADOR AUDIO)	Si	Si
VENTILADORES (5)	Si	Si
SENSOR TÉRMICO	Si	Si

CONDICIONES ELÉCTRICAS, AMBIENTALES Y ORGANIZACIÒN

PANEL INFORMATIVO (M-13)	B / R / M	ESTADO
VOLTAJES AC NORMALES	B	219 - 127 - 124 Vac
LINEA DE TIERRA FISICA	B	
CONTROL CIRCUITO ELECT.	B	
ORGANICACION DE CABLES	B	
INTERIOR LIBRE DE POLVO	B	
INTERIOR LIBRE DE HUMEDAD	B	
MARCACIÓN (CABLES Y CONEXIONES)	B	
MANUALES O DISEÑOS	B	
COXION UTIMA MILLA	B	

TIPO DE OBSERVACION **Tipo1 / Tipo 2**

COMENTARIOS ADICIONALES

PROVISIONALMENTE EL PARADERO SE CONECTA A INTERNET CON RED INALÁMBRICA, LUEGO MIGRARÁ A FO

CUMPLE CON EL DISEÑO **SI / NO** Si

FINALIZADO **SI / NO** Si

Profesional TIC de la Interventoría
Ing. Diego Alvarez Vega

Samuel López
Consecionario - EUCOL

GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.	**GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.**	DOCUMENTO PS-F-GDADEP-030
	FICHA DE INSPECCION - INVENTARIO, CONECTIVIDAD Y CONDICIONES PARA OPERACIÓN	Versión 1 - Mar-23
		PAGINA 1 DE 2

FICHA DE INSPECCION - REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSPECCIÓN PREVIA **Fecha Visita:** 8-ene-26 **# Visita:** 1 **Inspección con observaciones:** No

			
FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**	**FOTO 4**
			
FOTO 5	**FOTO 6**	**FOTO 7**	**FOTO 8**
			
FOTO 9	**FOTO 10**	**FOTO 11**	**FOTO 12**

Profesional TIC de la Interventoría
Ing. Diego Alvarez Vega

Samuel López
Consecionario - EUCOL