JCDecaux

eucol • equipamientos urbanos COLOMBIA

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2025
CC-INTERD-116-2025

GRUPO INTERDISEÑOS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Contrato No. **DADEP 247** Rad. No. 3416
Recibido por: **Jeny Blanco**
Fecha: 26-dic-25
Anexos: Archivo pdf
RECIBIDA VIA E-MAIL

Señores
INTERDISEÑOS S.A.S.
Atn. Dra. ROSALBA MORENO.
Director de Interventoria DADEP
Ciudad

REFERENCIA: Respuesta a su oficio GDADEP-2286-25 – Contrato de concesión 186-20

ASUNTO: INFORME SEMANAL N° 283 – REQUERIMIENTO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO

Respetada Doctora

Conforme a la referencia, enviamos reporte de las 372 novedades atendidas y registradas en los informes de inspección correspondientes a la semana 283 comprendidos entre el 11 de diciembre del 2025 y el 17 de diciembre del 2025.

Se hace entrega de la atención oportuna de observaciones reportadas en reporte APP con las siguientes notas:

1. Señales SITP (147A04 - 226A05 - 411A06) Entran en proceso de reposición una vez TMSA entregue artes.

2. Señales SITP (170A05 - 255A04 - 331A06 - 353A05) En proceso de instalación.

3. Señales SITP (038A07 - 093B07 - 096A04 - 106A07 - 106B07 - 106C07 - 114A06 - 187A03 - 208A05 - 208B05 - 212A07 - 280A07 - 344B07 - 373A05 - 453A06 - 505A06 - 506A05 - 506B05) Afectadas por obras.

4. Bancas M-30 / M-31 (BD-488 - BD-489 - BD-490 - BD-491 - BD-492) Afectadas por obras.

Cordialmente,

EUCOL S.A.S
EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S
GESTION TECNICA OPERATIVA

DAIRO ESCOBAR GAZABON
Jefe de Operaciones Bogotá
EUCOL S.A.S.
Anexos – Reporte – Link para descargar reporte fotográfico

Nit. 805.018.583-1
Calle 76 No. 53-61 Bogotá
Tel. 231 8700

Calle 76 No. 53 - 61 / Tel.: +57 (1) 231 8700 / Bogotá D.C. - Colombia