JCDecaux

eucol • equipamientos urbanos COLOMBIA

Bogotá D.C., 20 de enero de 2026
EU-OP-INTERD-007-2026

GRUPO INTERDISEÑOS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Contrato No. **DADEP 247** Rad. No. 3484
Recibido por: **Jeny Blanco**
Fecha: 22-ene-26
Anexos: Archivo pdf
RECIBIDA VIA E-MAIL

Señores
INTERDISEÑOS S.A.S.
Atn. Dra. ROSALBA MORENO.
Director de Interventoria DADEP
Ciudad

REFERENCIA: Respuesta a su oficio GDADEP-2328-26 – Contrato de concesión 186-20

ASUNTO: INFORME SEMANAL N° 287 – REQUERIMIENTO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO

Respetada Doctora

Conforme a la referencia, enviamos reporte de las 218 novedades atendidas y registradas en los informes de inspección correspondientes a la semana 287 comprendidos entre el 08 de enero del 2026 y el 14 de enero del 2026.

Se hace entrega de la atención oportuna de observaciones reportadas en reporte APP con las siguientes notas:

1. Señales SITP (119B01 - 239A03 - 354A03 - 558A01 - 561A13) Entran en proceso de reposición una vez TMSA entregue artes.

2. Señales SITP (002A03 - 003A03 - 003B03 - 004A03 - 016A03 - 093A02 - 093B02 - 093C02 - 136A02 - 136B02 - 166A03 - 187A03 - 238A03 - 240A03 - 318A02 - 463A01 - 464A01 - 596A01 - 617A01) Afectadas por obras.

3. Bancas M-50 (BE-0785 - BE-1114 - BE-1134 - BE-1135 - BE-1244) Afectadas por obras.

Cordialmente,

EUCOL S.A.S
EQUIPAMIENTOS URBANOS INTERNACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA

DAIRO ESCOBAR GAZABON
Jefe de Operaciones Bogotá
EUCOL S.A.S.
Anexos – Reporte – Link para descargar reporte fotográfico

Nit. 805.018.583-1
Calle 76 No. 53-61 Bogotá
Tel. 231 8700

Calle 76 No. 53 - 61 / Tel.: +57 (1) 231 8700 / Bogotá D.C. - Colombia /