
GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.	GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.	DOCUMENTO PS-F-GDADEP-028
	FICHA DE INSPECCION DE CAMPO - MUEBLE M-141A	Versión 0 - Jun-23
		PAGINA 1 DE 2

CONTRATO 110-00129-247-0-2020
INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 186 DE 2020

TIPO DE MUEBLE	CODIGO DELTA	CODIGO INVENTARIO	DIRECCION	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION
				Latitud	Longitud	
M-141A	149A	149B	KR 10 con calle 27 Sur.	4.5718262	-74.097874	06 Febrero 2026

PARTES DE CADA MUEBLE A INSPECCIONAR	ESTADO			OBSERVACIONES
PARADEROS CON COBERTIZO M-141	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	
APERTURAS Y ESTADO DE PUERTAS	B	R	M	Eucol manifiesta que no pudo ejecutar la instalación
CUBIERTA MODULO (Incluye Cauchos)	B	R	M	Por Presencia de vendedores ambulantes.
SOPORTES Y TAPAS DE ILUMINACION	B	R	M	Se deberá informar con 8 días de anticipación el
ESTADO ELECTRICO INTERNO	B	R	M	Inicio de la actividad Para que el IPES haga acom-
GOTEROS (IZQUIERDA - DERECHA)	B	R	M	Pañamiento junto con alcaldía Local.
ACABADOS DE PISO	B	R	M	Eucol manifiesta que la Programación será Para la
OBSERVACIONES				Primera semana de marzo.
SOLICITUD DE PERMISO	IDPC			



Ing. Residente de Interventoría	Ing. Jefe de Operaciones EUCOL	Representante Dadep	Representante IPES