	CONSORCIO RENOVACION			
	NIT : 901.414.474-3			
	Preoperacional para Pulidora			
	Pagina: 1 de 1	Código:Código:FT-SST 41	Versión: 01	Fecha: OCT- 2025

Preoperacional para Pulidora

Nombre del equipo: Pulidora — Marca: Dewalt
Modelo: DWE490-B3 — Serial: 600 20
Establecimiento: Medicina Legal

Lista de chequeo preoperacional	Semana: Del: 06/04 Al: 12/04																					Observaciones
	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			
	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
Cuenta con Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Integridad de cable electrico.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El Cable cuenta con puesta a tierra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Obturador de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Conexiones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Verificación de estado del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Entrada 110 a- 220	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Montaje y estado de disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Estado Fisico General	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Limpiar el exterior de la herramienta.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Los discos de la pulidora son acordes a la revoluciones de la pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			
Inspeccionado por:																						

NOTA: Hago constar que he recibido la inducción necesaria para operar el equipo

Residente SISOMA	Firma	

Powered by CamScanner

CONSORCIO RENOVACION
NIT : 901.414.474-3

Preoperacional Herramienta Menor

Pagina: 1 de 1	Codigo:Codigo:FT-SST-43	Version: 01	Fecha: Oct - 2025

Preoperacional para Herramienta Menor

Nombre Inspector: Nathalia Jaramillo

Semana: Del: 27 Oct Al: 2 Nov

Lista de chequeo preoperacional	Lunes B	Lunes R	Lunes M	Martes B	Martes R	Martes M	Miércoles B	Miércoles R	Miércoles M	Jueves B	Jueves R	Jueves M	Viernes B	Viernes R	Viernes M	Sábado B	Sábado R	Sábado M	Domingo B	Domingo R	Domingo M	Observaciones
ALICATE																						
PALA																						
PICA																						
MARRA																						
ALICATES																						
MACHO																						
MACETAS																						
PITRRAS																						
MARTILLOS																						
CARRETILLA																						
PALUSTRES																						
JUEGO DE LLAVES																						
Nivel																						
Nivel Manguera																						

Inspeccionado Por:	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	Profesional SST						

NOTA: Hago constar que he recibido la inducción necesaria para operar el equipo

Nombre de Usuario	Firma
Jorge Ivan Cano	

Powered by CamScanner

	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-063
		Versión: 1
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	Fecha: 11/12/2025
		Página 1 de 1

INSPECCIÓN PRE - OPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS EN ALTURA

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE: Anny Urbano Olmos **CARGO:** SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN EL CRITERIO

SI = PRESENTA EL CRITERIO | **NO** = NO PRESENTA EL CRITERIO | **NA** = NO APLICA

INSPECCIÓN PRE-USO

SEMANA DEL 08/04 AL 12/04 DE 26

EQUIPO	PARTES	REVISIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
ARNES	CINTAS CORREDERAS O REATAS	Hoyos o agujeros		/			/			/			/			/			/	
		Deshilachados		/			/			/			/			/			/	
		Desgastados		/			/			/			/			/			/	
		Presenta torsión		/			/			/			/			/			/	
		Presentan suciedad		/			/			/			/			/			/	
		Quemaduras		/			/			/			/			/			/	
		Salpicaduras de pintura		/			/			/			/			/			/	
		Sustancias químicas		/			/			/			/			/			/	
		Rigidez en la cinta		/			/			/			/			/			/	
		Decoloración		/			/			/			/			/			/	
	COSTURA	Completas		/			/			/			/			/			/	
		Reventadas		/			/			/			/			/			/	
		Sueltas		/			/			/			/			/			/	
	PARTES METALICAS O PLASTICAS (Argollas, trabillas, eslabón media lunas)	Completas		/			/			/			/			/			/	
		Presentan oxidación o corrosión		/			/			/			/			/			/	
		Deformación		/			/			/			/			/			/	
		Fisuras, golpes, hundimientos		/			/			/			/			/			/	
CONECTORES																				
ESLINGA, TIE OFF	GANCHO, ARGOLLA	Doble seguro		/			/			/			/			/			/	
		Fisuras		/			/			/			/			/			/	
		Presentan oxidación o corrosión		/			/			/			/			/			/	
		Fisuras, golpes, hundimientos		/			/			/			/			/			/	
		Abren y cierran correctamente		/			/			/			/			/			/	
		Desgastes por fricción		/			/			/			/			/			/	
	CINTA, CORREA, CUERDA	Deshilachadas		/			/			/			/			/			/	
		Talladuras		/			/			/			/			/			/	
		Presenta torsión o dobleces		/			/			/			/			/			/	
		Ruptura		/			/			/			/			/			/	
		Desgastadas		/			/			/			/			/			/	
		Manchas o quemaduras		/			/			/			/			/			/	
MOSQUETON		La compuerta queda abierta			/			/			/			/			/			/
		Cierre automático funciona			/			/			/			/			/			/
		Presentan deformación			/			/			/			/			/			/
		Presentan oxidación o corrosión			/			/			/			/			/			/
		Desgastes por fricción			/			/			/			/			/			/
ARRESTADOR DE FRENO		funciona pin de seguridad			/			/			/			/			/			/
		Fisuras, deformación o golpes			/			/			/			/			/			/
		Presentan oxidación o corrosión			/			/			/			/			/			/
LINEA DE VIDA, CUERDA ESTATICA		Presenta rasgaduras		/			/			/			/			/			/	
		Manchas o quemaduras		/			/			/			/			/			/	
		Hilos sueltos o rotos		/			/			/			/			/			/	
		Libre de nudos		/			/			/			/			/			/	
		desgastadas		/			/			/			/			/			/	

FIRMA DEL OPERADOR: me comprometo a cumplir todas las normas de esta Inspección.

Powered by CamScanner

	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	FT-SST-083 Versión: 1 Fecha: 11/12/2025 Página 1 de 1

INSPECCION PRE OPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS EN ALTURA

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE: Jony Usaf Ospina CARGO: SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN EL CRITERIO

SI = CUMPLE EL CRITERIO | NO = NO CUMPLE EL CRITERIO | NA = NO APLICA

INSPECCIÓN PRE USO

SEMANA DEL 8 AL 12 DE 04

EQUIPO	PARTES	REVISIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
ARNES	CINTAS CORREDERAS O BEATAS	Hayan o aparezcan																		
		Deshilachados																		
		Desgastados																		
		Presenta torsión																		
		Presentan suciedad																		
		Quemaduras																		
		Salpicaduras de pintura																		
		Sustancias químicas																		
		Rigidez en la cinta																		
		Decoloración																		
	COSTURA	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
		Reventadas																		
		Sueltas																		
	PARTES METALICAS O PLASTICAS (Argollas, trabillas, estabón media lunas)	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
		Presentan oxidación o corrosión																		
		Deformación																		
		Fisuras, golpes, hundimientos																		
		CONECTORES																		
ESLINGA, TIE OFF	GANCHO, ARGOLLA	Doble seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
		Fisuras																		
		Presentan oxidación o corrosión																		
		Fisuras, golpes, hundimientos																		
		Abren y cierran correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
		Desgastes por fricción																		
	CINTA, CORREA, CUERDA	Deshilachadas																		
		Talladuras																		
		Presenta torsión o dobleces																		
		Ruptura																		
		Desgastadas																		
		Manchas o quemaduras																		
MOSQUETON		La compuerta queda abierta																		
		Cierre automático funciona																		
		Presentan deformación																		
		Presentan oxidación o corrosión																		
		Desgastes por fricción																		
ARRESTADOR DE FRENO		funciona pin de seguridad																		
		Fisuras, deformación o golpes																		
		Presentan oxidación o corrosión																		
LINEA DE VIDA, CUERDA ESTATICA		Presenta rasgaduras																		
		Manchas o quemaduras																		
		Hilos sueltos o rotos																		
		Libre de nudos																		
		desgastadas																		

FIRMA DEL OPERADOR: me comprometo a cumplir todas las normas de esta Inspección.

Powered by CamScanner