


LABORATORIO DE SUELOS

CONCRETOS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES
INGETOL SAS

OBRA: SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA. SONDEO N° 1	FECHA EJECUCIÓN: AGOSTO 18 DE 2025 SECTOR: CORREGIMIENTO EL CARMEN

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL (VISUAL)



OBSERVACIONES: ARCILLAS Y GRAVAS DE BAJA PLASTICIDAD

PEDRO NEL MORENO
LABORATORISTA

JUAN CARLOS CICEROS
INGENIERO CONTROL CALIDAD

E – mail: ingtol.sas@gmail.com - ingtol.sas@hotmail.com
Mz-20 Casa No. 11 Jordán 8 Etapa
Cel. 3138757512-3102777903
Ibagué – Tolima




LABORATORIO DE SUELOS

CONCRETOS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES
INGETOL SAS

OBRA: SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA. SONDEO N° 2	FECHA EJECUCIÓN: AGOSTO 18 DE 2025 SECTOR: CORREGIMIENTO EL CARMEN

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL (VISUAL)



OBSERVACIONES: ARCILLAS Y GRAVAS DE BAJA PLASTICIDAD

PEDRO NEL MORENO
LABORATORISTA

JUAN CARLOS CICEROS
INGENIERO CONTROL CALIDAD

E – mail: ingtol.sas@gmail.com - ingtol.sas@hotmail.com
Mz-20 Casa No. 11 Jordán 8 Etapa
Cel. 3138757512-3102777903
Ibagué – Tolima




LABORATORIO DE SUELOS

CONCRETOS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES
INGETOL SAS

OBRA: SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA. SONDEO N° 3	FECHA EJECUCIÓN: AGOSTO 18 DE 2025 SECTOR: CORREGIMIENTO EL CARMEN

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL (VISUAL)



OBSERVACIONES: ARCILLAS Y GRAVAS DE BAJA PLASTICIDAD

PEDRO NEL MORENO
LABORATORISTA

JUAN CARLOS CICEROS
INGENIERO CONTROL CALIDAD

E – mail: ingtol.sas@gmail.com - ingtol.sas@hotmail.com
Mz-20 Casa No. 11 Jordán 8 Etapa
Cel. 3138757512-3102777903
Ibagué – Tolima