





	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 13 de 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA PUERTAS Y VENTANAS	Fecha: Diciembre de 2021	

FOTOGRAFIA	PLANO	LOCALIZACION
	 P11	
	 P12	
P11 - P12		Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R 