




	Proyecto: ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	SECRETARIA DE CULTURA  MUNICIPIO DE SOGAMOSO FICHA PUERTAS Y VENTANAS	Consultoria:  CONSORCIO CORREGIDOR 08 Fecha: Diciembre de 2021	Ficha No: 16 de 56
FOTOGRAFIA	PLANO	LOCALIZACION		
	 P17			
FOTOGRAFIA	PLANO	LOCALIZACION		
	 P18			
P17 - P18			Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R 	