



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	27 de 56
		FICHA PUERTAS Y VENTANAS	Fecha: Diciembre de 2021	

FOTOGRAFIA	PLANO	LOCALIZACION
	 P7	
	 P8	
P7 - P8		Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R 