





	Proyecto: ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	SECRETARIA DE CULTURA  MUNICIPIO DE SOGAMOSO FICHA PUERTAS Y VENTANAS	Consultoria:  CONSORCIO CORREGIDOR 08 Fecha: Diciembre de 2021	Ficha No: 46 de 56
FOTOGRAFIA	PLANO	LOCALIZACION		
	 V1			
FOTOGRAFIA	PLANO	LOCALIZACION		
	 V2			
VENTANAS: V1 - V2			Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R	