


	Proyecto: ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPIO DE SOGAMOSO 	Consultoria:  CONSORCIO CORREGIDOR 08	Ficha No: 1 de: 2
FICHA DE BIENES MUEBLES			Fecha: Diciembre de 2021	
FOTOGRAFIA  Farol pequeño de un solo bombillo son: 14 UND	FOTOGRAFIA  Farol pequeño de un solo bombillo son: 10 UND	FOTOGRAFIA  Farol pequeño de un solo bombillo son: 4 UND		
FOTOGRAFIA  Farol pequeño de un solo bombillo son: 3 UND	FOTOGRAFIA  Baranda metalica son: 133.26 ml	FOTOGRAFIA 		
Los bienes muebles (lamparas de iluminacion y barandas) se encuentran en regular estado y/o en estado de mantenimiento.			Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R 	

