

	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 2 de: 2
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE BIENES MUEBLES	Fecha: Diciembre de 2021	

FOTOGRAFIA	FOTOGRAFIA	FOTOGRAFIA
		
Placa en piedra arenisca BUEN ESTADO Son: 1 UND	Placa en acero BUEN ESTADO Son: 1 UND	Placa en piedra arenisca BUEN ESTADO Son: 1 UND
FOTOGRAFIA	FOTOGRAFIA	FOTOGRAFIA
		
Placa en hierro colado BUEN ESTADO Son: 1 UND	Placa en piedra BUEN ESTADO Son: 1 UND	
Los bienes muebles de placas emblemáticas se encuentran en buen estado.		
Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R 		