

	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CORREGIDOR 08	14 de: 56
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

CUERPO DELANTERO - SEGUNDO PISO






Imagen general cuerpo delantero fachada posterior.
REGULAR ESTADO



Detalle de piso, pared y baranda metálica.
REGULAR ESTADO

Detalle de pared, piso y escalera cuerpo delantero derecho segundo piso.
REGULAR ESTADO



Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CUERPO DELANTERO DEL SEGUNDO PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACHADA POSTERIOR DEL CUERPO DELATERO, EN LA IMAGEN NUMERO DOS SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DEL HALL DE SEGUNDO PISO Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE LA ESCALERA QUE COMUNICA DEL SEGUNDO AL TERCER PISO POR EL CUERPO DERECHO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

