



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	16 de: 56
	FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL		Fecha: Diciembre de 2021	


CUERPO DELANTERO - SEGUNDO PISO



Detalle de techo y luminarias.
REGULAR ESTADO



Detalle general del espacio.
REGULAR ESTADO



Detalle de piso, pared y puertas.
MAL ESTADO

Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CUERPO DELANTERO DERECHO E IZQUIERDO DEL SEGUNDO PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DEL TECHO DEL ESPACIO O SALON CON VISTA HACIA LA FACHADA Y EN LAS IMAGENES NUMERO DOS Y TRES EL ESTADO ACTUAL EN GENERAL DEL ESPACIO YA NOMBRADO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

