



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 18 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	


CUERPO DELANTERO - TERCER PISO



Detalle general del estado actual.
REGULAR ESTADO



Detalle estructura de cubierta.
BUEN ESTADO



Detalle de estructura en madera para cubierta.
BUEN ESTADO

Valoración general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CUERPO DELANTERO DEL TERCER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO O SALA DE REUNIONES, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES IGUALMENTE EL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

