


	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 19 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

CUERPO DELANTERO - TERCER PISO



Detalle general del espacio.
REGULAR ESTADO



Detalle general del espacio.
REGULAR ESTADO

Detalle general de las puertas interiores.
REGULAR ESTADO



Valoración general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CUERPO DELANTERO DEL TERCER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO O SALA DE REUNIONES, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL EN GENERAL Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE LAS PUERTAS HACIA EL INTERIOR.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

