


|                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Proyecto:                                                                                                                            | SECRETARIA DE CULTURA                                                                                   | Consultoria:                                                                                                           | Ficha No:                |
|                                                                                   | ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA<br>RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO<br>MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO<br>DE SOGAMOSO. |  MUNICIPIO DE SOGAMOSO |  <b>CONSORCIO<br/>CORREGIDOR 08</b> | <b>20<br/>de:<br/>56</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                      | FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL                                                                          | Fecha:<br>Diciembre de 2021                                                                                            |                          |

### CUERPO DELANTERO - TERCER PISO



PLANTA - TERCER PISO

Detalle general de las  
puertas hacia el interior.  
REGULAR ESTADO



Detalle de piso.  
REGULAR ESTADO

Detalle general de las  
puertas-ventanas vistas  
desde la fachada principal.  
REGULAR ESTADO



### Valoración general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CUERPO DELANTERO DEL TERCER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE LAS PUERTAS-VENTANAS VISTAS DESDE LA FACHADA PRINCIPAL, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DEL PISO Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE LAS PUERTAS-VENTANAS VISTAS DESDE LA FACHADA PRINCIPAL.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

