




	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 24 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL DERECHA - PRIMER PISO



Detalle general del
espacio.
REGULAR ESTADO



Detalle general de la
nave.
REGULAR ESTADO



Detalle general de la
nave.
REGULAR ESTADO

Valoración general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL DEL PRIMER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL EN GENERAL DEL ESPACIO, EN LA IMAGEN NUMERO DOS SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE VENTANAS, PUERTAS Y ESTRUCTURA APORTICADA Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE MUROS Y PISO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

