



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 28 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL DERECHA - SEGUNDO PISO




Detalle de modulo.
MAL ESTADO



Detalle de modulo.
MAL ESTADO

Detalle de modulo.
MAL ESTADO



Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL DERECHA DEL SEGUNDO PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE PISO DE UNOS DE LOS ESPACIOS QUE COMPONEN LA NAVE, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DE TECHO, VENTANA Y PAREDES Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DETALLADO DEL TECHO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

