



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	30 de: 56
	FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021		


NAVE LATERAL DERECHA - TERCER PISO



Detalle de piso,
barandas y puertas.
Hall de circulacion.
REGULAR ESTADO



Detalle de modulo.
REGULAR ESTADO



Detalle de modulo.
REGULAR ESTADO

Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL DERECHA DEL TERCER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE PISO DEL HALL DE CIRCULACION, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DE VENTANAS Y PUERTAS Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE LUMINARIAS, PUERTAS, PAREDES Y PISO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

