



	Proyecto: ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	SECRETARIA DE CULTURA  MUNICIPIO DE SOGAMOSO	Consultoria:  CONSORCIO CORREGIDOR 08	Ficha No: 31 de: 56
	FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL		Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL DERECHA - TERCER PISO



Detalle de modulo.
REGULAR ESTADO



Detalle baño de servicio.
REGULAR ESTADO

Detalle de modulo.
REGULAR ESTADO



Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL DERECHA DEL TERCER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE TECHO Y VENTANAS DE UNO DE LOS ESPACIOS QUE COMPONEN LA NAVE, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DEL BAÑO DE SERVICIO Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE PISO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

