



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 35 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL DERECHA - CUARTO PISO



Detalle de muros, puerta y techo
MAL ESTADO



Detalle de baño de servicio.
MAL ESTADO

Detalle de piso.
MAL ESTADO



Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL DERECHA DEL CUARTO PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE PUERTAS Y MUROS DE UNO DE LOS ESPACIOS QUE COMFORMAN LA NAVE, EN LA IMAGEN NUMERO DOS SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DEL BAÑO DE SERVICIO Y EN LA IMAGEN NUMERO EL ESTADO ACTUAL DE PISO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

