




	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 37 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL DERECHA - CUBIERTA




Vista aerea dela
cubierta.
MAL ESTADO



Vista aerea de la
cubierta.
MAL ESTADO

Detalle de cubierta en
asbesto cemento.
MAL ESTADO



Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA CUBIERTA DE LA NAVE LATERAL DERECHA.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

