



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 39 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL IZQUIERDA - PRIMER PISO



Detalle en general.
BUEN ESTADO



Detalle en general.
BUEN ESTADO



Detalle en general.
BUEN ESTADO

Valoración general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL IZQUIERDA EN PRIMER PISO. ACTUALMENTE SALON DEL CONCEJO DE SOGAMOSO

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

