



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 46 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL IZQUIERDA - TERCER PISO



Detalle de muro fachada posterior.
REGULAR ESTADO



Detalle de baño de servicio.
MAL ESTADO

Detalle del espacio en general.
MAL ESTADO



Valoración general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL IZQUIERDA DEL TERCER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO DE MURO COLINDANTE DE FACHADA POSTERIOR, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DEL BAÑO DE SERVICIO Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES Y TRES SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE PISO, TECHO, VENTANA, LUMINARIAS, BARANDA Y MUROS DE LOS DE LOS ESPACIOS QUE LA COMPONEN.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

