


	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	53
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	56

PATIO CENTRAL - PRIMER PISO



Detalle de escalera construcción en patio central.
MAL ESTADO

Detalle de construcción en patio central.
BUEN ESTADO



PLANTA - PRIMER PISO



Detalle de patio central.
BUEN ESTADO

Detalle de construcción en patio central.
REGULAR ESTADO



Valoración general

EN LAS CUATRO IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PATIO CENTRAL EN PRIMER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE ESCALERA AUXILIAR PARA ACCESO A TARIMA, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL VISTA DESDE CUARTO PISO AL PATIO CENTRAL, EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DEL PATIO CON SU JARDIN Y EN LA IMAGEN NUMERO CUATRO EL ESTADO ACTUAL DE LA UNIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

