


	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 55 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	



PATIO CENTRAL - CUBIERTA



CUBIERTAS ESC: 1/50


PLANTA - CUBIERTA

Detalle de canal
metalica.
REGULAR ESTADO



Detalle de estructura
en cercha.
REGULAR ESTADO

Detalle de teja
transparente.
REGULAR ESTADO



Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRA. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE LA CANAL METALICA, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DE LAS CERCHAS O ESTRUCTURA PARA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE LA TEJA TRANSPARENTE.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

