



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 56 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

PATIO CENTRAL - CUBIERTA




PLANTA - CUBIERTA

Detalle de canal, bajante canal y cerchas metalicas. REGULAR ESTADO




1



2

Detalle de canal y cerchas metalicas. REGULAR ESTADO

Detalle de canal y cerchas metalicas. REGULAR ESTADO



3

Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRA. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE LA CANAL METALICA, CERCHAS Y BAJANTE METALICA DE AGUAS LLUVIAS, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DE LA VIGA CANAL, CERCHAS Y DETALLE DE TEJA TRANSPARENTE Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE LA CANAL METALICA Y CERCHAS.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

