INASKA CONSORCIO	INSPECCION DE EPP	CODIGO	HSEQ-F-15
		VERSIÓN	1
		FECHA	1/8/2017

RESPONSABLE:	**John Jairo Marín López**
AREA o PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
FRECUENCIA:	**Mensual**

FECHA DE INSPECCIÓN:23/06/2026

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR:													USA		ESTADO			NO USA POR:				MEDIDAS DE CONTROL					
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	NT	1	2	3	4	5	6
1	OSMAR FABIAN PINZON ACOSTA	DIRECTOR	x							x							X		X												
2	DIEGO RICARDO TORRES ROMERO	INGENIERO	x							x							X		X												
3	NATALIA GIRALDO VASQUEZ	AMBIENTAL	x							x							X		X												
4	JOHN JAIRO MARIN LOPEZ	PROF. SST	x							x							X		X												
5	JOHANA CAMILA SANCHEZ VALENCIA	SOCIAL	x							x							X		X												
6	ALBERT STEVEN FAJARDO LOZANO	INGENIERO	x							x							X		X												
7	KAREN LIZZETH FAJARDO RIOS	TOPOGRAFA	x							x							X		X												
8	DANA MARCELA LOZANO OLAYA	SUPERVISORA	x							x							X		X												
9	FLORENTINO LOZANO LOZANO	CONDUCTOR	x							x							X		X												
11	JEISSON GONZALO GALINDO CASTILLO	BOAL	x	X		X	X	X		x					X		X		X												
12	DANIELA ALEJANDRA LEON OSUNA	AUX TRAFICO	x	X		X	X	X		x					X		X		X												
13	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GONZALES	CONDUCTOR	x							x							X		X												
14	JESSICA ALEJANDRA ACOSTA MOSCOTE	AUX TOPOGRAFIA	x							x							X		X												
15	JEISSON FABIAN CAMPOS GUZMAN	OPERADOR	x	X		X	X	X		x					X		X		X												
16	ISAAC QUIMBAYO GUAYARA	CONDUCTOR	x							x							X		X												
17	LUIS ALBEIRO RIAÑO MENDEZ	AYUDANTE	x	X		X	X	X		x					X		X		X												
18	JOSE NUÑEZ NUÑEZ	AYUDANTE	x	X		X	X	X		x					X		X		X												
19	ALBEIRO GUZMAN	OFICIAL	x	X		X	X	X		x					X		X		X												
20	JUAN PABLO ORTIZ MOGOLLON	AYUDANTE	x	X		X	X	X		x					X		X		X												
22	CIRO DIAZ DIAZ	OFICIAL	x	X		X	X	X		x					X		X		X												
24	LUIS ALBEIRO MURILLO	CONDUCTOR	x							x							X		X												
25	JOSE ALIRIO TAPIERO	AYUDANTE	x	X		X	X	X		x					X		X		X												
29	JOHAN SEBASTIAN RAYO MACETO	OPERADOR	x			X				x							X		X												
E.P																															

No.	NOMBRE	A	B	C	D	E	F	G	H	O
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
	TOTAL									

DEBE USAR	
A	CASCO
B	LENTES DE SEGURIDAD
C	PROTECTOR RESPIRATORIO
D	PROTECTOR AUDITIVO
E	GUANTES
F	MASCARILLA CONTRA POLVO
G	CINTURON DE SEGURIDAD TIPO ARNES
H	BOTAS DE SEGURIDAD
I	IMPERMEABLE
J	CARETA PARA ESMERILAR
K	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS
L	MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS
N	OVEROL
O	OTROS

ESTADO	
B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

NO USAR POR	
NS	NO SABE
NP	NO PUEDE
NQ	NO QUIERE
NT	NO TIENE

MEDIDAS DE CONTROL	
1	INSTRUCCIÓN
2	MOTIVACION
3	CAMBIO E.E.P.
4	MEDIDAS PENDIENTES
5	CAPACITACION
6	OTRA

Observaciones: Se realiza el seguimiento de los EPP existentes , evidencia los CASCOS en buen estado y reemplazados , Botas en buen estado

EL INSPECTRO DE CADA FRENTE O ES EL RESPONSABLE DE INDICAR Y EXIGIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL , ASI COMO EL ING SST, Y LOS TRABAJDORES DEBE VERIFICAR A DIARIO EL ESTADO DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEARSE DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO

JOHN JAIRO MARIN LOPEZ		SST
INSPECCIONO	FIRMA	CARGO

NOTA: E.P.P.= EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL