INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS Y/O EQUIPOS
(Minicargador)

CODIGO:	HSEQ-F-26
VERSION:	3
FECHA:	5/12/2024

PROYECTO:	conjunto mazo
FECHA /PERIODO:	22/06/26
TIPO VEHICULO/ EQUIPO:	minicargador
NOMBRE Y CEDULA OPERADOR:	Jollan Rayo
FECHA VENCIMIENTO LICENCIA DE CONDUCCION B2:	

ITE	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MART B	MART M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
ELECTRICO Y TABLERO	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables	/		/		/		/							
	Indicador de temperatura	/		/		/		/							
	Indicador de aceite	/		/		/		/							
	Indicador de bateria	/		/		/		/							
	Indicador de refrigerante		/		/		/		/						
	Indicador de conbustible	/		/		/		/							
	indicador de filtro de aire	/		/		/		/							
	*Horometro	/		/		/		/							
LUCES	*Frontales de trabajo	/		/		/		/							
	*Traseras de trabajo (Reflector)	/		/		/		/							
	Señales de giro (derecha, izquierda)	/		/		/		/							
	*Baliza	/		/		/		/							
HIDRAULICO	*Nivel del aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	/		/		/		/							
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	/		/		/		/							
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)	/		/		/		/							
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)	/		/		/		/							
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	/		/		/		/							
GENERAL	*Espejo central convexo		/		/		/		/						
	*Espejos laterales		/		/		/		/						
	*Alarma de retroceso	/		/		/		/							
	Pito	/		/		/		/							
	*Freno de servicio	/		/		/		/							
	*Freno de estacionamiento	/		/		/		/							
	*Cinturones de seguridad	/		/		/		/							
	Vidrio Panoramico		/		/		/		/						
	*Kit para Derrames														
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS														
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	/		/		/		/							
	Asiento	/		/		/		/							
	Escaleras y apoyos de acceso														
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		/		/		/		/						
	Presion de aire de las llantas	/		/		/		/							
	* Servotransmisión	/		/		/		/							
	*Dirección	/		/		/		/							
	Estado de pasadores	/		/		/		/							
	Estado y tensión de las correas	/		/		/		/							
	Estado de pedales	/		/		/		/							
	Estado de Orugas (tensionadas)	/		/		/		/							
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	/		/		/		/							
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	/		/		/		/							
	Mecanismo de giro (Tornameza)	/		/		/		/							
	*Bomba Hidráulica	/		/		/		/							
	Corona de tornameza en buen estado	/		/		/		/							
	*Mandos de avance	/		/		/		/							
	* Mando de estacionamiento	/		/		/		/							
	Estado general desgarrador (balde)	/		/		/		/							
	*Mandos de levante del brazo	/		/		/		/							
	Estado de filtro de aire	/		/		/		/							
	Estado de filtro de combustible	/		/		/		/							
	Pasadores y tornillos en buen estado	/		/		/		/							
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	/		/		/		/							
	* Resguardos	/		/		/		/							
	Anclajes de contrapeso	/		/		/		/							
	Guardas	/		/		/		/							
	Estado del bastidor	/		/		/		/							
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	/		/		/		/							
	*Motor sin grietas	/		/		/		/							
	Exosto (Humo de escape)	/		/		/		/							

B: Buen estado M: Mal estado

SEGUIMIENTO FATIGA	SEGUIMIENTO FATIGA (Indicar SI o NO)	LUN SI	LUN NO	MART SI	MART NO	MIE SI	MIE NO	JUE SI	JUE NO	VIE SI	VIE NO	SAB SI	SAB NO	DOM SI	DOM NO
	Has descansado 7 horas consecutivas antes de tu jornada laboral?	/		/		/		/							
	Has ingerido medicamentos previos al inicio de la jornada que produzcan sueño?		/		/		/		/						
	Se siente en condiciones para conducir hasta su destino u operar adecuadamente?	/		/		/		/							
	En caso de sentir sueño , sabe lo que tiene que hacer?		/		/		/		/						
	Ha consultado por medico sobre alguan molestia para conducir u operar?														

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES:

INSPECCIONADO POR: Jollan Rayo FIRMA: Jollan Rayo CARGO: _____

Powered by CamScanner