CONSORCIO VIRREY CULTURAL	PROGRAMA DE INSPECCIONES	Pag 1 de 1	
		FOS-SST-019	
	INSPECCION PRE-USO DE HERRAMIENTAS	Versión: 002	FECHA: 30/03/2026

Localización: Columbarios. Cementerio Central — **Contratista:** los 3 Floreres.
Inspeccionado Por: Jaidin Valencia — **Cargo:** Oficial
Reportado a : Fabian Emir Florez — **Cargo:** Coordinador SST
Fecha del: 9< 06- 2026

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANTIDAD	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SABAD B	SABAD M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
Palas	Mango, (ajuste, quebrado, astillado, flojo)																
Picas	Mango, puntas desgastadas																
Barras	Estado general																
Pisones	Base, altura																
Paladragas	Mangos, resortes, ejes																
Cinceles, punteros	Estado, afilados, sin cabeza																
Punzon	Recto, adecuado																
Martillos, porras	Mango, caras, bordes, antichipas	1			B		B										
Serruchos	Mango, dientes(trabados)																
Seguetas	Marco, hoja																
Machetes	Mango, filo, funda																
Carretillas	Armazon, valde, llanta, mangos, ruedas																
Alicates	Aislamiento, mellas, estrias	2			B		B										
Destronilladores	Mango, punta, doblado																
Bisturi	Guardas, mangos, fundas																
Extensiones	Tomas, estado de cable																
Limas	Cabo, cuerpo																
Tijeras	Estado General																
Llaves(tubo, expansivas)	Estado, dientes																
Cortatubos	Mango y palanca																
Cinta metrica	presencia de bordes o filos peligrosos, mecanismo retractil	2			B		B										
OTROS																	
FIRMA TRABAJADOR					Jaidin		Jaidin										
FIRMA COORDINADOR SST																	

Observaciones

LAS HERRAMIENTAS QUE TIENE EL NO APLICA FUE POR QUE NO SE USARON EN LA OBRA

Firma: Jaidin Valencia	Firma:	Firma: Willy Berio
Nombre:	Nombre: Luz Dayana Gomez	Nombre: Willy Berio
TRABAJADOR	**FIRMA COORDINADOR SST**	**FIRMA RESIDENTE DE OBRA**