enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS**	CÓDIGO:	**F-GG-40**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-24**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

FECHA:	**AÑO**	**MES**	**DIA**	**N° Solicitud aplicativo de tiquetes:**	**268214**
	2025	01	27		

GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DESARROLLO DE PROYECTOS 1					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SILVIO ANTONIO PUPO MEZA					
N° CONTRATO:	2024833					
LUGAR DEL DESPLAZAMIENTO:	BOGOTA – SANTA MARTA					
NOMBRE DEL PROYECTO VISITADO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS NUMERO 01028482024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS ICBF – Y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A "ENTERRITORIO S.A"					
FECHA DEL DESPLAZAMIENTO:	**Desde**			**Hasta**		
	AAAA	**MM**	**DD**	**AAAA**	**MM**	**DD**
	2025	01	27	2025	01	27
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA			**Rol o cargo**	GRUPO DESARROLLO DE PROYECTOS 1	
OBJETO DE LA VISITA:	***REALIZAR VISITA DE RECONOCIMIENTO Y DE ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO TECNICO Y JURIDICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL HI SANTA MARTA"***					

INFORME

1. ITINERARIO DEL VIAJE

- Fecha de Solicitud: 21 de enero de 2025

- Contrato: 224014

- Nombre de Viajero: Silvio Antonio Pupo Meza.

- Itinerario:
  Hogar Infantil HI Norte Santa Marta, ubicado en la calle 6 número 6 - 61, Santa Marta (Magdalena), para realizar visita de reconocimiento y de elaboración de diagnósticos técnico y jurídico de las obras a ejecutar en el hogar Infantil HI Norte Santa Marta.

- Desplazamiento:
  - Bogotá -Santa Marta - Bogotá

2. CRONOLOGIA DEL DESPLAZAMIENTO

   Desplazamiento Aéreo

INFORME

Inicio: lunes 27 de enero de 2025:

• 08:00 am desplazamiento al hogar Infantil HI Norte Santa Marta.

• 9:00 am ingreso al hogar Infantil HI Norte Santa Marta y recorrido por los espacios para identificación de las intervenciones requeridas.

• 3:00 pm, cierre de visita y suscripción de acta.

3. ASISTENTES VISITA

ICBF
María del Rosario Blanco – directora regional. (Santa Marta – Magdalena).

ICBF
Juan Carlos Gutiérrez
Coordinador administrativo Regional, (Santa Marta – Magdalena).

ICBF
María del Socorro Pabón.
Coordinadora Zonal Santa Marta 2, (Santa Marta – Magdalena).

ICBF
Ing. Jenny Gómez.
Sede de la Dirección General ICBF

ENTERRITORIO
Ing. Silvio Antonio Pupo Meza – Supervisor.

4. INFORME DE VISITA

Se realiza visita técnica y recorrido al Hogar Infantil HI Norte Santa Marta (Magdalena), con el objetivo de realizar reconocimiento a los espacios a intervenir en el proyecto, en compañía por parte de la Regional Magdalena Directora María del Rosario Blanco, Coordinador administrativo Regional, Juan Carlos Gutiérrez, Coordinadora Zonal Santa Marta 2, María del Socorro Pabón, por parte de la Sede de la Dirección General ICBF, Ing. Jenny Gómez, y por parte de Enterritorio Ing. Silvio Pupo.

En ese sentido, y en virtud de la minuta del contrato interadministrativo de gerencia integral de proyectos No. 01028482024, suscrito entre ICBF y ENTERRITORIO S.A, y de acuerdo con la información remitida por el ICBF y relacionada por ENTerritorio S.A en el radicado No. 202531010001181 del 20 de enero de

INFORME

2025, en el desarrollo de la visita técnica de reconocimiento al Hogar Infantil HI Norte Santa Marta (Magdalena), se informan que la intervención del proyecto, de acuerdo al objeto del contrato el cual es:

- ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE DE LICENCIAS, Y CONSTRUCCION (OBRA NUEVA O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL).


Así mismo, se explica que se ejecutarán las obras acordes al objeto teniendo como base el producto de la consultoría que será entregado y radicado por el ICBF a Enterritorio S.A.

El área de intervención a la cual se le realizo recorrido de visita técnica al Hogar Infantil HI Norte Santa Marta (Magdalena) está conformada, entre otros, por los siguientes espacios:

- Comedor de maternal
- Sala cuna
- Maternal
- Bebeteca
- Baños maternales.
- Pre Jardín 1
- Pre Jardín 2
- Párvulo A
- Párvulo B
- Jardín 3
- Cocina
- Despensa
- Desechos
- Productos de aseo
- Dirección.
- Kiosco de reuniones.

Como se muestra en el siguiente esquema:

INFORME




Planta de distribución del Hogar Infantil HI Santa Marta.

Durante el recorrido de obra se observó el estado actual de las instalaciones del Hogar Infantil HI Norte Santa Marta (Magdalena), al cual se le realizarán las intervenciones acordes a los lineamientos que se generen producto de la consultoría que será entregada y radicada por parte del ICBF a Enterritorio S.A.


El representante del ICBF, Ing. Jenny Gómez, expone que en la actualidad los insumos de la consultoría realizada a través del contrato No.47006742024 del 18 de noviembre de 2024, suscrito con Ernesto Enrique Saldaña Mora, avalados por la interventoría Ingenieros Estructurales de la Costa S.A.S, contrato número 47006752024, contendrán entre otros, la información de resultados de Vulnerabilidad sísmica y Patología.

INFORME

REGISTRO FOTOGRAFICO HOGAR INFANTIL HI NORTE SANTA MARTA, MAGDALENA

	
Ilustración 01: 27/enero/2025 Muestra el estado actual del área de pasillo de entrada principal al hogar infantil HI Norte Santa Marta.	Ilustración 02: 27/enero/2025 Muestra el estado actual de la infraestructura del área del Kiosco del hogar infantil HI Norte Santa Marta.
	
Ilustración 03: 27/enero/2025 Muestra el estado actual de la infraestructura del área de pasillos que conducen a las aulas del hogar infantil HI Norte Santa Marta. Donde se observa que las columnas presentan fisuramiento.	Ilustración 04: 27/enero/2025. Muestra el estado actual de la infraestructura del área de pasillos del corredor posterior a las aulas del hogar infantil HI Norte Santa Marta. Donde se observa que las columnas presentan fisuramiento.

INFORME

	
Ilustración 05: 27/enero/2025 Muestra el estado actual de la infraestructura del área de pasillos del corredor posterior a las aulas del hogar infantil HI Norte Santa Marta. Donde se observa que las columnas presentan fisuramiento.	Ilustración 06: 27/enero/2025 Muestra el estado actual de la infraestructura del área de vigas superiores del corredor posterior a las aulas del hogar infantil HI Norte Santa Marta. Donde se observa la distribución y contenido de acero de refuerzo del elemento.
	
Ilustración 07: 27/enero/2025 Muestra el estado actual de la infraestructura del área de vigas superiores del corredor posterior a las aulas del hogar infantil HI Norte Santa Marta. Donde se observa la distribución y contenido de acero de refuerzo del elemento.	Ilustración 08: 27/enero/2025 Muestra el estado actual de la infraestructura del área de aulas del hogar infantil HI Norte Santa Marta.

INFORME

	
Ilustración 09: 27/enero/2025 Muestra el estado actual de la infraestructura del área de pasillos del corredor posterior a las aulas del hogar infantil HI Norte Santa Marta. Donde se observa que las columnas presentan fisuramiento.	Ilustración 10: 23/enero/2025 Muestra el estado actual de la infraestructura del área de baños del corredor posterior a las aulas del hogar infantil HI Norte Santa Marta. Donde se observa que las columnas presentan fisuramiento.
	
Ilustración 11: 27/enero/2025 Muestra el estado actual de la infraestructura de las aulas del hogar infantil HI Norte Santa Marta. Conformada en mampostería y cubierta de Eternit.	Ilustración 12: 27/enero/2025 Muestra el estado actual de la infraestructura de las aulas del hogar infantil HI Norte Santa Marta. Conformada en mampostería y cubierta de Eternit.

INFORME

	
Ilustración 13: 27/enero/2025 Muestra el estado actual de la infraestructura de las aulas del hogar infantil HI Norte Santa Marta. Conformada en mampostería y cubierta de Eternit.	Ilustración 14: 27/enero/2025. Muestra el estado actual de la infraestructura de las aulas del hogar infantil HI Norte Santa Marta. Conformada en mampostería y cubierta de Eternit.

.

CONCLUSIONES

Los insumos de la consultoría realizada a través del contrato No.47006742024 del 18 de noviembre de 2024, suscrito con Ernesto Enrique Saldaña Mora, avalados por la interventoría Ingenieros Estructurales de la Costa S.A.S, contrato número 47006752024, contendrán entre otros, la información de resultados de Vulnerabilidad sísmica y Patología.

Por parte de ICBF Regional Magdalena, entregara los productos de la consultoría al grupo de Infraestructura mobiliaria del ICBF y de esta manera remitirlos mediante radicación a Enterritorio S.A. para los fines pertinentes.

INFORME

enterritorio	**CAUSACIÒN DE VARIABLES**
FECHA DE CORTE:	30 DE ENERO DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SILVIO ANTONIO PUPO MEZA
PROYECTO:	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPAMCAS VALLEDUAPR Y EPMSC ERE VALLEDUPAR A CARAGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**
FECHA DE VISITA:	**27 de enero de 2025**

	HONORARIO MES FIJO BÁSICO	VALOR DIA
	$6.850.000	$397.496

Cantidad de días duración del viaje	Cantidad de viajes	Valor Parcial
0,5	1	$198.748
0,5	1	$198.748
1,5	0	$0
2,5	0	$0
3,5	0	$0
4,5	0	$0
Valor Estimado para visitas a proyectos		**$397.496**

RÉGIMEN	**SIMPLIFICADO**	
No. Contrato	**2024833**	
Total, Valor Asignado de Variables	**$ 1.589.983,00**	
Total, Valor de comisiones realizadas	$397.496	
Total, Saldo Gastos Variables	**$ 1.192.487,00**	

AprobóY **Ing. MILDRED JHOMARA CARVAJAL MONTAÑEZ.** Supervisor de Convenio.

Reviso: José Abril – Apoyo Administrativo.

ANEXOS

Acta de seguimiento de contrato F-GG-09, el día 27 de enero de 2025, al Hogar Infantil HI Norte Santa Marta.

INFORME			
Firma del contratista:	Ing. Silvio Antonio Pupo Meza	**Firma del supervisor:**	Arq. Juan Eduardo Quintero Luna

ver instrucciones de diligenciamiento al respaldo

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Fecha: fecha de presentación del *F-GG-40 Informe de Desplazamiento Contratistas*.
No. Solicitud aplicativo de tiquetes: diligencie el número de solicitud del aplicativo de tiquetes.
Grupo de Trabajo: *Grupo al cual pertenece el contratista que realizó el desplazamiento*
N° Contrato*: Número del contrato del contratista*
Nombre del contratista: nombre y apellidos del contratista.
Lugar de desplazamiento: se registran los diferentes lugares visitados según el objeto del desplazamiento. Es preciso que se registren todos los sitios, especificando vereda, barrio, sector corregimiento, municipio y departamento.
Fecha del desplazamiento: se registra la fecha de inicial y la fecha final del desplazamiento.
Nombre del supervisor: se registra los nombres y apellidos del supervisor del contratista que reporta el viaje y su rol o cargo, ejemplo: Gerente de Convenio No. #### / Gerente de Grupo XXXX / Subgerente (Desarrollo de Proyectos, Administrativo, Contratación o Financiero).
Objeto de la visita: descripción clara del objeto de la visita.
Informe:
1. El informe de desplazamiento recogerá los aspectos más relevantes y conclusiones que queden plasmadas en las actas que se suscriban producto de la(s) visita(s).
2. El informe debe relacionar de forma cronológica todas las actividades o visitas realizadas.
3. Transcribir las siglas que se relacionen en el contenido del informe.
4. El informe de desplazamiento debe relacionar los cargos y los nombres de los acompañantes en las actividades de la comisión o desplazamiento.
5. Los registros fotográficos se deben reportar a la par con el contenido del informe y deberán llevar nota al pie con la fecha, lugar y asunto relacionado de la fotografía.
6. Las fotografías no pueden sobrepasar en ninguna de sus dimensiones los 6 cm.
7. El informe de desplazamiento debe radicarse al supervisor del contrato, con máximo tres días hábiles luego de la finalización de la visita, con el fin de reaccionar a tiempo frente a recomendaciones o hallazgos críticos en la(s) visita(s).

8. El informe de desplazamiento se debe transferir al expediente documental del contrato derivado, contrato o convenio interadministrativo objeto de la visita.
9. Cuando se trate de una visita de seguimiento a la ejecución de una obra, los supervisores deben incluir como anexo obligatorio al F-GG-40 Informe de Desplazamiento Contratistas, el formato F-GG-09 Acta de Seguimiento de Contrato. Estos formatos harán parte del informe de pago de los supervisores.

ACTA No:	001		
FECHA:	(27/01/2025)		
CONTRATO N°:	224014	**CONTRATO N°:**	224014
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS NUMERO 01028482024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS ICBF – Y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A "ENTERRITORIO S.A"		

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:			
Responsable por Contratista	N/A		
Responsable por Interventoría	N/A		
Fecha programada cumplimiento		% de avance	Indicar el porcentaje de avance, en caso de atraso, indique el número de días
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

TEMAS PRESENTE ACTA

TEMAS DE REUNION:

Se realiza visita técnica y recorrido al Hogar Infantil HI Norte Santa Marta (Magdalena), con el objetivo de realizar reconocimiento a los espacios a intervenir en el proyecto, en compañía por parte de la Regional Magdalena Directora María del Rosario Blanco, Coordinador administrativo Regional, Juan Carlos Gutiérrez, Coordinadora Zonal Santa Marta 2, María del Socorro Pabón, por parte de la Sede de la Dirección General ICBF, Ing. Jenny Gómez , y por parte de Enterritorio Ing. Silvio Pupo.

En ese sentido, y en virtud de la minuta del contrato interadministrativo de gerencia integral de proyectos No. 01028482024, suscrito entre ICBF y ENTERRITORIO S.A, y de acuerdo con la información remitida por el ICBF y relacionada por ENTerritorio S.A en el radicado No. 202531010001181 del 20 de enero de 2025, en el desarrollo de la visita técnica de reconocimiento al Hogar Infantil HI Norte Santa Marta (Magdalena), se informan que la intervención del proyecto, de acuerdo al objeto del contrato el cual es:

- ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE DE LICENCIAS, Y CONSTRUCCION (OBRA NUEVA O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL).

Así mismo, se explica que se ejecutarán las obras acordes al objeto teniendo como base el producto de la consultoría que será entregado y radicado por el ICBF a Enterritorio S.A.

El área de intervención a la cual se le realizo recorrido de visita técnica al Hogar Infantil HI Norte Santa Marta (Magdalena) está conformada, entre otros, por los siguientes espacios:

- Comedor de maternal
- Sala cuna
- Maternal
- Bebeteca
- Baños maternales.
- Pre Jardín 1
- Pre Jardín 2
- Párvulo A
- Párvulo B
- Jardín 3
- Cocina
- Despensa
- Desechos
- Productos de aseo
- Dirección.
- Kiosco de reuniones.

Durante el recorrido de obra se observó el estado actual de las instalaciones del Hogar Infantil HI Norte Santa Marta (Magdalena), al cual se le realizarán las intervenciones acordes a los lineamientos que se generen producto de la consultoría que será entregada y radicada por parte del ICBF a Enterritorio S.A.

El representante del ICBF, Ing. Jenny Gómez, expone que en la actualidad los insumos de la consultoría realizada a través del contrato No.47006742024 del 18 de noviembre de 2024, suscrito con Ernesto Enrique Saldaña Mora, avalados por la interventoría Ingenieros Estructurales de la Costa S.A.S, contrato número 47006752024, contendrán entre otros, la información de resultados de Vulnerabilidad sísmica y Patología.

Aspectos Técnicos
Verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del supervisor del contrato[1], verificación del avance de obra, identificación de actividades no previstas, ítems nuevos, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y maquinaria, Otros.
<Insertar Aspectos Técnicos>
En el proyecto se encuentran laborando <No. De personas> profesionales, <No. De personas> personas de oficina y <No. De personas> trabajadores, operarios u obreros para un total de <No. total de personas> personas. El Interventor y Contratista verificarán que para el 100% del personal reportado, se cumplen las normas laborales de seguridad y salud. Igualmente, que el 100% del personal recibió inducción, se está dictando capacitación y todo el personal cuenta con el equipo de protección personal necesario para el cual se ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas. En caso de que lo anterior no se cumpla en un todo, así constará en la presente acta detallando cada una de las no conformidades.
Programa de Proyecto
<Relación de todas actividades que presentan atraso indicando los días de atraso y acción correctiva> Se revisará el cumplimiento de la ruta crítica. En el informe semanal, se anexa archivo del programa de proyecto con porcentaje de avance en todas las actividades.
Aspectos Administrativos
<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros>
Aspectos Presupuestales:
<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>
Riesgos
<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.> <Si se identifica un nuevo riesgo que no se encuentre en la matriz de Riesgos de la Entidad, notificarlo al Gestor de Calidad para que en compañía del Grupo de Riesgos se realice el análisis de inclusión o actualización en la matriz de riesgos de ENTerritorio S.A.>

[1] En contratos de obra se debe realizar por parte del Supervisor una verificación aleatoria o selectiva de cantidades, particularmente en ítems cuya unidad de medida sea discreta, p.ej., número de puertas, puntos de salidas hidráulicas, sanitarias, eléctricas; no obstante se pueden verificar áreas y volúmenes de fácil medición.

Aspectos sociales y/o ambientales
<Cuando proceda>

3. COMPROMISOS

Nombre del Proyecto:	
Responsable por Contratista	N/A
Responsable por Interventoría	N/A
Fecha programada cumplimiento	N/A
1. Por parte de ICBF Regional Magdalena, entregar los productos de la consultoría al grupo de Infraestructura mobiliaria del ICBF y de esta manera remitirlos mediante radicación a Enterritorio S.A.	
Describa las acciones a implementar.	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	María del Rosario Blanco	Firma
En Representación de	Directora Regional Santa Marta (Magdalena)	
Correo electrónico		
Teléfono	3004994012	
NOMBRE	María del Socorro Pabón	Firma
En Representación de	ICBF Regional Magdalena, Coordinadora Zonal Santa Marta 2,	
Correo electrónico		
Teléfono	3008703417	
NOMBRE	Juan Carlos Gutiérrez	Firma
En Representación de	ICBF Regional Magdalena- Coordinador Administrativo.	
Correo electrónico	Juan.gutierrez @icbf.gov.co	
Teléfono	3244168368	
NOMBRE	Estefy Diaz Cohen	Firma
En Representación de	ICBF Regional Magdalena - Ingeniera	
Correo electrónico		
Teléfono	3182657522	
NOMBRE	Jenny Gómez	Firma
En Representación de	ICBF – Nivel Nacional	
Correo electrónico	Jenny.gomez@icbf.gov.co	
Teléfono	3102219919	

NOMBRE	Silvio Pupo	Firma 
En Representación de	Enterritorio S. A	
Correo electrónico	spupo @enterritorio.gov.co	
Teléfono	3144660260	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____N/A_____
Nombre:
CONTRATISTA[2]

Firma_____ N/A _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____ N/A _____
Nombre:
SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio S.A: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Original: ENTerritorio S.A.
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.- ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web https://www.enterritorio.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el

[2] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

avianca

Tu pasabordo

De Bogotá a
Santa Marta

avianca

BOG	SMR	AV9766
Terminal 1		**A tiempo**

Fecha de salida	Fecha de llegada
27 de ene	27 de ene
Salida	**Hora de llegada**
06:16	07:53
Hora de abordaje	**Status**
05:16	Lifemiles

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
SILVIO ANTONIO PUPO MEZA	C	8D

A STAR ALLIANCE MEMBER

Pay | Guardar en el teléfono

Enviar pasabordos

Volver

Próximo check-in

Avianca - 2025 Copyright © Todos los derechos reservados. NIT 890.100.577-6. RNT 201757

avianca

Tu pasabordo

De Santa Marta a
Bogotá

avianca

SMR	BOG	AV4821
	Terminal 1	A tiempo

Fecha de salida	Fecha de llegada
27 de ene	27 de ene
Salida	**Hora de llegada**
18:09	19:40
Hora de abordaje	**Status**
17:09	Lifemiles

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
SILVIO ANTONIO PUPO MEZA	C	5D

A STAR ALLIANCE MEMBER

Pay | Guardar en el teléfono

Enviar pasabordos

Volver

Avianca - 2025 Copyright © Todos los derechos reservados. NIT 890.100.577-6. RNT 201757