REGISTRO FOTOGRÁFICO.
SECTOR 1 (Sector El Puente) Mulalo Corregimiento el Puro Quebrada Palo Bobo

ANTES

	
Fotografía No: 1 **Fecha:** 26/02/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Mulalo. **Observación:** Proceso de limpieza del puente por objetos maderables que impiden en paso normal del agua	**Fotografía No: 2** **Fecha:** 26/02/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Mulalo. **Observación:** Proceso de limpieza del puente por objetos maderables que impiden en paso normal del agua
	
Fotografía No: 3 **Fecha:** 26/02/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Mulalo. **Observación:** Proceso de limpieza del puente por objetos maderables que impiden en paso normal del agua	**Fotografía No: 4** **Fecha:** 26/02/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Mulalo. **Observación:** Proceso de limpieza del puente por objetos maderables que impiden en paso normal del agua
DESPUES	

	
Fotografía No: 5 **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Mulalo. **Observación:** Proceso de limpieza del puente	**Fotografía No: 6** **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Mulalo. **Observación:** Proceso de limpieza del puente
	

DESPUES

	
	Fotografía No: 2

Fotografía No: 1 **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar**: Municipio de Patía, Vereda Mulalo **Observación:** Proceso de limpieza de la Quebrada Palo Bobo	**Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Mulalo. **Observación:** Material producto de la descolmatación
 **Fotografía No:** 3 **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Mulalo. **Observación:** Material producto de la descolmatación	 **Fotografía No:** 4 **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Mulalo. **Observación:** Medición en sitio por parte de la supervisión del contrato en cuanto a la descolmatación
 **Fotografía No: 5** **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Mulalo. **Observación:** Medición en sitio por parte de la supervisión del contrato en cuanto a la descolmatación	 **Fotografía No: 6** **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Mulalo. **Observación:** Medición en sitio por parte de la supervisión del contrato en cuanto a la descolmatación

	
Fotografía No: 7 **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Mulalo. **Observación:** Proceso de descolmatación	

SECTOR 2 (Sector El Puente) Vereda Angulo Corregimiento de Patía Rio Patía

	
Fotografía No: 1 **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Angulo. **Observación:** Retiro de material vegetal, para iniciar el proceso de descolmatación	**Fotografía No: 2** **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Angulo. **Observación:** Retiro de material producto de descolmatación

	
Fotografía No: 3 **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Angulo. **Observación:** Acopio de material producto de la descolmatación	**Fotografía No: 4** **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Angulo. **Observación:** Maquinaria realizando el proceso de descolmatación
	
Fotografía No: 5 **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Angulo. **Observación:** Ampliación de la fuente hídrica por proceso de descolmatación	**Fotografía No: 6** **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Angulo. **Observación:** Acopio de material producto de la descolmatación

	
Fotografía No: 7 **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Angulo. **Observación:** Acopio de material a los lados de la ronda hídrica.	**Fotografía No: 8** **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Angulo. **Observación:** Lámina de agua circulando después de la descolmatación.
	
Fotografía No: 9 **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Angulo. **Observación:** Se observa como la lámina de agua circula con una mejor velocidad	**Fotografía No: 10** **Fecha:** 17/06/2026 **Lugar:** Municipio de Patía, Vereda Angulo. **Observación:** Retiro de material



Fotografía No: 11
Fecha: 17/06/2026
Lugar: Municipio de Patía, Vereda Angulo.
Observación: Puente sobre el rio Patía en donde se realizó la descolmatación.



Fotografía No: 12
Fecha: 17/06/2026
Lugar: Municipio de Patía, Vereda Angulo.
Observación: Puente sobre el rio Patía en donde se realizó la descolmatación.