HCC INGENIERIA S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SST-F-23
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 19 de Agosto de 2026

PROYECTO	Pelaración de vias y andenes		
MARCA	No tiene	MODELO	2024
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 03/08/2026	al 08/08/2026	

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de agua de radiador	C	C	C	C	—	C	—	
1.2	Verificar nivel de aceite del motor	C	C	C	C	—	C	—	
1.3	Revisar nivel del tanque de	C	C	C	C	—	C	—	
1.4	Revisión de tubo de escape	C	C	C	C	—	C	—	
1.5	Verificar la limpieza y estado del filtro de	C	C	C	C	—	C	—	
1.6	verificar sistema de inyección de combustible	C	C	C	C	—	C	—	

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	—	C	—	
2.2	Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C	C	—	C	—	
2.3	Sistema eléctrico	C	C	C	C	—	C	—	
2.4	Verificación de correas	C	C	C	C	—	C	—	
2.5	Verificación de guardas	C	C	C	C	—	C	—	
2.6	Revisión de fugas de combustible	C	C	C	C	—	C	—	
2.7	Revisión de fugas de agua	C	C	C	C	—	C	—	
2.8	Revisión de fugas de aceite	C	C	C	C	—	C	—	
2.9	Realizar limpieza del equipo	C	C	C	C	—	C	—	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo (Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA		Andres Valencia
NOMBRE	Ximena Quintero Valencia	
CEDULA	1053828975	1110533483

Scanned with CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SST-F-23
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 19 de Agosto de 2026

PROYECTO	Reparación de vias y andenes		
MARCA	No tiene	MODELO	2024
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 10/08/2026	al	15/Agosto/2026

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. LUCES		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de agua de radiador	C	C	C	C	C	C	—	
1.2	Verificar nivel de aceite del motor	C	C	C	C	C	C	—	
1.3	Revisar nivel del tanque de	C	C	C	C	C	C	—	
1.4	Revisión de tubo de escape	C	C	C	C	C	C	—	
1.5	Verificar la limpieza y estado del filtro de	C	C	C	C	C	C	—	
1.6	verificar sistema de inyección de combustible	C	C	C	C	C	C	—	

2. ESTADO GENERAL		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C	C	—	
2.2	Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C	C	C	C	—	
2.3	Sistema eléctrico	C	C	C	C	C	C	—	
2.4	Verificación de correas	C	C	C	C	C	C	—	
2.5	Verificación de guardas	C	C	C	C	C	C	—	
2.6	Revisión de fugas de combustible	C	C	C	C	C	C	—	
2.7	Revisión de fugas de agua	C	C	C	C	C	C	—	
2.8	Revisión de fugas de aceite	C	C	C	C	C	C	—	
2.9	Realizar limpieza del equipo	C	C	C	C	C	C	—	

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo (Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA		Adriana Valencia
NOMBRE	Ximena Quintero Valencia	
CEDULA	1053828775	1110533483

Scanned with CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SST-F-23
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 19 de Agosto de 2026

PROYECTO	Reparación de vias y andenes		
MARCA	volvo trene marca	MODELO	2024
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 18/08/2026	al 22/08/2026	

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de agua de radiador	—	C	C	C	C	—	—	
1.2	Verificar nivel de aceite del motor	—	C	C	C	C	—	—	
1.3	Revisar nivel del tanque de	—	C	C	C	C	—	—	
1.4	Revisión de tubo de escape	—	C	C	C	C	—	—	
1.5	Verificar la limpieza y estado del filtro de	—	C	C	C	C	—	—	
1.6	verificar sistema de inyección de combustible	—	C	C	C	C	—	—	

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos	—	C	C	C	C	—	—	
2.2	Sistema de arranque (yoyo)	—	C	C	C	C	—	—	
2.3	Sistema eléctrico	—	C	C	C	C	—	—	
2.4	Verificación de correas	—	C	C	C	C	—	—	
2.5	Verificación de guardas	—	C	C	C	C	—	—	
2.6	Revisión de fugas de combustible	—	C	C	C	C	—	—	
2.7	Revisión de fugas de agua	—	C	C	C	C	—	—	
2.8	Revisión de fugas de aceite	—	C	C	C	C	—	—	
2.9	Realizar limpieza del equipo	—	C	C	C	C	—	—	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA		Andres Valencia
NOMBRE	Ximena Quintero Valencia	
CEDULA	1053828775	1110533483

Scanned with CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SST-F-23 Versión: 1 Fecha de Emisión: 19 de Agosto de 2026

PROYECTO	Reparacion de vias y andenes		
MARCA	No tiene marca	MODELO	2024
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 24/08/2026	al 29/08/2026	

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de agua de radiador	C	C	C	C	C	—	—	
1.2	Verificar nivel de aceite del motor	C	C	C	C	C	—	—	
1.3	Revisar nivel del tanque de	C	C	C	C	C	—	—	
1.4	Revisión de tubo de escape	C	C	C	C	C	—	—	
1.5	Verificar la limpieza y estado del filtro de	C	C	C	C	C	—	—	
1.6	verificar sistema de inyección de combustible	C	C	C	C	C	—	—	

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C	—	—	
2.2	Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C	C	C	—	—	
2.3	Sistema eléctrico	C	C	C	C	C	—	—	
2.4	Verificación de correas	C	C	C	C	C	—	—	
2.5	Verificación de guardas	C	C	C	C	C	—	—	
2.6	Revisión de fugas de combustible	C	C	C	C	C	—	—	
2.7	Revisión de fugas de agua	C	C	C	C	C	—	—	
2.8	Revisión de fugas de aceite	C	C	C	C	C	—	—	
2.9	Realizar limpieza del equipo	C	C	C	C	C	—	—	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA		Andres Valencia
NOMBRE	Ximena Bonilla Valencia	
CEDULA	1053828975	1110533483

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner