	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	14 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron actividades de demolición de la placa de concreto existente en las áreas objeto de intervención, mediante la fragmentación del material con equipo de percusión. Los trabajos se concentraron en desprender las porciones de placa que requieren reposición, dando inicio a la secuencia de recuperación de las superficies exteriores del escenario deportivo.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

INESCO	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	15 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se continuó con la demolición de la placa existente, desarrollando la fragmentación del concreto dentro de los sectores intervenidos. La actividad comprendió la separación de los fragmentos resultantes, con el propósito de facilitar su posterior retiro y permitir el acceso a la superficie sobre la cual se ejecutarán las siguientes etapas de reparación.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	
			SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

INESCO	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	16 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizaron labores de remoción del concreto previamente fragmentado, con apoyo de maquinaria para recoger el material producto de la demolición. Esta actividad permitió despejar las áreas intervenidas y dar continuidad al retiro incluido en el ítem contractual, como etapa previa a la conformación del soporte de las nuevas superficies.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	
			SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	17 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se prosiguió con la demolición y el retiro de fragmentos de placa en los puntos de reparación. Los trabajos comprendieron el desprendimiento de las porciones de concreto que permanecian dentro del área intervenida y la recogida del material suelto, avanzando en la liberación de los espacios destinados a la reposición.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	18 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se dio continuidad a la recogida y remoción de los residuos de concreto generados durante las actividades de demolición. Las labores se desarrollaron sobre las superficies abiertas, retirando los fragmentos que ocupaban el espacio de reparación para permitir la posterior colocación del material granular que servirá de apoyo al concreto.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Ling Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	21 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantó la colocación de material de base granular en las áreas donde se habia retirado la placa existente. El material se distribuyó sobre la superficie descubierta, iniciando la conformación de la capa de soporte para la reposición del concreto y dando continuidad a la recuperación de los sectores intervenidos.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins			
			SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Ling Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	22 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se continuó con el extendido y la distribución de la base granular dentro de las franjas de reparación. Las labores comprendieron el reparto del material y su conformación superficial, atendiendo a la geometría de los espacios abiertos entre las superficies existentes y preparando el frente para las actividades de compactación.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

INESCO	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	23 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se ejecutaron labores de compactación del material granular mediante equipo manual motorizado, como se aprecia en el registro fotográfico. La intervención se concentró en consolidar el material previamente extendido para conformar el soporte de la reposición, trabajando dentro de las áreas delimitadas por los bordes de la placa existente.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA		
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA	
SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES		
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins				
			SI NO	SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Luna Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	24 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se prosiguió con la conformación y compactación de la base granular en las áreas de reparación. Los trabajos comprendieron la distribución del material dentro del espacio intervenido y el paso del equipo de compactación sobre la superficie, dando continuidad a la preparación del apoyo previo a la colocación del concreto.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	25 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se continuaron las labores de preparación de la base granular, desarrollando el extendido y la compactación del material en los sectores abiertos. La actividad mantuvo la secuencia constructiva posterior a la demolición y anterior a la fundida, conformando la superficie de apoyo dentro de las franjas previstas para reposición.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas. 0 mins	0 horas. 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Ling Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	27 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron actividades de colocación de concreto correspondiente al ítem de 3000 PSI sobre los sectores previamente preparados con base granular. Las labores comprendieron el suministro de mezcla al área de reparación y su distribución inicial dentro del espacio intervenido, comenzando la restitución de la superficie de la placa.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins				
			SI NO	SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	28 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se continuó con la preparación y colocación de concreto en las franjas de reposición, con apoyo de mezcladora y herramientas manuales. La mezcla se distribuyó dentro del área intervenida, desarrollando el extendido necesario para conformar la nueva superficie y establecer su encuentro con las porciones de placa que permanecen.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins			
			SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

INESCO	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	29 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se realizaron labores de extendido y enrase del concreto colocado en los sectores de reparación. Mediante el uso de regla y herramientas manuales se trabajó la superficie de la mezcla fresca, tomando como referencia los bordes del área intervenida para dar forma a la reposición junto a las superficies existentes.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.		
113-2026		30 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se prosiguió con la fundida de concreto correspondiente al item de 3000 PSI en las áreas preparadas. La jornada comprendió la colocación y distribución de la mezcla, seguida del trabajo superficial con herramientas manuales, dando continuidad a la recuperación de las franjas exteriores contiguas al escenario deportivo.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Ina Sabra

	BITACORA DE OBRA	Código	
INESCO		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	31 de julio de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron trabajos de reposición de placa mediante colocación de concreto en los puntos intervenidos. La actividad comprendió el reparto de la mezcla y su enrase dentro de los límites de reparación, desarrollando la conformación superficial y los encuentros con el concreto existente que delimita cada área de trabajo.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

INESCO	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	1 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se dio continuidad a las labores de colocación y acabado superficial del concreto en las franjas de reparación. Los trabajos se concentraron en extender la mezcla y trabajar su superficie con regla, avanzando en la restitución de las áreas donde previamente se ejecutaron la demolición y la preparación de la base granular.	POLIDEPORTIVO		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA		
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA	
SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins			
			SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No.
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	3 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se desarrollaron actividades de fabricación de los elementos tubulares correspondientes a la celosia del polideportivo, dentro del alcance de fabricación, suministro y montaje previsto en el item. Las labores se orientaron a conformar los componentes del conjunto metálico para su posterior integración durante las etapas de ensamble.	POLIDEPORTIVO		KG

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES		
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

INESCO	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	4 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se continuó con la fabricación y el ensamble de los componentes tubulares de la celosía. Los trabajos comprendieron la integración de elementos mediante las uniones soldadas contempladas contractualmente, avanzando en la conformación del conjunto que se incorporará a la estructura metálica del polideportivo.	POLIDEPORTIVO		KG

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI	NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	5 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron labores de fabricación de los componentes metálicos incluidos en el ítem de celosía, cuyo alcance comprende columnas, correas y vigas de amarre. La actividad dio continuidad a la conformación de las piezas que integran el conjunto, como parte de la preparación requerida para su suministro y posterior montaje.	POLIDEPORTIVO		KG

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES: SI NO

OBSERVACIONES: NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	6 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se prosiguió con el ensamble de los elementos tubulares y la ejecución de las uniones soldadas comprendidas en el alcance contractual. Las labores se concentraron en integrar los componentes de la celosia y avanzar en su fabricación, manteniendo la secuencia previa a la incorporación del conjunto en el polideportivo.	POLIDEPORTIVO		KG

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	
	0 horas. 0 mins	0 horas. 0 mins		
			SI	NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Ling Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	8 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se dio continuidad a las actividades de fabricación de la celosía tubular, desarrollando el ensamble de sus componentes metálicos. Los trabajos correspondieron a la conformación del conjunto previsto en el ítem, como parte del proceso que articula la fabricación de las piezas con las posteriores labores de suministro y montaje.	POLIDEPORTIVO		KG

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Ling Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	10 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron actividades de suministro y montaje de los componentes de la celosía tubular para el polideportivo. Las labores comprendieron la incorporación de los elementos metálicos al conjunto en ejecución, dando continuidad a la etapa de fabricación y desarrollando el armado previsto dentro del alcance contractual.	POLIDEPORTIVO		KG

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES: SI NO

OBSERVACIONES: NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	11 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se continuó con el montaje de los componentes metálicos de la celosía, avanzando en la integración de las columnas y vigas de amarre contempladas en el ítem. Los trabajos se concentraron en el ensamble del conjunto y en las conexiones necesarias para relacionar sus diferentes elementos.	POLIDEPORTIVO		KG

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins			
			SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

INESCO	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	12 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se prosiguió con la incorporación de los elementos tubulares y las correas comprendidas en el alcance de la celosía. Durante la jornada se desarrollaron labores de montaje y unión entre componentes, dando continuidad al armado de la estructura metálica y a la integración de las piezas previamente fabricadas.	POLIDEPORTIVO		KG

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	0 horas. 0 mins	0 horas. 0 mins			
			SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

INESCO	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	13 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizaron actividades de conexión entre los componentes de la celosia, mediante las uniones soldadas y la tornilleria incluidas en la descripción contractual. Las labores dieron continuidad al montaje del conjunto metálico, concentrándose en los puntos de unión entre las piezas incorporadas durante esta etapa de ejecución.	POLIDEPORTIVO		KG

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	14 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPÍTULO	UNIDAD
Se adelantaron labores de aplicación de recubrimiento anticorrosivo sobre los elementos metálicos de la celosia, conforme al alcance del ítem. Esta actividad corresponde a la protección superficial del conjunto tubular y forma parte de la secuencia de terminación prevista antes de desarrollar el acabado con esmalte.	POLIDEPORTIVO		KG

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	15 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se continuó con la aplicación del recubrimiento anticorrosivo en los componentes de la celosía tubular. Los trabajos se orientaron al tratamiento de las superficies metálicas del conjunto, dando continuidad a la protección contemplada contractualmente como parte de las actividades de fabricación, montaje y terminación de la estructura.	POLIDEPORTIVO		KG

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins			
			SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	18 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se desarrollaron labores de aplicación de esmalte sobre los componentes de la celosía previamente tratados con recubrimiento anticorrosivo. La actividad correspondió a la terminación superficial incluida en el mismo ítem contractual, avanzando en el acabado de los elementos tubulares que conforman el conjunto metálico del polideportivo.	POLIDEPORTIVO		KG

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Pagina	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	19 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se prosiguió con el acabado en esmalte de los componentes metálicos de la celosia. Las labores se concentraron en la aplicación del recubrimiento sobre las superficies del conjunto, dando continuidad a su terminación dentro del alcance contractual, que incluye tanto la protección anticorrosiva como el esmalte.	PARQUE PRINCIPAL		KG

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	20 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron actividades correspondientes al item de esmalte sobre lámina lineal, mediante la aplicación de pintura en los elementos metálicos alargados registrados en las fotografías. Los trabajos se desarrollaron sobre sus superficies expuestas, avanzando en el acabado de las piezas intervenidas.	PARQUE PRINCIPAL		ML

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	21 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se continuó con la aplicación de esmalte en los elementos metálicos correspondientes al item de lámina lineal. La actividad comprendió el recubrimiento de las superficies accesibles de las piezas, dando continuidad al tratamiento de acabado observado en el registro fotográfico de la intervención.	PARQUE PRINCIPAL		ML

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	22 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se prosiguió con las labores de pintura en esmalte sobre los elementos lineales intervenidos. Los trabajos se concentraron en extender el recubrimiento a lo largo de las superficies metálicas, como parte de su terminación y presentación final dentro de las actividades de mejoramiento del escenario recreodeportivo.	PARQUE PRINCIPAL		ML

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES		
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins				
			SI NO	SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Ling Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	24 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron labores de acabado con esmalte sobre las piezas metálicas asociadas al ítem de lámina lineal. La intervención dio continuidad al recubrimiento de los elementos registrados, desarrollando el trabajo de pintura sobre sus caras expuestas como parte de la terminación de este componente de obra.	PARQUE PRINCIPAL		ML

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Solazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA EIFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	25 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se desarrollaron actividades de preparación superficial para la empradización en el área de la cancha de fútbol. Los trabajos se orientaron al acondicionamiento del terreno que recibirá la cobertura vegetal, dando inicio a esta intervención dentro del alcance contractual, que contempla la incorporación de tierra negra.	CAMPO DE FÚTBOL		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	26 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron labores de distribución de tierra negra en las áreas destinadas a empradización. Esta actividad corresponde a la conformación del soporte para la cobertura vegetal, conforme al ítem que incluye una capa de 10 cm, como preparación para la posterior colocación del material de empradización.	CAMPO DE FÚTBOL		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES		
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins				
			SI NO	SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	27 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se continuó con el extendido de tierra negra sobre las superficies destinadas a la recuperación de las zonas verdes. Las labores comprendieron el reparto y la conformación superficial del material, preparando el área que servirá de asiento a la cobertura vegetal contemplada en la actividad de empradización.	CAMPO DE FÚTBOL		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	28 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron trabajos de colocación de cobertura vegetal en las áreas preparadas para empradización. La actividad se desarrolló sobre la superficie acondicionada con tierra negra, avanzando en la recuperación del área verde del escenario deportivo y en su integración con las zonas de césped existentes.	CAMPO DE FÚTBOL		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES: SI NO

OBSERVACIONES: NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	29 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se continuó con la colocación y el acomodo de la cobertura vegetal dentro de las áreas de empradización. Los trabajos se concentraron en distribuir el material sobre el soporte preparado, dando continuidad a la recuperación superficial de la zona verde intervenida dentro del escenario recreodeportivo.	CAMPO DE FÚTBOL		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI	NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

INESCO	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	31 de agosto de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se prosiguió con las actividades de empradización, desarrollando la colocación de cobertura vegetal en los sectores de trabajo. La jornada se orientó a dar continuidad a la superficie empradizada y a conformar sus encuentros con el césped existente, dentro del alcance de recuperación de las áreas verdes.	CAMPO DE FÚTBOL		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES: SI NO

OBSERVACIONES: NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

INESCO	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	1 de septiembre de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron labores de acomodo de la cobertura vegetal en las áreas de empradización. Los trabajos comprendieron su disposición sobre la tierra negra previamente extendida, avanzando en la conformación de la superficie verde del escenario y en la continuidad de los sectores intervenidos.	CAMPO DE FÚTBOL		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	2 de septiembre de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se dio continuidad a los trabajos de empradización del área deportiva, concentrando las labores en la colocación y ajuste de la cobertura vegetal. La intervención correspondió a la recuperación superficial de las zonas verdes, como complemento de las actividades de mejoramiento desarrolladas en el escenario.	CAMPO DE FÚTBOL		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

INESCO	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	3 de septiembre de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron actividades de aseo final de obra mediante la recogida manual de fragmentos y residuos presentes en las áreas intervenidas. Las labores se concentraron en reunir el material disperso para facilitar su remoción, dando inicio a la limpieza de los espacios afectados por los trabajos constructivos.	GENERAL		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazal

INESCO	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	4 de septiembre de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se continuó con la recogida de residuos de obra y la remoción de fragmentos acumulados en las áreas de trabajo. La actividad se desarrolló mediante labores manuales y apoyo de maquinaria, conforme al registro fotográfico, avanzando en el despeje de las superficies intervenidas.	GENERAL		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	5 de septiembre de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se prosiguió con las labores de aseo final, concentrándose en la recolección de material suelto y restos de obra dispersos sobre el terreno. Los trabajos permitieron avanzar en la limpieza de los espacios de intervención y en la remoción de residuos generados durante las actividades constructivas.	GENERAL		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES: SI NO

OBSERVACIONES: NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	7 de septiembre de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se desarrollaron trabajos de limpieza mediante la recogida manual de residuos y el apoyo de maquinaria para movilizar el material reunido. Las labores se concentraron en los puntos con acumulación de fragmentos, dando continuidad al despeje del área dentro del item de aseo final de obra.	GENERAL		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA		
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA	
SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins				
			SI NO	SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	8 de septiembre de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se continuó con la limpieza de las áreas intervenidas, realizando la recogida de fragmentos y material residual presente sobre las superficies de trabajo. Esta actividad dio continuidad al aseo final, atendiendo los espacios donde permanecian residuos asociados a la ejecución de las obras.	GENERAL		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA		
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA	
SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins			
			SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
113-2026	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.	9 de septiembre de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron labores de aseo final en los sectores intervenidos, mediante la recogida y remoción de residuos de obra, dejando todo preparado para entrega a supervisión y en espera de autorización para entregar acta de recibo final. Los trabajos se orientaron a despejar las superficies y mejorar la presentación de las áreas objeto de intervención, como parte de las actividades de limpieza comprendidas en el alcance contractual.	GENERAL		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4		
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					SI	NO
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins				
			SI NO	SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar