**ACTA DE VECINDAD ESTADO INICIAL.**

**"CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPOSITO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUGAL DE PIEDRAS MUNICIPIO DE RIOFRIO, VALLE DEL CAUCA"**

SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN SIC S.A.S

**Contrato No. PS-028-24** | **Contratista** SIC Servicios Integrales Construccion

**FECHA:** _____ | **LOCALIZACION** | Pag De

## FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

**1. DATOS PREDIO**

Nombre del responsable: Maria A. Beltrán Grajales

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro ¿Cuál?

Nombre del Propietario: Municipio Riofrio

Dirección: Cgto. Portugal de Piedras No Pisos: 1

Teléfono: 3175154299 Long del Frente (mts):

**SERVICIOS PÚBLICOS**

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | X | | |
| 2. Alcantarillado | | X | |
| 3. Energía | X | | |
| 4. Teléfono | X | | |
| 5. Gas | | X | |
| 6. Televisión cable | | X | |
| 7. Otros | | | ¿Cuál? |

**TIPO DE PREDIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monumento nacional | | 4. Valor normal | | 7. Otro | X |
| 2. Valor arquitectónico | | 5. En construcción | | ¿Cuál? | Colegio |
| 3. Valor intermedio | | 6. Sin edificar | | | |

**USO ACTUAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | | 5. Recreacional | | Garaje: SI | NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | N° Garajes: | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | Uso comercial: | |
| 4. Institucional | X | ¿Cuál? | | SI | NO |

**ACCESO VEHICULAR**

**2. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR** (Utilice el numeral 3 para ampliar la información)

Estructura: Buen estado

Muros: Sin Fisuras y buen estado

Cubierta: Buen estado

Fachada: Buen estado

Grietas y fisuras: No presenta

Desplazamientos: No

Otros:

**3. OBSERVACIONES ADICIONALES** (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 2)

Aula Numero 1. Salones estudiantiles

**Nota:** Se anexa registro fotografico en las siguientes paginas, numeral 4.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DEL PREDIO | FIRMA / Nombre: Maria A. Beltran Gr. / C.C. 66715061 | CONTRATANTE | NOMBRE: LEONARDO AVILA / C.C. 1121536681 / CARGO: Ing. Residente | CONTRATISTA | NOMBRE: LAURA Rodriguez / C.C. 1.113.108.854 / CARGO: Res. de la Obra RL | DILIGENCIADO POR | NOMBRE: Esteban Orozco / C.C. 1077602224 / CARGO: SST |

Powered by CamScanner

**ACTA DE VECINDAD ESTADO INICIAL.**

**"CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPOSITO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUGAL DE PIEDRAS MUNICIPIO DE RIOFRIO, VALLE DEL CAUCA"**

SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN SICSAS

**Contrato No. PS-028-24** | **Contratista** SIC Servicios Integrales Construcción

**FECHA:** _____ | **LOCALIZACION** | Pag De

## FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

**1. DATOS PREDIO**

Nombre del responsable: María A. Beltran Grajales

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro ¿Cuál?

Nombre del Propietario: Municipio de Riofrío

Dirección: Cgto. Portugal de piedras No Pisos: 1

Teléfono: 3145154299 Long del Frente (mts):

**SERVICIOS PÚBLICOS**

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | X | | |
| 2. Alcantarillado | | X | |
| 3. Energía | X | | |
| 4. Teléfono | X | | |
| 5. Gas | | X | |
| 6. Televisión cable | | X | |
| 7. Otros | | | ¿Cuál? |

**TIPO DE PREDIO**

1. Monumento nacional
2. Valor arquitectónico
3. Valor intermedio
4. Valor normal
5. En construcción
6. Sin edificar
7. Otro X ¿Cuál? Colegio

**USO ACTUAL**

1. Residencial
2. Comercial
3. Industrial
4. Institucional X
5. Recreacional
6. Baldío
7. Otro ¿Cuál?

**ACCESO VEHICULAR**

Garaje: SI NO

N° Garajes:

Uso comercial: SI NO

**2. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR** (Utilice el numeral 3 para ampliar la información)

Estructura: Buen estado.

Muros: Son fisuras y buen estado

Cubierta: Buen estado

Fachada: Buen estado

Grietas y fisuras: No presenta

Desplazamientos: No

Otros:

**3. OBSERVACIONES ADICIONALES** (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 2)

Aula Numero 2. Salones estudantiles y baños.

**Nota:** Se anexa registro fotografico en las siguientes paginas, numeral 4.

| RESPONSABLE DEL PREDIO | CONTRATANTE | CONTRATISTA | DILIGENCIADO POR |
|---|---|---|---|
| FIRMA | NOMBRE | NOMBRE | NOMBRE |
| Nombre: María A. Beltrán G. | LEONARDO AVILA | JAURY Rodriguez R. | Esteban Orozco |
| C.C. 66715061 | C.C 11753665 | C.C 1.113.308.364 | C.C 1037602212 |
| | CARGO Ing. Residente | CARGO Residente Obra RL | CARGO SST |

Powered by CamScanner

**ACTA DE VECINDAD ESTADO INICIAL**

**"CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPOSITO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUGAL DE PIEDRAS MUNICIPIO DE RIOFRIO, VALLE DEL CAUCA"**

CONSTRUCCIÓN SICSAS

**Contrato No. PS-028-24** | **Contratista** SIC Servicios Integrados Construcción

**FECHA:** _____ | **LOCALIZACION** | Pag | De

## FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

**1. DATOS PREDIO**

Nombre del responsable: Maria A. Beltran Gajales

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro ___ ¿Cuál? ___

Nombre del Propietario: Municipio de Riofrio

Dirección: Cgto. Portugal Piedras No Pisos: 4

Teléfono: 3175154299 Long del Frente (mts):

**SERVICIOS PÚBLICOS**

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | X | | |
| 2. Alcantarillado | | X | |
| 3. Energía | X | | |
| 4. Teléfono | X | | |
| 5. Gas | | X | |
| 6. Televisión cable | | X | |
| 7. Otros | | | ¿Cuál? |

**TIPO DE PREDIO**

1. Monumento nacional ☐
2. Valor arquitectónico ☐
3. Valor intermedio ☐
4. Valor normal ☐
5. En construcción ☐
6. Sin edificar ☐
7. Otro X ¿Cuál? Colegio.

**USO ACTUAL**

1. Residencial ☐
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional ☐
5. Recreacional ☐
6. Baldio ☐
7. Otro ☐ ¿Cuál? _____

**ACCESO VEHICULAR**

Garaje: SI ☐ NO ☐

N° Garajes: ☐

Uso comercial: SI ☐ NO ☐

**2. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR** (Utilice el numeral 3 para ampliar la información)

Estructura: Buen estado

Muros: Son fisuras y buen estado

Cubierta: Buen estado

Fachada: Buen estado

Grietas y fisuras: No presenta

Desplazamientos: No

Otros: _____

**3. OBSERVACIONES ADICIONALES** (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 2)

Aula Numero 2 Oficinas Administrativas

Nota: Se anexa registro fotografico en las siguientes paginas, numeral 4.

| RESPONSABLE DEL PREDIO | CONTRATANTE | CONTRATISTA | DILIGENCIADO POR |
|---|---|---|---|
| FIRMA | NOMBRE Leonardo Alvarez | NOMBRE Jaury Rodriguez B. | NOMBRE Esteban Arias |
| Nombre Maria A. Beltran Gr. | CC 11753651 | CC 1.113.308.854 | CC 1077482212 |
| CC 66715061 | CARGO Ing. Residente | CARGO Residente SST | CARGO SST. |

Powered by CamScanner

**ACTA DE VECINDAD ESTADO INICIAL.**

**"CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPOSITO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUGAL DE PIEDRAS MUNICIPIO DE RIOFRIO, VALLE DEL CAUCA"**

SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN SICSAS

**Contrato No. PS-028-24** | **Contratista** SIC Servicios Integrales Construcción

**FECHA:** _____ | **LOCALIZACION** | Pag De

## FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

**1. DATOS PREDIO**

Nombre del responsable: Aseneth. Correa Saldarriaga

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro X ¿Cuál? _____

Nombre del Propietario: Ingenio Carmelita

Dirección: Portugal de piedras — No Pisos: 1

Teléfono: 316.881.0882. — Long del Frente (mts): _____

**SERVICIOS PÚBLICOS**

| | | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Agua | X | | |
| 2. | Alcantarillado | | X | |
| 3. | Energía | X | | |
| 4. | Teléfono | | X | |
| 5. | Gas | | X | |
| 6. | Televisión cable | | X | |
| 7. | Otros | | | ¿Cuál? |

**TIPO DE PREDIO**

1. Monumento nacional ☐
2. Valor arquitectónico ☐
3. Valor intermedio ☐
4. Valor normal ☐
5. En construcción ☐
6. Sin edificar ☐
7. Otro X — ¿Cuál? Cesca

**USO ACTUAL**

1. Residencial ☐
2. Comercial ☐
3. Industrial X
4. Institucional ☐
5. Recreacional ☐
6. Baldío ☐
7. Otro ☐ — ¿Cuál? _____

**ACCESO VEHICULAR**

Garaje: SI ☐ NO ☐

N° Garajes: ☐

Uso comercial: SI ☐ NO ☐

**2. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR** (Utilice el numeral 3 para ampliar la información)

Estructura: Buen estado

Muros: Presenta fisuras

Cubierta: Buen estado

Fachada: Buen estado.

Grietas y fisuras: Sí

Desplazamientos: no.

Otros: Baño en Buenas condiciones

**3. OBSERVACIONES ADICIONALES** (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 2)

Baño, Presenta goteras tubería del lavamanos sanitario en buen estado. Piso buen estado. acabado terminado Pared, acabado completo buen estado Puerta buen estado. Luz buen estado

**Nota:** Se anexa registro fotografico en las siguientes paginas, numeral 4.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DEL PREDIO | FIRMA: AC<br>Nombre: Aseneth Correa<br>C.C. 66.817.485 | CONTRATANTE | NOMBRE: (ILEGIBLE) ALCALDE<br>C.C 1127536681<br>CARGO Ing Cesca | CONTRATISTA | NOMBRE: JAURY RODRIGUEZ B.<br>C.C 1.113.908.664<br>CARGO Residente Obra R.L | DILIGENCIADO POR | NOMBRE: Esteban D. Orozco<br>C.C 1037602212<br>CARGO SST |

Powered by CamScanner

**ACTA DE VECINDAD ESTADO INICIAL**

**"CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPOSITO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUGAL DE PIEDRAS MUNICIPIO DE RIOFRIO, VALLE DEL CAUCA"**

SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN SIC S.A.S

| Contrato No. PS-028-24 | Contratista |
|---|---|
| FECHA: _____ | LOCALIZACION |

Pag De

## FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

**1. DATOS PREDIO**

Nombre del responsable: Maria A. Beltran Grajales

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro ¿Cuál?

Nombre del Propietario: Municipio Riofrio

Dirección: Cgto. Portugal Piedras No Pisos: 1

Teléfono: Long del Frente (mts):

**SERVICIOS PÚBLICOS**

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | | X | |
| 2. Alcantarillado | | X | |
| 3. Energía | | X | |
| 4. Teléfono | | X | |
| 5. Gas | | X | |
| 6. Televisión cable | | X | |
| 7. Otros | X | | ¿Cuál? Entrada Principal Colegio |

**TIPO DE PREDIO**

1. Monumento nacional
2. Valor arquitectónico
3. Valor intermedio
4. Valor normal
5. En construcción
6. Sin edificar
7. Otro X — ¿Cuál? Colegio

**USO ACTUAL**

1. Residencial
2. Comercial
3. Industrial
4. Institucional X
5. Recreacional
6. Baldío
7. Otro
¿Cuál?

**ACCESO VEHICULAR**

Garaje: SI NO X

N° Garajes: 0

Uso comercial: SI NO X

**2. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR** (Utilice el numeral 3 para ampliar la información)

Estructura:

Muros:

Cubierta:

Fachada:

Grietas y fisuras:

Desplazamientos:

Otros: Vias

**3. OBSERVACIONES ADICIONALES** (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 2)

Via Principal de entrada al Colegio se encuentra en estado regular con presencia de erosiones con mezcla de grava y grama.
Por la entrada al Colegio se encuentra en buen estado con deterioro en pintura y Moho en Estructura metalica

**Nota:** Se anexa registro fotografico en las siguientes paginas, numeral 4.

| RESPONSABLE DEL PREDIO | CONTRATANTE | CONTRATISTA | DILIGENCIADO POR |
|---|---|---|---|
| FIRMA: X | NOMBRE: LEONARDO AVILA | NOMBRE: JAURY Rodriguez | NOMBRE: Esteban Osorio |
| Nombre: Maria A. Beltran Gr. | C.C 1127536681 | C.C 1.113.308.664 | C.C 1037622422 |
| C.C. 66715061 | CARGO Ing. Residente | CARGO Residente Obra R.L. | CARGO SST. |

Powered by CamScanner